







INSTRUCTION

SUR

LES NOUVELLES MESURES

PUBLIÉE

PAR ORDRE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

EN EXÉCUTION

DE L'ARRÊTÉ DES CONSULS DU 13 BRUMAIRE AN 9;

AVEC des Tables de comparaison entre les Mesures anciennes du pays de Liège, et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique, avec leur explication et leur usage.

Par THOMASSIN, Chef du Bureau des Finances à la Préfecture du Département de l'Ourte.

A LIEGE.

Chez J. A. LATOUR, Imprimeur-Libraire, sur le Pont-d'Isle.

An X.



V. S. Momassing

INSTRUCTION

SUR

LES NOUVELLES MESURES.

INTRODUCTION.

N Arrêté des Consuls, en date du 13 brumaire an 9, porte qu'au 1. « vendémiaire de l'an 10, les nouvelles mesures seront obligatoires pour toute la République. Il ne suffit pas qu'à l'époque fixée le public ait entre les mains les nouvelles mesures dont il sera obligé de se servir; il faut encore qu'il connaisse l'usage qu'il doit en faire; il faut qu'il sache en quels rapports elles sont entre elles et avec les mesures anciennes qu'elles doivent remplacer: tels sont les points sur lesquels on va tâcher de réunir ici les notions les plus simples.

On ne commencera pas par faire un long exposé des avantages sans nombre de l'uniformité des mesures; l'utilité de cette précieuse institution est sentie par tous les hommes dont l'esprit est libre des préjugés d'une ignorante et aveugle routine; elle est justifiée par les voeux que, dans tous les temps, les peuples ont formés pour jouir d'un pareil bienfait.

On ne s'arrêtera pas davantage à donner des détails sur les considérations puissantes qui ont déterminé à fonder le nouveau systême (1)

⁽¹⁾ On appelle système, l'assemblage de plusieurs choses liées entre elles par un ordre régulier. Les anciennes mesures ne faissient pas proprement un système, parce qu'elles n'étaient liées entre elles par aucun ordre; parce que, prises comme au hasard, chacune d'elles n'était consacrée que par l'usage. Les nouvelles mesures au contraire forment un système très-beau et três-régulier, comme on le verra dans ce qui suit.

métrique sur une base inaltérable prise dans la nature, ni à expliquer les procédés qui ont été suivis pour parvenir à trouver cette base, et à former, des différentes parties du systême qui en a été déduit, un tout régulier, et aussi satisfaisant pour l'esprit et la raison, qu'il est commode et favorable aux usages journaliers que les hommes sont dans le cas de faire des mesures et des poids. Les personnes que ces connoissances peuvent intéresser, les trouveront dans les écrits qui ont été publiés sur cette matière. Il ne s'agit ici que de mettre le public à portée de se servir facilement des mesures nouvelles dont l'usage lui est prescrit.

Les mesures ont été jusqu'ici un objet sur lequel le commun des hommes n'a guère fixé son attention; chacun se sert journellement des mesures usitées dans le pays qu'il habite, sans s'inquiéter beau-coup de savoir d'où elles viennent, ni quels rapports elles peuvent avoir entre elles. Il y a plus : beaucoup d'hommes éclairés d'ailleurs, mais que leurs goûts ou le genre de leurs occupations ont dirigés vers des objets tout-à-fait différens, ignorent presque absolument les mesures de leur patrie tout aussi bien que celles des autres pays; il en est d'autres qui ne connoissent absolument que l'espèce de mesures dont leur profession les met dans le cas de se servir habituellement, et qui n'ont que des notions très-incomplètes des autres.

Il n'est pas douteux que cette espece d'insouciance qu'un grand nombre de personnes ont montrée jusqu'ici pour une chose qui se lie aussi intimement avec les institutions sociales, ne vienne sur-tout de la bisarrerie de nos mesures anciennes, et des dégoûts que l'on éprouvoit, dès les premiers pas, dans une étude qui ne présentait

que des difficultés presque insurmontables.

Du moment où le nouveau système métrique sera établi, la science des mesures sera si simple, qu'il ne sera plus permis à quiconque aura reçu la moindre éducation, de l'ignorer. Mais avant de s'instruire d'un système de mesures en particulier, il convient d'avoir une idée des mesures en général; nous allons essayer de le donner ici.

DES MESURES EN GÉNÉRAL.

LES mesures en général, soit qu'on les considère comme des unités de calcul, soit qu'on les regarde comme des instrumens d'une grandeur constante, se divisent en cinq classes; savoir:

1º. Mesures linéaires ou de longueur, 2º. Mesures de superficie ou carrées,

3º. Mesures de solidité ou cubiques,

4º. Mesures de capacité ou de contenance,

5º. Mesures de pesanteur, ou poids.

Les mesures linéaires sont celles qui servent à déterminer toutes sortes de longueurs, la hauteur d'un homme, celle d'un arbre ou d'un édifice; la longueur d'une corde ou celle d'un bâton, la largeur d'une rivière ou celle d'un vase, la longueur d'un champ ou celle d'un fossé, ou bien la distance de deux lieux plus ou moins éloignés: les mesures de cette derniere espece prennent le nom de mesures lithéraires, ce qui signifie mesures de chamis.

Les mesures de surperficie servent à déterminer l'étendue superficielle d'un terrain, d'un parement de mur, d'un plasond, d'une table, etc. On les appelle aussi carrées, parce que l'opération de mesurer les superficies, consiste ordinairement à les comparer à une figure carrée d'une grandeur connue, qui est la mesure; c'est àdire, à chercher combien de sois cette mesure, prise pour unité,

est contenue dans la superficie dont il s'agit.

On ne connaît guère que la fabrication des tapisseries où l'on soit dans l'usage de se servir de mesures effectivement carrées; dans tout autre cas, on n'emploie que des mesures de longueur; et la connoissance de la superficie résulte du calcul que l'on fait en multipliant la longueur par la largeur, après toutefois que la figure des surfaces a été réduite à la forme rectangulaire par les procédés qu'enseigne la géométrie.

Lorsque les mesures ont pour objet l'étendue superficielle des terrains, elles se distinguent particulièrement sous le nom de me-

sures agraires.

Si elles sont employées à désigner l'étendue d'un grand territoire, d'une île, d'une province, d'un état, elles prennent le nom de mem-

res géographiques.

Les mesures de solidité ont pour objet le mesurage des corps solides, d'une masse de terre, d'un bloc de marbre, d'un volume d'eau, de pierres, de charbons ou de grains, d'une pièce de bois ou de métal, etc.

. Dhuged by Google

L'opération de mesurer la solidité, ou plutôt le volume des corps, se nomme cubature, parce qu'elle consiste à rapporter ou comparer ces corps à des cubes (1) dont la grandeur est connue.

Il n'y a que le bois de chaussage et les moellons ou pierres à bâtir que l'on soit dans l'usage de ranger sous la forme d'un cube pour les mesurer; dans tous les autres cas, le mesurage de la solidité des corps est le résultat du calcul que l'on fait en multipliant la longueur par la largeur, et le produit de cette multiplication par la hauteur, après toutefois que la figure des corps qu'il s'agit de mesurer, a été réduite à celle d'un cube ou d'un parallélipipède.

Les mesures de capacité sont aussi appelées mesures de contenance, parce qu'elles servent à déterminer la contenance des vases, de quelque

forme et grandeur qu'ils soient.

Nous avons dit dans l'article précédent, que l'on pouvoit évaluer par la cubature un volume d'eau, de pierres, de charbon et même de grains, ainsi que le vide d'un vaisseau; mais cela ne peut avoir · lieu que dans le cas où le volume étant considérable, ou bien le vide très-grand, on n'a pas besoin d'une évaluation bien juste; dans le cas contraire, on doit recourir aux mesures de capacité, qui fournissent un moyen bien plus exact de déterminer la quantité des matières toutes les fois qu'elles sont fluides ou ne sont point de nature à pouvoir se ranger sous la forme d'un cube, comme sont le sable et les grains, qui coulent d'une manière assez ressemblante à celle qui est particulière aux fluides.

Les mesures destinées aux fluides exigent plus de perfection que celles qui sont destinées aux matières sèches : de là deux sortes de mesures de capacité, les unes destinées au mesurage des grains et autres matières sèches, les autres spécialement réservées pour le

mesurage des liquides.

On peut, avec les différentes mesures dont nous venons de parler, connaître la longueur, la superficie, le volume ou la solidité des corps : mais il est une multitude de circonstances dans lesquelles on a, de plus, besoin de connaître leur pesanteur; et c'est à cela que sont

⁽¹⁾ On appelle case un corps solide qui présente six côtés égaux et forment chacun un carré. Un de à jouer est un cube, parce qu'il présente six faces carrées et égales. Toute autre figure semblable, de quelque grandeur qu'elle soit, est également un cube.

destinées les mesures de pesanteur, plus simplement désignées sous le nom de poids. Ce sont des masses de matière, et le plus ordinairement de métal, dont la pesanteur est connue, et auxquelles on compare, par le moyen des balances, les choses dont on veut connoître la pesanteur.

Quelques noms, quelques formes qu'aient les mesures, de quelque grandeur qu'elles soient, elles se rapportent nécessairement à l'une des cinq classes ci-dessus. Ce sont toujours des mesures de longueur, de superficie, de solidité, de capacité ou de pesanteur.

Cette division se reconnaît dans les mesures de tous les peuples tant anciens que modernes; c'est aussi celle que l'on retrouve dans les mesures nouvelles dont nous allons maintenant parler.

DES MESURES NOUVELLES.

Les mesures, quoique de diverses espèces, comme nous l'avons fait remarquer dans l'article précédent, ont cependant entre elles des rapports si intimes, qu'elles peuvent toutes être établies sur une base unique. Les auteurs du nouveau système métrique ont su apprécier les avantages de cette connexité, de cette sorte de parenté de toutes les mesures; et leur projet étant de substituer à la variété inconcevable de nos mesures anciennes, un système simple et régulier de mesures uniformes, ils ont compris qu'il fallait donner à ces mesures une base unique, inaltérable, et qui pût dans tous les temps être reconnue.

Il s'agissait, pour cela, de trouver dans la nature une ligne invariable dont on pût déduire toutes les sortes de mesures. La distance du pôle à l'équateur a fourni cette ligne invariable, qui est le quart du tour entier de la terre en allant du nord au midi : on en a tiré le mêtre, qui est sa dix-millionième partie (1), et qui est devenu

⁽¹⁾ Ce n'était pas assez d'avoir trouvé dans la nature une ligne invariable et assez grande pour que les erreurs que l'on pourrait faire en la mesurant de nouveau fussent peu importantes; il fallait en déduire une ligne qui se trouvât convenable pour former l'unité usuelle des meaures, sans cesser d'être dans un rapport simple et facile à saisir avec cette première longueur. On a en conséquence divisé la distance du pôle à l'équateur en dix parties, chacune de ces dix parties en dix autres, et successivement jusqu'à la dix-millionième partie, qui, par un basard heuveux, comme on le verra par ce qui suit, s'est trouvée d'une grandeur peu diffèrente de la demi-toige et de plusieurs autres mesures déjà consacrées par l'usage.

le type générateur de toutes les nouvelles mesures, et d'abord des mesures de longueur, que l'on appelle aussi mesures linéaires.

DES MESURES LINÉAIRES.

LE MÈTRE, dix-millionième partie du quart du méridien terrestre, est une ligne de la longueur d'un bâton de canne ou d'appui pour un homme de taille ordinaire : c'est à-peu-près la demi-toise, ou la demi-canne des pays méridionaux; c'est une mesure moyenne entre les aunes des différens pays; elle équivaut à un peu plus de 443 lignes de l'ancien pied de roi, ou à 3 pieds 4 pouces 2 ligne 705 millièmes mesure de St. Lambert.

Cette mesure, divisée en dix parties, a donné le décimètre ou

dixième de mètre.

Le décimètre, divisé en dix parties, donne le centimètre, ce qui veut dire centième de mètre, lequel divisé à son tour en dix autres parties, donne le millimètre ou millième de mètre, qui est la plus petite des mesures de longueur, et répond à environ une demi-ligne ancienne, mesure de France, ou à 34 centièmes de ligne mesure de Liege.

Le mètre, multiplié au contraire par 10, produit le décamètre, mesure de dix mètres, très-propre à former une chaîne d'arpenteur

pour le mesurage des terrains.

Multiplié par 100, le mètre produit l'hectomètre, mesure de cent mètres, qui ne peut guère servir qu'à exprimer la longueur d'une allée, celle d'un étang, d'un mur ou d'un fossé, et ce que l'on appelle vulgairement une portée de fusil.

Le mètre, multiplié par 1000, produit le kilomètre, mesure de mille mètres, qui équivaut à 500 et quelques toises, mesure de France ou un quart de lieue, ou à 484 toises 5 pieds, mesure de St. Hubert.

Ensin, multiplié par 10000, le mêtre donne le myriamètre, mesure de dix mille mêtres, qui revient à environ deux lieues moyennes anciennes, ou la distance d'une poste.

Ainsi toutes les mesures de longueur partent du mêtre, dont les mesures inférieures sont des fractions décimales, et les supérieures des multiples décimaux. En sorte que

Un myriamètre contient 10 kilomètres;

Un

Un kilomètre. 10 hectomètres: Un hectomètre 10 décamètres : Un décamètre 10 mètres ; Un mètre contient 10 décimètres; Un décimètre 10 centimètres : Un centimètre 10 millimètres.

DES MESURES DE SUPERFICIE.

LES mesures de superficie sont une émanation toute naturelle des mesures de longueur, et le mêtre leur sert de base.

Un carré d'un mètre de côté est appelé mètre carré. Celui d'un décimètre de côté est un décimètre carre. Un carré d'un centimètre de côté est un centimètre carré.

Le millimètre carré est de même un carré d'un millimètre de chaque côté. Un carré d'un décamètre de côté, considéré comme mesure de terrain, prend le nom d'are.

Un carré d'un hectomètre, ou cent mètres de côté, porte le nom

d'hectare , c'est-à-dire , cent ares.

Le kilomètre carré est une étendue de terrain égale à un carré qui aurait un kilomètre ou mille mètres de côté.

Ensin. le myriamètre carré est une étendue de territoire égale à un carré qui aurait un myriamètre ou dix mille mètres de côté.

Ces deux dernières mesures ne peuvent être employées que comme mesures géographiques propres à apprécier de grands territoires.

Un myriamètre carré contient 100 kilomètres carrés;

Un kilomètre carré contient 100 hèctares;

Un hectare contient 100 ares:

Un are contient 100 mètres carrés ou centiares;

Un centiare ou mêtre carré contient 100 décimètres carrés:

Un décimètre carré 100 centimètres carrés;

Un centimètre carré contient 100 millimètres carrés,

DES MESURES DE SOLIDITÉ.

LES solides se composent des trois dimensions, longueur, largeur et hauteur, et se comparent à des mesures régulières que l'on nomme entes, dont la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Un cube qui a un mètre de côté s'appelle un mètre caté. Appliquée au mesurage du bois de chaussage, cette mesure prend le nom de vière.

Le décluère, dixième de stère, n'est point un cube, mais la dixième partie d'un cube d'un mètre de côté; on peut s'en faire une idée en se représentant un plateau qui aurait un mètre carré

de base et un décimètre de hauteur.

Le décimètre cube, que l'on peut appeler aussi millistère, est égal à

un solide qui aurait un décimètre de chaque côté.
Un centimètre cube est égal à un solide d'un centimètre de chaque côté.
Le millimètre cube est égal à un cube d'un millimètre de chaque côté.

Il n'y a point de mesure de solides au-dessus du mètre cube ou stère; on peut cependant placer dans l'ordre de ces mesures, le décastère, égal à dix stères, unité de compte très-commode pour l'évaluation des grandes quantités de bois.

Un décastère contient dix stères ou mètres cubes.

Un stère ou mêtre cube contient dix décistères; il contient également mille millistères ou décimètres cubes.

Un décistère contient 100 millistères ou décimètres cubes.

Un décimètre cube contient 1000 centimètres cubes. Un centimètre cube contient 1000 millimètres cubes.

Un mètre cube contient conséquemment un million de centimètres cubes, un milliard de millimètres cubes.

DES MESURES- DE CONTENANCE.

NOUS avons vu que les mesures de longueur, de superficie et de solidité, dérivent immédiatement du mêtre; on va voir que les mesures de capacité ou contenance en sont également déduites.

La capacité d'un vase, c'est-à-dire, le vide formé par ses parois intérieures, peut être assimilée au solide qui le remplirait et se mesure de la même manière. Ainsi un vase de forme carrée, dont la largeur, la longueur et la profondeur intérieures sont chacune d'un décimètre, donnerait une capacité d'un décimètre cube, qui ne diffère que peu de l'ancienne pinte de Paris, et que l'on a nommée LITRE; on en a fait l'unité générique des mesures de contenance.

Un vase, qui contient seulement la dixième partie d'un litre, s'appelle décilitre.

Ensin, on a donné le nom de centilitre à une très-petite mesure

égale au dixième d'un décilitre, ou au centième du litre.

Pour avoir de grandes mesures, on a multiplié le litre par 10, par 100 et par 1000.

Multiplié par 10, le litre a donné une mesure de dix litres, qu'on

a appellée décalitre.

En le multipliant par 100, on en a fait une mesure de cent litres, qu'on a nommée hectolitre.

Ensin, une mesure, dont la capacité serait égale à un mêtre cube,

serait le kilolitre, mesure de mille litres.

DES POIDS.

QUOIQUE les poids semblent, au premier abord, n'avoir qu'un rapport fort éloigné avec les mesures de longueur, ils en ont pourtant été déduits de même que les autres mesures.

On a observé, dans l'article précédent, que les mesures de capacité avaient été tirées du mètre, et que le litre est un vase dont la

capacité est égale à un décimètre eube.

On a rempli d'eau distillée un vase semblable, et le poids de cette eau a servi de base aux mesures de pesanteur ou poids; on l'a nommé kilogramme, qui veut dire poids de mille grammes : c'est un poids qui équivaut à-peu-près à deux livres cinq gros et demi, ancien poids de marc, ou à deux livres deux onces deux gros deux grains cinquante-trois centièmes, poids de Liege.

Le kilogramme, divisé en dix parties, donne l'hectogramme, équiva-

lant à un peu plus de trois onces anciennes.

L'hectogramme, divisé à son tour en dix parties, donne le décagramme, qui vaut un peu plus de deux gros et demi anciens.

Le décagramme, divisé également en dix parties, donne le gramme, qui équivaut à près de dix-neuf grains anciens.

Display Google

Le dixième du gramme est le décigramme, qui équivaut à près de deux grains anciens.

Le dixième du décigramme est le centigramme, qui équivaut à-peu-

près à deux dixièmes de grain ancien.

Le dixième du centigramme, est le milligramme, qui équivaut à environ deux centièmes de grain ancien.

Le kilogramme, multiplié par 10, produit le myriagramme, poids de dix mille grammes, équivalant à près de vingt livres sept onces anciennes

Ainsi, le myriagramme vaut 10 kilogrammes;
Le kilogramme 10 hectogrammes;
L'hectogramme 10 décagrammes;
Le décagramme 10 décigrammes;
Le gramme 10 décigrammes;
Le décigramme 10 milligrammes;
Le centigramme , . . 10 milligrammes;

Les poids inférieurs s'expriment par dixièmes et centièmes de milligramme, comme les poids supérieurs au myriagramme s'expriment par dixaines, centaines, etc. de myriagrammes.

DES MONNAIES.

QUOIQUE les monnaies ne soient pas proprement des mesures, elles se lient cependant avec elles d'une maniere si intime, qu'il a paru indispensable de les soumettre aux mêmes principes, tant pour leurs poids que pour leur valeur.

Il s'est trouvé par un hasard heureux, qu'une pièce d'argent du poids de cinq grammes était, à 1/2 près en plus, l'équivalent de l'ancienne livre tournois. Il était tout simple de prendre pour unité monétaire, une valeur qui différait si peu de l'ancienne. On l'a nommée franc, expression qui était autrefois synonyme de livre.

Les monnaies ont été soumises, comme toutes les mesures, à la division décimale. En conséquence le franc a été divisé en dix parties que l'on a appelées décimes, dont chacun est à-peu-près l'équivalent de deux sous. Le décime a été divisé en dix autres parties qu'on a appelées centimes, dont chacun est à-peu-près la cinquième partie d'un sou. Les valeurs supérieures au franc s'expriment en

dixaines, centaines, etc. de francs; et les valeurs inférieures au centime, en dixièmes, centièmes, etc. de centimes : mais comme il n'y a pas de pièce de monnaie au-dessous du centime, on ne tient compte des fractions de centime que pour la régularité et l'exactitude des calculs; après quoi on les supprime toujours, comme autrefois on négligeait les fractions de denier.

Tel est le système des nouvelles mesures. On voit que tout part d'un seul principe, LE MÈTRE, qui est le générateur, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, le pere de toutes les autres mesures : que toutes les parties de ce systême, étroitement liées entre elles, sont comme les membres d'une seule et même famille, dont le mètre, produit lui-même par la nature, est la tige unique.

DE LA NOMENCLATURE.

On a pu remarquer, dans l'exposé que nous venons de faire du nouveau système métrique, que chaque nom, à l'exception de ceux qui expriment les unités génériques mètre, are, sière, l'ure et gramme, est composé de deux parties, l'une qui est commune à toute la classe à laquelle il appartient, et qui est ce nom générique lui-même; ainsi, le mot mètre, nom de l'unité générique des mesures de longueur, termine les noms de toutes les autres unités des mesures de cette classe, myria-mètre, hecto-mètre, déca-mètre, centi-mètre, etc.

Litre, nom générique des mesures de capacité, termine de même les noms de toutes les autres unités des mesures de capacité, hecto-litre,

déci-litre , etc.

Il résulte de-là un grand avantage : c'est qu'il suffit de voir par lequel de ces cinq mots, mètre, are sière, litre et gramme, le nom d'une mesure est terminé, pour savoir à quelle classe cette mesure appartient : c'est-à-dire, si c'est une mesure de longueur, de superficie, de solidité, de capacité ou de pesanteur; en sorte que si le nom d'une mesure est terminé par le mot litre, par exemple, on sait aussitôt que c'est une mesure de contenance; on sait qu'il est question d'un poids, si le nom de la mesure est terminé par le mot gramme; on sait que c'est un solide, s'il est terminé par le mot stère, ou une superficie de terrain, s'il est terminé par le mot are. L'autre partie du nom sert à distinguer les unités de chaque

classe et à exprimer combien la mesure dont il s'agit est plus grande ou plus petite que l'unité générique. C'est une sorte de prénom qui est annexé au nom générique pour indiquer le rang que la mesure à laquelle il se trouve appliqué occupe dans l'échelle ascendante ou descendante.

Ainsi le mot déca, qui signifie dix, appliqué au mot mêtre, donne le décamètre, il indique une mesure de dix mètres; appliqué au mot gramme, il donne le décagrame, il indique un poids de dix grammes.

Le mot hecto, qui veut dire cent, appliqué au mot litre, exprime une mesure de cent litres; au mot are, une mesure de cent ares.

De même le mot kilo, qui veut dire mille, appliqué à l'un des noms génériques, indique une mesure mille fois plus grande; kilo-mètre est une mesure de mille mètres; kilo-gramme est un poids de mille grammes.

Par la même raison, myrta, qui signifie dix mille, indique une mesure dix mille fois plus grande que l'unité générique; un myrta gramme est un poids de dix mille grammes, comme un myrta mètre est une

longueur de dix mille mètres.

Voilà pour l'échelle ascendante. Dans l'échelle descendante, c'està-dire, pour les mesures qui sont plus petites que l'unité générique, les prénoms déci, centi, milli, désignent des mesures dix fois, cent fois, mille fois plus petites que l'unité générique: ainsi: déci-mètre exprime une mesure d'un dixième de mètre; déci-gramme un poids d'un dixième de gramme; centi-litre, un centième de litre; milli-mètre, un millième de mètre.

TELLE est la nomenclature du nouveau système métrique, fixée par la loi du 18 Germinal an 3. Elle se compose de douze mots en tout; savoir : les cinq noms génériques, mêtre, pour les longueurs; are, pour les superficies; stère, pour les solidités; litre, pour les capacités; et gramme, pour les pesanteurs;

Et les sept prénoms, déca, qui veut dire dix; hecto, cent; kilo, mille; myria, dix mille; déci, dixième; centi, centième; milli, millième (1).

⁽¹⁾ Quelques auteurs emploient d'autres prénoms, tels que décimilli, centimilli, etc. pour désigner des dix-millièmes, des cent-millièmes, etc. de l'unité principale; mais ces dénominations doivent être rejetées comme compliquant inutilement le système, d'ailleurs elles ne sont point autorisées par la loi.

NOMENCLATURE VULGAIRE.

MAIS, quelque simple que soit cette nomenclature méthodique des nouvelles mesures, quelque facilité qu'elle présente pour éclairer l'esprit et aider la mémoire, on ne doit pas cependant dissimuler que son admission éprouve des difficultés bien ou mal fondées.

On lui reproche d'être composée de noms étrangers dans notre langue, comme s'il n'était pas au contraire plus convenable de désigner des choses nouvelles par des noms nouveaux et qui n'aient aucune autre acception, plutôt que de les appeler de noms qui ser-

vent déjà à désigner des choses différentes.

On reproche aux noms des nouvelles mesures d'être tirés du grec, comme si la plupart des noms de notre langue n'avaient pas la même origine; comme si ce n'était pas au contraire une chose infiniment utile d'avoir donné aux nouvelles mesures des noms qui peuvent passer sans altérations dans toutes les langues étrangères, dans tous les idiomes, où il est de fait que les noms vulgaires ne peuvent être également admis.

On leur a fait d'autres reproches mieux fondés, tels que,

1°. Celui de leur longueur. On ne peut disconvenir en effet que, pour des choses d'un usage aussi journalier que les mesures, des mots d'une seule ou de deux syllabes au plus n'eussent été préférables;

2°. Celui de la monotonie de leur désinence. Ce vice est une suite du parti que l'on a pris de désigner les mesures d'une même classe par un nom générique, très-propre sans doute à aider la mémoire, mais dont la consonnance faigue l'oreille, embarrasse l'esprit, et peut donner lieu à des méprises.

Ce sont ces considérations qui ont motivé l'arrêté des Consuls du 13 brumaire de l'an 9, par lequel il est permis d'employer une nomenclature vulgaire concurremment avec la nomenclature méthodique, et de traduire, dans l'usage, plusieurs des noms systématiques

en d'autres noms déjà usités; savoir, le nom de

Myriamètre, en celui de lieue;

De kilomètre, en celui de mille, parce qu'en effet c'est une longueur de mille mètres;

De décamètre, par celui de perche, par analogie avec la perche

ancienne, qui, dans plusieurs parties de la France, était la base des mesures de terrains;

Le nom de décimètre, en celui de palme, nom que les anciens donnaient à une mesure de quatre doigts, parce que c'est en effet une ligne à-peu-près égale à la largeur des quatre doigts de la main d'un homme de stature moyenne, à l'endroit de leur naissance;

Le nom de centimètre, en celui de doigt;

De millimètre, en celui de trait;

D'hectare, en celui d'arpent, nom consacré dans plusieurs départemens pour désigner les grandes mesures agraires, et généralement connu dans tous les lieux où il y a des forêts nationales;

Le nom d'Are, en celui de perche carrée, centième du même arpent; De décistère, en celui de solive, nom qui était précédemment consacré à désigner une mesure de solidité à-peu-près semblable pour le mesurage des bois de charpente;

Le nom de kilolitre, en celui de muid, nom autrefois employé pour

désigner les grandes quantités de grains;

D'hectolitre, en celui de setler, qui servait à exprimer à-peu-près la contenance d'un sac de blé;

Le nom de décalitre, en celui de bolsseau pour les grains, et de velte pour les liquides. Le boisseau, qui était dans plusieurs parties de la France la mesure pour la vente en détail des grains, est connu dans tous les cantons qui approvisionnent les magasins militaires; la velte est de même généralement connue dans tous les lieux qui étaient assujettis aux droits d'aides, comme une mesure de huit pintes;

Le nom de litre, est remplacé par celui de pinte, parce qu'en effet il dissère peu de la pinte de Paris, qui était de même assez gé-

néralement connue;

Celui de décilitre par le mot verre, parce que c'est un vase de la contenance d'un verre à boire de moyenne grandeur;

Celui de kilogramme, par le mot livre, qui est le nom assez généralement connu par-tout pour exprimer l'unité de poids;

L'hectogramme, par l'once, principale fraction de la livre;

Le décagramme, par le gros, fraction principale de l'once;

Le gramme, par le denier;

Le décigramme, par le grain.

L

Table au du nouveau Szelles mesures, telle qu'elle a été fixée paaire autorisée par l'arrêté des Consuls asent entre elles que relativement au mètre 5.° leur valeur approchée en mesures anci

MESURES.	NOMENCLATURE OCHÉE fixée par la Loi
sèches	DECALITRE
PESANTEUR OU POIDS.	Litre Décilitre rette.
	ins de Liège.
	Myriagramme Kilogramme
	HECTOGRAMME
	GRAMME
	DÉCIGRAMME
	CENTIGRAMME
	(1) Quelques nom

Instruction sur les nouvelles mésures, page 17.

Le même arrêté permet encore d'employer le mot quintal, pour exprimer cent livres nouvelles, comme il exprimait cent livres anciennes; et celui de millier pour exprimer mille des mêmes livres, comme il exprimait mille livres anciennes.

Chacun pourra choisir, dans ces deux systêmes de noms, ceux qui lui conviendront le mieux, et ils pourront être employés indifféremment dans tous les actes. L'essentiel, dans tout ceci, est que l'on s'entende bien, et que ceux qui emploiront les noms vulgaires, aient l'attention d'expliquer s'il est question de mesures nouvelles ou de mesures anciennes (1).

Pour mettre le lecteur d'autant plus à portée de comprendre ce que nous avons dit jusqu'ici du nouveau système métrique, nous allons présenter l'ensemble de ces diverses notions dans le tableau ci-joint.

DES INSTRUMENS DE MESURAGE.

NOUS n'avons jusqu'ici considéré les mesures que d'une manière abstraite et générale, et plutôt comme des quantités déterminées, que comme des instrumens propres à mesurer les quantités. C'est sous ce dernier rapport qu'il convient de les examiner maintenant.

Un myriamètre, ou une lieue, est bien une mesure; un hectare [arpent] est bien aussi une mesure : mais il n'existe pas d'instrumens auxquels on puisse rapporter ces quantités immédiatement; elles sont le résultat d'un mesurage que l'on fait avec des instrumens faciles 'à manier. Ce sont ces instrumens qui forment les mesures matérielles. Plusieurs ont leur double et leur moitié, comme on va le voir dans le tableau que nous allons en tracer ici, et dans lequel nous ferons connaître en même temps les usages auxquels ils sont destinés.

C

⁽¹⁾ Il serait à propos que l'on convint d'ane expression ou d'un signe pour indiquer, en se servant d'un nom ancien, que la mesure dont il s'agit est nouvelle. Le unot métrique, qu, par abréviation, M., semblerait très-propre à prévenir toute confusion. Ainsi on dirait livre métrique, pinte métrique, fieue M., etc.

DES MESURES DE LONGUEUR GONSIDÉRÈES COMME INSTRUMENS, ET DE LEURS FORMES.

LE décamètre [perche linéaire], est une chaîne de dix mètres de longueur, qui doit être employée en remplacement de l'ancienne chaîne d'arpenteur, pour le mesurage des terrains et des chemins.

Cette chaîne est formée par des chaînons d'un, de deux ou de cinq décimètres de longueur, du centre d'un des anneaux qui les lient au centre de l'anneau suivant. Ces anneaux sont en fer, à l'exception de ceux qui marquent la longueur d'un mètre, qui sont en cuivre; de manière que, si la quantité que l'on mesure est moindre qu'un décamètre, il suffit de compter les anneaux de cuivre et les chaînons pour savoir combien on doit porter de mètres et de décimètres.

On peut se servir du double décamètre qui expédie plus vîte; ou bien

du demi-décamètre qui est plus léger et plus portatif.

Le mêtre simple ou brisé remplace les aunes de toutes sortes et autres mesures analogues pour le mesurage des étoffes. C'est, dans ce cas, une règle de bois de deux centimètres d'équarrissage, garnie, à chaque extrêmité, d'un fer en étrier, et divisée dans toute sa longueur en centimètres marqués de 10 en 10 par les chiffres 10, 20, 30, etc.

Il y a aussi des mètres et doubles mètres ployans pour l'usage des tapissiers, miroitiers, et de tous ceux qui étaient dans l'habitude de porter

des aunes ou des toises ployantes.

Le mêtre remplace aussi la toise, la canne et toutes les autres mesures analogues, pour le mesurage des bâtimens, des ouvrages d'arts, et tout ce qui s'appelle le toité. C'est alors une règle plate ou un bâton

rond garni en fer à ses bouts.

Le double mêtre simple ou brisé ne dissère presque pas de l'ancienne toise de Paris et de la canne des pays méridionaux. Il peut être employé pour accélérer le mesurage, dans tous les cas où l'on se servait de la toise. C'est une sorte de Verge en bois d'une scule pièce, ou de deux pièces réunies par une virole en cuivre, et garnies en ser à chaque extrêmité. Une des parties de cet instrument peut servir de canne.

Le demi-mètre simple ou brisé est un instrument à l'usage des marchands ambulans, des charpentiers, menuisiers, serruriers, en remplacement du pied ou autres mesures analogues; d'une pièce, c'est une règle divisée en centimètres et même en millimètres; brisé, c'est un instrument composé de deux règles réunies par une charnière, comme les anciens pieds.

Le décimètre [palme] simple ou double, sur lequel sont tracés les santimètres [doigts] et les millimètres [traits], forme une mesure de poche extrémement commode en remplacement du pied, pour tous les cas où l'on a besoin de mesurer de petites quantités. Le double décimètre est une règle de bois ou de métal, d'une seule pièce, ou de deux pièces réunies par une charnière.

DES INSTRUMENS POUR LE MESURAGE DES SUPERFICIES.

Les mesures de superficie ne sont que le résultat du calcul, c'est-àdire, de la multiplication de la longueur par la largeur des superficies, réduites à la forme d'un rectangle.

Les instrumens pour le mesurage des surfaces sont donc les mêmes que ceux que l'on emploie pour le mésurage des longueurs. C'est, pour le mesurage des terrains ou l'arpentage, le décamètre [perche] dont le carré forme l'are ou la perche carrée;

Et pour le mesurage de toutes les autres superficies, le mêtre, le décimètre [palme], le centimètre [doigt], le millimètre [trait]; d'où résultent le mêtre carré, le décimètre carré [palme carré], le centimètre carré

[doigt carré], etc.

DES INSTRUMENS POUR LE MESURAGE DES SOLIDES.

LEs seuls instrumens pour le mesurage des solides, sont, le suère et le double suère, membrures ou chassis en bois, destinés au mesurage du bois de chaussige, dont la hauteur et la largeur sont tellement combinées avec la longueur du bois, que lorsque le chassis en estrempli, il donne un mêtre cube de bois ou son double.

Dans tous les autres cas, le mesurage des solides ou la cubature, est le produit de la multiplication de la longueur par la largeur et la hau-

Waszerby Google

teur; et il se fait au moyen des instrumens des mesures de longueur, en suivant d'ailleurs les règles et les principes de la géométrie.

DES INSTRUMENS POUR LE MESURAGE DES CAPACITÉS.

Les instrumens pour le mesurage des liquides et des grains, sont des vases dont la capacité est connue. Les objets auxquels sont destinées ces mesures étant de nature différente, les instrumens en sont aussi de formes et de matières différentes.

DES MESURES POUR LES LIQUIDES, ET DE LEURS FORMES.

Les mesures de capacité pour les liquides, sont :

Le décalite ou velte de dix pintes. Il remplace l'ancienne velte et les auures mesures du même genre : on peut employer son double et sa moitié.

Le live [pinte], et le déclive [verre], leurs doubles et leurs moitiés;

Ces mesures sont le plus communément des vases d'étain, de formécylindrique, dont la hauteur est double du diamètre; ce qui donne à chacun la facilité de s'assurer de l'exactitude de leur contenance. Il suffit pour cela de mesurer le diamètre de la mesure, soit avec un double décimètre, soit de toute autre manière, et de vérifier si la hauteur est double du diamètre.

Voyez au surplus le tableau des dimensions exactes que doivent avoir ces mesures, page 64 des Tables de comparaison.

Les mesures pour le lait sont construites en fer-blanc; elles sont dans la forme cylindrique et leur diamètre est égal à la hauteur. Leurs dimensions sont les mêmes que celles des mesures analogues pour les grains.

Voyez le tableau des dimensions de ces dernières, ibidem.

Le décaliure [velte] peut être d'une autre matière et d'une autre forme que les mesures plus petites; on le construit en bois, en cuivre ou en fer-blanc, dans la forme d'un broc.

Quoique les futailles ne soient pas proprement des mesures, elles peuvent cependant y être assimilées, et l'on peut faire des tonneaux d'un hectolitre, d'un double et d'un demi-hectolitre, d'un kilolitre et d'un demi-kilolitre.

On trouvera, page 64 des Tables de comparaison, le tableau des dimensions que doivent avoir les futailles pour être appropriées au nouveau système.

DES MESURES POUR LES GRAINS ET AUTRES MATIERES SÈCHES, ET DE LEURS FORMES.

LES instrumens pour le mesurage des grains et autres matières

L'heemlive [Setier], son double et sa moitié. Ils sont destinés à remplacer toutes les mesures qui ont servi jusqu'ici pour la chaux, le plâtre, le charbon, la houille ou charbon de terre, et autres matières que l'on est dans l'usage de mesurer de cette manière.

Le décalure [boisseau], son double et sa moité. Ils remplacent les anciens boisseaux, coupes, émines, bichets, rezals, cartes, minots, etc. usités dans les différens pays pour le mesurage des grains

dans les halles et marchés.

Quoique l'on puisse également y employer l'hecottire [setier], il n'est guère considéré à cet égard que comme unité de compte, c'est-à-

dire, comme une quantité de dix décalitres [boisseaux.]

Le litre [pinte], son double et sa moitié. Ils s'appliquent à tous les usages auxquels on employait la pinte, le litron, le picoin et autres mesures anciennes analogues, dans la vente ou distribution des grains en détail.

Le décellure et son double, servent à l'appréciation des plus petites

quantités.

La nomenclature des nouvelles mesures comprend encore dans le nombre de celles de cette classe, le kiloline [muid]; mais on ne doit le considérer que comme une unité de compte, et non comme un instrument de mesurage, parce que représentant un volume égal à celui d'un mètre cube, il serait beaucoup trop grand; le demi-hectolitre lui-même serait encore d'un usage impraticable. On ne doit se servir du kiloline [muid], que pour exprimer de grandes quantités.

Ces sortes de mesures sont communément construites en bois, dans la forme d'un cylindre, dont le diamètre est ègal à la hau-

Dhuzed by Googl

teur; ce qui offre encore aux citoyens un moyen facile pour s'assurer

de l'exactitude de leur contenance.

Les grandes mesures sont garnies de cercles et de bandes en ser pour en maintenir et conserver la forme; celles qui sont destinées au mesurage de la chaux, du plâtre, etc. ont des pieds qui en facilitent l'usage et le maniement.

Voyez le tableau des dimensions qu'elles doivent avoir, page 64 des tables de comparaison;

Les mesures doivent être remplies jusqu'au bord, il n'y a plus de comble. Tout usage de ce genre, sous quelque dénomination que se soit, est absolument abrogé par l'établissement des nouvelles mesures; autrement l'uniformité, qui est le but essentiel de cette institution, n'existerait bientôt plus. Ainsi le vendeur ne peut être obligé de donner plus de marchandise qu'il n'en faut pour remplir la mesure au ras du bord, et l'acheteur ne peut pas en exiger davantage.

DES POIDS, ET DE LEURS FORMES.

DANS l'ancien système, quoiqu'il y cût des poids de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 et 50 livres, aucun de ces poids pourtant n'était considéré comme unité, on passait sans intermédiaire de la livre au cent ou quintal, qui n'était qu'une unité de compte, et fut vraisemblablement, dans son origine, le nom dont on se servit pour exprimer une quantité de cinq poids de vingt livres chacun.

Quoi qu'il en soit, le nouveau système s'est enrichi d'une unité de plus, le myriagramme; qui, comme on l'a vu, équivant à un peu plus de vingt livres poids de marc, et dont le double et la moitié sont très-commodes. Ils remplacent, dans le commerce, tous les poids qui

y étaient en usage, depuis dix jusqu'à cinquante livres.

Ces poids sont généralement en fonte de fer. Leur forme est celle d'une pyramide hexagonale tronquée; on en fabrique aussi en cuivre,

qui sont de forme cylindrique.

Le kylogramme [livre métrique], son double et sa moitié, remplacent, pour le commerce de détail et les appoints des grosses pesées, les poids anciens depuis une livre jusqu'à quatre.

L'hectogramme [once métrique] et le décogramme [gros métrique], leurs :



doubles et leurs moitiés, remplacent les fractions de la livre an-

cienne, depuis la demi-livre jusqu'au gros.

Tous ces poids se font en fer comme le myrlagramme, et dans la même forme; on les fait aussi en cuivre, dans la forme de cylindres à bouton, ou bien dans celle de parallélipipèdes, dont les dimensions sont tellement combinées, qu'à l'inspection seule d'un de ces poids on peut juger quelle est sa valeur.

Le gramme [denier], le décigramme [grain], le centigramme et le milligramme [dixième et centième de grain], leurs doubles et leurs moitiés, remplacent les fractions du gros, le grain et ses fractions,

pour les plus petites pesées.

Le gramme et son double sont communément construits comme les précèdens, soit sous la forme de cylindres à bouton, soit sous la forme prismatique; mais les poids au-dessous sont fait de morceaux de laiton très minces, comme l'étaient ci-devant les grains et frac-

tions de grains.

La nomenclature permise par l'arrêté des consuls du 13 brumaire an 9, comprend en outre, parmi les poids, le quiatal, poids de cent kilogrammes ou livres métriques, qui revient à un peu plus de 214 livres, ancien poids de Liège, et le millier ou tonneau de mer de 1000 kilogrammes ou livres métriques, équivalent à près de 2141 livres anciennes: mais ce ne sont que des unités de compte; il n'existe pas de poids effecuis aussi considérables.

BALANCES.

Les balances en général sont aussi des instrumens pour mesurer la pesanteur des corps: celles qui sont composées d'un sléau à deux bras égaux, s'appliquent à toutes sortes de systèmes de poids; mais il n'en est pas de même de celles que l'on appelle romaines et pesons. Comme ces instrumens sont en même temps l'ossice de balance et de poids, il est indispensable de les approprier au nouveau système; il suffira, pour cela, d'en essacer la division qui était relative aux anciens poids, et de la remplacer par la division décimale, de maniere qu'elles expriment des nouveaux poids et leurs fractions décimales.

Quant aux romaines et pesons que l'on construira dorénavant,

il convient qu'ils aient, autant qu'il sera possible, une portée en nombres qui rentre dans l'ordre décimal, tels que un, deux, sinq ou dix hectogrammes, kilogrammes ou myriagrammes.

MONNAIES.

Nous ne terminerons pas cet article sans faire remarquer un grand avantage qui doit résulter de notre nouveau système monétaire; c'est que toutes les pièces de monnaies nouvelles peuvent en même temps servir de poids.

La pièce d'un franc pèse 5 grammes ou 5 deniers métriques; celle

de 2 françs, 10 grammes.

Celle de 5 francs pèse 25 grammes; en sorte que 4 pièces de

5 francs pesent 100 grammes ou une once métrique.

Quarante des mêmes pièces pèsent un kilogramme ou une livre métrique, et 400 des mêmes pièces pèsent un myriagramme ou 10 livres métriques.

La pièce d'or sera du poids d'un décagramme ou d'un gros

métrique.

Les, pièces de cuivre fournissent aussi des poids qui, quoique moins exacts, peuvent néanmoins être utiles dans la pratique.

La pièce d'un décime pèse 2 décagrammes ou 2 gros métriques; celle de 5 centimes pèse un décagramme ou un gros métrique; et celle d'un centime, 2 grammes ou deux deniers métriques.

OBSERVATION SUR L'EMPLOI DES DOUBLES ET DES MOITIÉS.

ON avremarqué dans les articles précédens, qu'avec les unités décimales des mesures, on emploie leurs doubles et leurs moitiés : il est bien essentiel de ne pas prendre ces doubles et ces moitiés pour des unités (1), mais de les considérer simplement comme des instrumens propres à faciliter le mesuragé. En conséquence, toutes les fois

⁽¹⁾ C'est une erreur dans laquelle sont tombées quelques personnes, qui, regardant mal àpropos les doubles et les moitiés comme des unités, ont été jusqu'à proposer de leur donner des noms particulters, ce qui serait compliquer fort inutilement le système et en détruire la simplicité.

que l'on se servira d'un instrument double, comme d'un double mêtre, d'un double décimètre, d'un double myriagramme, on aura soin de compter

deux mesures pour chaque.

Toutes les sois, au contraire, que l'on se servirà d'un demi, comme d'un demi-litre ou d'un demi-kilogramme, on comptera un pour deux demis; mais, en général, les demis ne doivent être employés que pour les appoints, ou comme représentant cinq unités de l'ordre inférieur; en sorte qu'un demi-mitiagramme comptera pour cinq décilières; par la raison que toutes les mesures se divisant par dix, la moitié d'une mesure est la même chose que cinq dixièmes de cette même mesure, ou cinq unités de l'ordre inférieur.

DE LA DIVISION DES NOUVELLES MESURES.

LES mesures qui ont été en usage en France jusqu'à présent, se divisaient de différentes manières. Il résultait delà que dans les calculs relatifs aux mesures, on était sans cesse obligé d'opérer sur des nombres complexes (1), ce qui faisait de ce calcul une science

qui n'était à la portée que de peu de personnes.

C'est donc un service bien important que les fondateurs du nouveau systême métrique ont rendu au public, en assujettissant les nouvelles mesures à la division décimale, puisque, par-là, ils ont affranchi le calcul de toutes les difficultés qui le rendaient embarrassant et fastidieux pour ceux qui en sont instruits, et impraticable pour le plus grand nombre.

Il résulte, en effet, de l'application du calcul décimal aux nouvelles mesures, que toutes les opérations qui y sont relatives se réduisent à des calculs de nombres simples; ce qui produit une

grande économie et de temps et de peine.

Quant au calcul décimal lui-même, il n'est qu'une extension des règles ordinaires de l'arithmétique; en sorte que ceux qui savent pratiquer ces règles pour les nombres entiers sculement, savent tout ce

This and by Google

⁽¹⁾ On appelle ainsi les nombres composés de différentes sortes d'unités, tels que 25 pieds 5 pouces 6 lignes, 13 livres 3 onces 2 gros, etc. Leur calcul était sujet à des difficultés particulières qui n'auront pas lieu dans le nouveau système.

qu'il faut pour exécuter les opérations de calcul relatives aux nouvelles mesures. On s'en convaincra aisément par les détails qui suivent.

DU CALCUL DÉCIMAL

Tout le monde sait que les chiffres qui servent à notre numération ont une valeur dix fois, cent fois, mille fois, etc. plus grande ou plus petite à mesure qu'ils s'éloignent d'une ou de plusieurs places vers la gauche ou vers la droite; en sorte que chaque chiffre exprime des unités dix fois plus grandes que celui qui le suit immédiatement en allant de gauche à droite, et conséquemment dix fois plus petites que celui qui le précède.

Ainsi, dans cette suite de chiffres 32594, le chiffre 4 exprimant 4 unités, par exemple 4 francs, le chiffre 9 qui le précède immédiatement exprimera 9 dixaines de francs, le chiffre précédent 5 exprimera 5 centaines, le chiffre 2 exprimera 2 mille, et enfin le

chiffre 3 trois dixaines de mille.

Il résulte delà que si en suivant la même marche, après le chiffre 4 qui marque des unités simples, des francs si l'on veut, on place un autre chiffre, par exemple un 7, ce dernier chiffre exprimera des unités dix fois plus petites que l'unité simple : mais des unités plus petites que l'unité simple, sont des dixièmes de cette unité; le chiffre 7 exprimera donc des dixièmes de franc.

Si après ce dernier chiffre 7, qui représente des dixièmes, on en écrit un autre, par exemple un 6, celui-ci exprimera des unités dix fois plus petites que les précédentes : mais des unités dix fois plus petites que des dixièmes sont des centièmes; ce chiffre 6 exprimera

donc six centièmes de franc.

Enfin, si après ce chiffre 6 nous en écrivons encore un autre, soit un 8, celui-ci, marquant des unités dix fois plus petites que

les centièmes, exprimera des millièmes, et ainsi de suite.

En sorte que, si, au nombre que nous avons posé plus haut 32594, et que nous avons supposé représenter des francs, nous ajoutons les trois autres chiffres 768, ces trois derniers chiffres exprimeront sept dixièmes, six centièmes et huit millièmes de franc.

Mais, de même que pour énoncer 32594, l'on ne dirait pas trois dixaines de mille, deux mille, cinq centaines, neuf dixaines es quatre

unités, mais bien trente-deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze francs, nous ne dirons pas non plus, pour les trois chiffres ajoutés 768, sept dixièmes, six centièmes et huit millièmes de franc, mais

bien sept cent soixante-huit millièmes de franc.

C'est sur cela qu'est fondé le calcul décimal. Il consiste à n'admettre aucune autre division de l'unité que celle qui se fait par dix, et à exprimer les fractions qui résultent de cette division, par des nombres sur lesquels on opère comme sur des nombres entiers, puisque les chiffres qui les expriment ont entre eux des rapports absolument semblables.

Une chose seulement est à observer ; c'est de marquer la place des unités, afin qu'on sache ou commencent les fractions. On est dans l'usage d'indiquer la place des unités par une virgule ou un point placé à la suite du chiffre qui les exprime : le point est préférable à la virgule, qui est communément employée pour partager les nombres composés de plusieurs chiffres en tranches de trois chiffres, et en faciliter la numération. Il est quelques personnes qui, craignant les méprises auxquelles le point peut donner lieu. le remplacent par un trait placé au haut et à la droite du chiffre des unités, comme on le voit ici 12'5 : d'autres ont pensé qu'on pourrait placer le point au-dessous du chiffre, comme ceci 7300: quelques-uns écrivent les chiffres qui expriment les fractions, en plus petits caractères, comme on le voit ici, 57844. On pourrait fort bien placer le chiffre des unités entre deux parenthèses, comme ceci. 63(1)74; mais cette méthode aurait l'inconvénient d'être trop longue. et on ne saurait trop abréger tout ce qui est relatif au calcul : c'est cette raison qui fait et fera toujours accorder la préférence au point placé à la droite du chiffre des unités.

Quel que soit le signe que l'on adopte pour désigner la place des unités, les nombres qui seront à la gauche de ce signe se nommeront entiers, ceux qui seront à sa droite se nommeront chiffres decimaux, fractions déteimales, ou simplement décimales, et le point, auquel nous invitons à donner la préférence, se nommera point décimal.

Un nombre est entier lorsqu'il est sans fractions; il est fractionnaire

lorsqu'il est accompagné de fraction.

Le nombre 319, n'étant suivi d'aucune fraction, est un nombre entier : le nombre 72.347 est un nombre fractionnaire, parce qu'il contient des décimales; il signifie 72 entiers et 347 millièmes; 3.8195 est un autre nombre fractionnaire qui contient quatre décimales, et signifie trois entiers et huit mille cent quatre-vingt-quinze dix-millièmes.

Comme c'est la place des unités qui détermine la valeur des chiffres posés à droite ou à gauche, il s'ensuit qu'il est indispensable de marquer par un zéro, la place des unités, quand même il n'y en aurait pas : ainsi pour exprimer vingt-sept centlemes, nous marquerons par un zéro la place des unités, et nous écrirons 27 ensuite, de cette manière 0.27.

Il faut de même marquer par un zéro les places qui ne sont point occupées par des chiffres significatifs : ainsi le nombre 304.07 exprimera trois cent quatre entiers et sept cenitèmes; le nombre 0.0009 exprimera zéro d'entiers et neuf dix-millièmes, ou simplement neuf dix-millièmes; et le nombre 0.7095 exprimera sept mille quatre-vingtquinze dix-millèmes.

Puisque les chiffres expriment des valeurs toujours dix fois plus petites, à mesure qu'ils s'éloignent des unités en allant vers la droite, il s'ensuit que plus il y a de chiffres décimaux dans un nombre, plus petite est la valeur du dernier de ces chiffres : s'il y en a trois, par exemple, le troisieme exprimera des millièmes de l'unité; s'il y en a six, le sixième exprimera des millionièmes de cette même unité; mais à moins que l'on n'ait besoin d'une exactitude rigoureuse, on peut fort bien négliger de tenir compte des millionièmes, des cent millèmes, et même des dix-millièmes parties d'une chose.

Que l'on considère un millimètre, ou trait, qui n'est pas toutà-fait la valeur d'une demi-ligne ancienne; qu'on le divise intellectuellement en dix parties, et que l'on compare chacune de ces parties avec le mètre, qui est d'un peu plus de trois pieds, on se fera une idée de la dix-millième partie d'une chose, et l'on jugera s'il n'est pas une multitude de circonstances dans lesquelles on peut négliger non-seulement les dix-millièmes, mais même les millièmes, et quelquefois jusqu'aux centièmes. En effet, si un ou plusieurs dix-millièmes, comparés à un mètre, sont une quantité si petite que l'on peut à peine l'apprécier, que serait-ce si on la comparait à une longueur de dix mètres, et plus encore à une longueur de cent mètres. Aussi ne fait-on aucune difficulté de réduire les décimales à un

petit nombre, toutes les fois que l'on n'a pas besoin d'une exactitude rigoureuse. On est dans l'usage de n'en conserver que deux ou trois au plus; et cela suffit dans les cas ordinaires. Il est certain en effet que lorsqu'une quantité est déterminée à quelques millièmes près, on peut le plus souvent la regarder comme exacte, les insrummens dont on se sert pour mesurer ou pour peser ne donnant pas une aussi grande précision.

Il faut observer, cependant, que toutes les fois qu'une quantité n'est exprimée que par un petit nombre de chiffres, comme trois ou quatre, il y aurait de l'inconvénient à supprimer deux ou même quelquefois un seul de ces chiffres, quand même ils n'exprimeraient

que des fractions décimales.

Soit, par exemple, le nombre 5.94, il est clair qu'on le diminuerait d'une quantité notable si on supprimait le dernier chiffre, puisqu'il exprime 4 centièmes des unités de l'ordre de celles qu'exprime le

premier chiffre 5.

En second lieu, que toutes les fois que les chiffres que l'on veut supprimer forment une quantité plus grande que la moitié d'une unité de l'ordre de celles qu'exprime le chiffre précédent, il faut augmenter ce dernier chiffre d'une unité. Or, des chiffres sont plus grands que la moitié d'une unité du degré supérieur, lorsque le premier de ces chiffres est plus grand que 5 ou un 5 suivi de quelques autres chiffres. En effet, cinq dixièmes sont la moitié d'une unité; et si à ces cinq dixièmes, il se trouve encore joint quelque autre fraction, cette quantité est plus de la moitié d'une unité.

Soit, par exemple, le nombre 54.93876 que nous supposerons

exprimer 54 myriagrammes et 93876 cent-millièmes.

Si nous supprimons le dernier chiffre 6, comme il est plus grand que 5, et qu'il exprime six dixièmes d'unité de l'ordre précédent, nous augmenterons le chiffre précédent d'une unité, et nous aurons 54.9388.

Si nous voulons encore supprimer la dernière décimale 8 de ce nouveau nombre, comme elle est plus grande que 5, nous augmenterons le chiffre précédent d'une unité, et nous aurons 54.939.

Si nous voulons encore supprimer le dernier chiffre 9 de ce nou-

veau nombre, nous aurons 54.94.

Ensin nous supprimerons le dernier chissre 4 de ce nouveau nombre,

This and by Google

sans augmenter le précédent 9 d'une unité, et il nous restera 54.9. Nous n'aurons dans ce dernier cas, diminué la valeur du nombre primitif 54.93876, que de 3876 cent-millièmes, c'est-à-dire, de moins de la moitié d'un dixième.

La suppression d'un certain nombre de décimales simplifie beaucoup les calculs; mais elle ne doit point être faite au hasard, et il faut toujours avoir égard tant à la grandeur de l'unité qu'au degré d'exactitude qu'on veut obtenir. Avec un peu d'habitude on parvient bientôt à connaître, dans chaque cas particulier, combien on peut omettre de décimales sans crainte d'aucune erreur sensible.

Tout ce que nous venons de dire donne au lecteur l'explication de la manière dont nous avons exprimé en chiffres la valeur des mesures nouvelles dans le tableau que nous avons mis sous ses yeux. On y voit, par exemple, à l'article des mesures de longueur, que la valeur du centimètre [doigt] est exprimée ainsi, 0.01, ce qui veut dire un centième de mètre; et celle du millimètre [trait] est exprimée ainsi: 0.001, c'est-à-dire un millième; et à l'article des mesures de solidité, que la valeur du millimètre cube [trait cube] est exprimée en chiffres de la manière suivante, 0.000000001, ce qui signifie un billionième, parce qu'en effet le millimètre ou trait cube est la billionième partie du mètre cube.

On sait que les zéros, placés à la gauche d'un nombre entier, n'altèrent en rien la valeur de ce nombre : 718 signifie sept cent dix-huit; 00718 signifie aussi sept cent dix-huit. Il en est de même de ceux que l'on ajoute à la suite d'un nombre fractionnaire; ils n'en augmentent ni n'en diminuent la valeur en aucune manière; seulement la dénomination de la fraction est changée : chaque zéro ajouté fait qu'elle exprime un nombre dix fois plus grand d'unités fractionnaires dix fois plus petites.

Soit, par exemple, la fraction décimale 0.7, qui signifie 7 dixièmes; si on ajoute un zéro, elle deviendra 0.70, c'est-à-dire 70 centièmes; si on ajoute un autre zéro, on en fera 0.700, c'est-à-dire sept cents millièmes, etc.: mais toujours la fraction aura la même valeur, parce que sept dixièmes, soixante et dix centièmes, et sept cents millièmes, sont absolument la même chose.

Il suit delà que l'on peut, sans inconvénient, ajouter à une fraction décimale ou en retrancher autant de zéros que l'on voudra,

sans altérer en rien sa valeur. On expliquera par la suite quels sont

les cas où il convient de faire ces changemens.

On voit qu'il n'y a dans tout ceci rien qui ne soit déjà connu d'un homme qui sait les premiers élémens de l'arithmétique, ou qui n'en soit déduit immédiatement; ce n'est donc pas sans raison que nous avons annoncé que la méthode du calcul décimal n'était point une nouveauté, mais seulement une extension du calcul ordinaire des nombres entiers; cette méthode est familière aux savans et aux négocians habiles, qui y trouvent une grande facilité pour les opérations les plus compliquées : il est temps de la rendre propre au commun des citoyens, pour qui elle simplifiera infiniment tous les calculs relatifs aux nouvelles mesures; c'est ce que nous allons faire voir maintenant, en donnant quelques exemples de ces calculs.

DE L'ADDITION.

L'ADDITION des nombres dans lesquels il y a des fractions décimales, se fait comme si les nombres étaient entiers, et sans avoir égard au point décimal, on doit observer seulement de mettre les unités du même ordre les unes sous les autres dans une même colonne : il est bon aussi de remplir par des zéros les places vides des nombres qui ont moins de décimales que les autres.

EXEMPLE.

ON propose d'additionner les nombres suivans 57.963, 129.0403, 0.01944 et 6358.

Placez ces nombres les uns sous les autres, comme on le voit ici, et remplissez par des zéros, les places vides, afin que tous les nombres aient la même quantité de chiffres décimaux.

	57 · 95300
Après avoir opéré comme si ces nombres	129.04030
étaient entiers, c'est-à-dire, sans faire	0.01944
attention au point décimal, vous trouverez	6358.00000
pour total	6545.02274
ou bien, en supprimant les deux dernières décimales	6545.023

DE LA SOUSTRACTION.

On place le nombre que l'on veut soustraire sous le nombre dont on veut le retrancher, de manière que les unités du même ordre soient les unes sous les autres; on remplit par des zéros les places vides parmi les décimales, afin qu'il y en ait une quantité égale dans l'un et l'autre nombre, après quoi on opère comme si les nombres étaient entiers, et sans égard pour le point décimal.

EXEMPLE.

On propose de retrancher le nombre 267.428 du nombre 934.6. Placez le nombre 267.428 sous le nombre 934.6 comme on le voit ici, et ajoutez deux zéros au nombre qui n'a qu'une décimale.

ici, et ajoutez deux zeros au nombre qui ma qu'une decima	ic.
Après avoir opéré comme si ces nom-	934.600
bres étaient entiers, vous aurez pour	267.428
reste	667.172
ou bien, en supprimant le dernier chiffre	667.17

DE LA MULTIPLICATION.

LA multiplication des nombres fractionnaires se fait de la même manière que si ces nombres étaient entiers; il n'y a autre chose à observer que de séparer, dans le produit, autant de chiffres décinaux qu'il y en a tout à la fois dans le multiplicande et dans le multiplicateur.

EXEMPLE Ier.

Solu à multiplier 73.19 par 3.438; après qu'on aura placé le multiplicateur au-dessous du multiplicande, on opérera, comme on le voit ici, de la même manière que si ces deux nombres étaient entiers, et sans faire attention au point décimal.

ntiers, et sans faire attention au point décimal.	73.19
	3.438
•	58552
	21957
	29276
	21957
L'opération ayant donné pour produit	251.62722
	nous

nous observerons qu'il y a trois décimales au multiplicateur, et deux au multiplicande, ce qui fait cinq en tout : nous séparerons donc, par le point décimal, les cinq derniers chiffres de ce produit, et nous aurons 251.62722. Si l'on veut se contenter de deux décimales, nous supprimerons les trois derniers chiffres 722, et attendu qu'ils valent plus de cinq dixièmes des unités de l'ordre précédent, nous augmenterons d'une unité le chiffre 2 qui exprime celles-ci; et nous aurons pour produit définitif 251.63.

EXEMPLE II.

Soit à multiplier le nombre 247 par 0.18. On commencera par placer le multiplicateur sous le multiplicande comme on le voit ici; après quoi on opérera, sans avoir égard au point décimal, de la même maniere que si ces nombres étoient entiers.

0.18 1976

EXEMPLE III.

Soit encore à multiplier 0.2417 par 0.036 : après qu'on aura placé ces deux nombres au-dessous l'un de l'autre, on opérera, sans avoir égard au point décimal, de la même manière que si ces nombres étaient entiers.

0.2417 0.036 14502 7251

L'opération faite, et ayant donné pour produit......... 87012 il reste à en séparer sept chiffres par le point décimal, parce qu'il y en a sept tant au multiplicande qu'au multiplicateur: mais comme l'opération n'a donné au produit que cinq chiffres, il s'ensuit que l'on doit ajouter deux zéros à la gauche de ces cinq chiffres et en mettre encore un troisième pour marquer la place des unités, ce qui donnera pour produit définitif o.0087012, nombre que l'on pourra fort bien, si l'on veut, réduire à 0.0087, en supprimant les trois derniers chiffres qui n'expriment que 12 dix-millionièmes.

Avant de terminer l'article de la multiplication, nous devons

encore faire ici une observation.

Lorsque l'on veut multiplier un nombre entier par 10, par 100, par 1000, etc., on se contente, comme chacun sait, d'y ajouter un, deux ou trois zéros, etc. En effet, puisque les chiffres ont une valeur dix sois, cent sois, mille sois plus grande à mesure qu'ils s'éloignent d'une, de deux, ou de trois places, etc. de celle des unités, il est clair qu'en ajoutant un ou plusieurs zéros à un nombre entier, on éloigne d'autant plus les chissres qui composent ce nombre de la place des unités, et on leur donne une valeur dix sois, cent sois, mille sois plus grande, etc.

Si les nombres sont fractionnaires, c'est-à-dire, accompagnés de décimales, ce n'est pas en ajoutant des zéros à ces nombres, qu'on les multipliera par 10, 100, 1000, etc., puisque des zéros ajoutés à une fraction décimale n'en augmentent ni n'en diminuent la valeur con emploie dans ce cas un moyen non moins simple; il ne s'agit que de rapprocher le point décimal d'une, de deux ou de trois places, etc.

vers la droite.

Soit, par exemple, le nombre 5.439, qui signifie cinq unités et quatre cent trente-neuf millièmes. En rapprochant le point décimal d'une place vers la droite, ainsi, 54.39, nous le multiplions par 10, et nous en faisons 54 entiers et 39 centièmes. Si nous le rapprochons de deux places, nous en faisons 543.9, c'est-à-dire, 543 entiers et 9 dixièmes, nombre cent fois plus grand que le premier; ensin nous multiplierons ce même nombre par 1000 en rapprochant le point décimal de trois places vers la droite, et nous aurons 5439.

Lorsqu'un nombre a été ainsi multiplié par le rapprochement du point décimal, de manière qu'il ne reste plus de chiffres décimaux, il est devenu un nombre entier, et on le multipliera ultérieurement par 10, par 100, par 1000, etc. en y ajoutant les zéros nécessaires.

Si c'est une fraction décimale que l'on a ainsi multipliée par 10, 100, 1000, etc. par le rapprochement du point décimal, tous les zéros qui précèdent la place des unités étant devenus inutiles, il faut

les supprimer.

Soit, par exemple, le nombre 0.0025 que nous voulons multiplier par 100, nous rapprochons le point décimal de deux places vers la droite, et nous en faisons 000.25: mais comme les zéros placés à la gauche d'un nombre entier n'en changent point la valeur, il s'ensuit que les deux premiers zéros sont inutiles, et qu'on peut les supprimer; ce qui donnera simplement 0.25.

DE LA DIVISION.

LA division, que l'emploi des fractions irrégulières rend ordinairement assez embarrassante, devient dans le calcul décimal, une opération très-simple et très-facile, parce qu'on opère toujours sur les nombres fractionnaires, et même sur les fractions, comme sur des nombres entiers et incomplexes.

Si les nombres sur lesquels on doit opérer ont une égale quantité de décimales, on opère de la même manière que si ces nombres

étaient entiers, et sans égard pour le point décimal.

Si l'un des deux nombres contient plus de décimales que l'autre; on y ajoute des zéros en nombre suffisant pour qu'il y ait autant de décimales dans l'un que dans l'autre (nous avons vu plus haut que des zéros ajoutés à des chiffres décimaux n'en changent point la valeur); et l'on opère encore comme si les deux nombres étaient entiers.

Lorsque le dividende ne contient pas le diviseur un nombre exact de fois, on est, dans la méthode ordinaire, obligé de compléter le quotient par une fraction dont le reste est le numérateur, et le dividende le dénominateur. Dans le calcul décimal on opère sur les restes comme on a opéré sur le tout, et le quotient s'exprime par des fractions décimales; mais il faut éclaircir ceci par des exemples.

EXEMPLE Ier.

On propose de diviser 1676.37 par 5.19. Ces deux nombres contiennent le même nombre de chiffres décimaux : en conséquence on opérera sans faire attention au point décimal , comme s'ils étaient entiers, c'est-à-dire, comme si l'on avait à diviser 167637 par 519.

Les nombres étant posés comme on le voit ici,

et l'opération étant faite, on trouvera pour quotient 323.

EXEMPLE II.

Soit maintenant le nombre 107. 1 à diviser par 5.95. Comme le diviseur contient une décimale de plus que le dividende, on ajoutera un zéro à celui-ci, afin que les deux nombres aient autant de décimales l'un que l'autre, et l'on opérera comme si l'on avait à diviser 10710 par 595.

En conséquence, la règle étant posée comme on le voit ici,

et l'opération étant terminée, on auxa pour quotient 18.

EXEMPLE III.

Soit encore à diviser 76.4 par 2.23.

Comme ici le diviseur contient encore une décimale de plus que le dividende, on ajoutera à celui-ci un zéro, et on opérera comme si l'on avait 7640 à diviser par 223.

L'opération faite comme on le voit ici,

$$\begin{array}{c}
7640 \\
669 \\
\hline
950 \\
892 \\
\hline
58
\end{array}$$

et ayant donné pour quotient 34, avec un reste 58, il faudrait, suivant la méthode ordinaire, pour compléter le quotient, y ajouter la fraction; mais le grand avantage du calcul décimal étant d'affranchir les calculs de l'embarras qu'y causent les fractions de diverses dénominations, il faut transformer cette fraction 45 en une fraction décimale.

A cet effet nous ajouterons au reste 58, autant de zéros que nous voulons avoir de décimales au quotient, par exemple deux; et nous continuerons notre opération en divisant 5800 par 223. Ayant donc posé ces deux nombres comme on le voit ici,

$$\begin{array}{c}
5800 \\
446 \\
\hline
1340 \\
1338
\end{array}$$

et l'opération étant faite, on aura pour nouveau quotient 26, qu'on écrira à la suite du premier quotient 34, en les séparant par le point décimal. Le quotient définitif sera en conséquence 34.26 : il restera 2, que l'on pourra négliger.

Ce que nous venons de dire explique comment on peut diviser un nombre quelconque par un autre nombre plus grand, et conséquemment réduire une fraction ordinaire en fraction décimale. Une fraction ordinaire n'est autre chose, en effet, que l'expression du quotient de la division du numérateur par le dénominateur. La fraction ¿ est le quotient de la division de 3 par 4; la fraction ¿ est le quotient de la division de 27 par 40. On aura donc l'expression décimale de la fraction ! en divisant 3 par 4, et celle de la fraction : en divisant 27 par 40.

Comme c'est dans ces sortes d'opérations que les personnes qui ne sont point accoutumées au calcul décimal se trouvent le plus embarrassées, quoiqu'un peu de réflexion suffise pour faire comprendre que le procédé à suivre dans ce cas ne s'écarte en rien de la simplicité des autres, nous allons, pour rendre ces opérations plus sensibles, en donner une exemple.

EXEMPLE.

On propose de réduire en fraction décimale la fraction Il faut pour cela diviser le numérateur 1 par le dénominateur 384, et voici comment nous opérerons.

Après avoir posé ces deux nombres comme on le voit ici,

1 .er divid.	1	384	
2.0	10	\ o.	1 .er quotient.
3.º	100	0.0	9.0
4,e	1000	0.00	3.e
	768	0.002	4.e
5.•	2320	0.0026	5.e
	2304		

on remarquera que le dividende 1 ne contient pas 384 : on écrira donc au quotient un zéro à la place des entiers, pour faire voir que 384 n'est pas contenu une fois dans le dividente 1.

À ce premier dividente 1 nous ajouterons un zéro, et nous aurons pour deuxième dividende, 10 dixièmes qui ne contient pas encore 384 une fois; nous écrirons donc encore un zéro au quotient à la place des dixièmes.

A'ce deuxieme dividende 10 nous ajouterons encore un zéro; et nous aurons pour troisieme dividende 100 centièmes qui ne contient pas encore 384 : nous mettrons donc un nouveau zéro au quotient.

Mais si nous ajoutons un nouveau zéro au dividende, nous en ferons 1000 millièmes; et parce que 1000 contient 384 deux fois, nous écrirons 2 au quotient à la place des millièmes.

Il nous restera 232, à quoi nous ajouterons un zéro, ce qui en

fera 2320 qui contient 384 six fois. Nous écrirons donc 6 au quotient. Il reste 16 dix-millièmes que nous pourrons négliger; ainsi le quotient de 1 par 384, ou la valeur de include de decimales, est 0.0026, c'est-à-dire, 26 dix-millièmes, plus une petite fraction de

nulle importance.

En terminant l'article de la multiplication, nous avons observé que pour multiplier un nombre entier par 10, 100, 1000, etc., il suffisait d'y ajouter un, deux, trois zéros, etc.; d'où nous avons induit que pour multiplier un nombre fractionnaire par dix, cent ou mille, etc., il n'y avait autre chose à faire que de rapprocher le point décimal d'une, deux ou trois places etc., vers la droite. Puisque la division est l'opération inverse de la multiplication, il s'ensuit que pour diviser un nombre entier par 10, 100, 1000, etc., si ce nombre est terminé par des zéros, il suffit d'en retrancher un, deux ou trois, etc., et que s'il n'est pas terminé par des zéros, il suffit de reculer le point décimal, d'une, deux ou trois places vers la gauche.

Soit, par exemple, le nombre 42500 : on le divisera par 10 en supprimant un zéro, ci-4250; par 100, en supprimant les deux zéros, ci-425; par 1000, en séparant les trois derniers chiffres vers la droite par un point, ci-42.500, ou simplement 42.5, parce que les zéros n'ont plus aucune valeur; par 10000, en reportant le point décimal à quatre places plus en avant vers la gauche, ci-4.2500,

ou simplement 4.25.

Si on voulait diviser ce dernier nombre 4.25 par 1000, il faudrait reporter le point décimal de trois places vers la gauche, ce qui exigerait qu'on y ajoutât trois zéros, comme on le voit ici-0.00425.

Toutes ces opérations, que la pratique rendra bientôt familières, n'ont pas besoin de plus longues explications, et nous allons passer à l'application du calcul décimal aux nouvelles mesures.

DE L'APPLICATION DU CALCUL DÉCIMAL AUX NOUVELLES MESURES.

Puisque les nouvelles mesures ne se subdivisent que par dix; de manière que chaque unité a une valeur dix fois plus grande ou plus petite que celle qui la suit ou qui la précède immèdiatement, il s'en suit que le calcul décimal s'applique tout naturellement aux

nouvelles mesures, et en facilite infiniment l'usage.

Le premier avantage qui en résulte, c'est que, quelque sorte de mesures qu'un nombre indique, on peut toujours les exprimer par une seule espèce d'unités; les chiffres supérieurs, expriment des dixaines, des centaines, des milles, etc.; et les chiffres inférieurs, des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc.

Supposons, par exemple, qu'après avoir pesé une quantité de marchandise, nous avons trouvé en poids nouveaux 4 livres 7 onces 8 gros 3 deniers, nous n'exprimerons pas cette quantité de la manière suivante, 4Hv. 7 on. 8gr. 3d; mais choisissant parmi ces unités celle qui est la plus convenable, suivant l'espèce de la marchandise, de manière à n'avoir que peu de décimales, par exemple les onces, nous l'écrirons ainsi, 47 on. 83 : de même, si après avoir mesuré une ligne, nous avons trouvé 5 mètres 4 palmes 8 doigts et 3 traits, nous n'exprimerons pas cette longueur de la manière suivante, 5^m. 4^p. 8^d. 3^t.; mais choisissant parmi ces unités celle qui convient le mieux, par exemple les palmes, nous l'écrirons ainsi, 54º.83, c'est-à-dire, 54 palmes et 83 centièmes.

Ceci peut néanmoins recevoir une exception, et c'est dans le cas où il sagit des mesures de superficie et de solidité, particulièrement dans l'usage de la nomenclature vulgaire, parce qu'il pourrait résulter de cette méthode quelques embarras pour ceux qui n'auraient pas toujours présent à la mémoire que, pour les mesures de superficie, chaque unité contient cent fois celle qui la suit dans l'ordre de la nomenclature, et que pour les mesures de solidité, chaque unité con-

tient 1000 fois celle qui la suit.

Soit, en effet, une superficie de 4 arpens 3 perches et 5 mètres carrés. On se tromperait grossièrement si on écrivait cette quanuté ainsi, 4ª. 35; il faut nécessairement indiquer que les perches sont des centièmes de l'arpent, et les mètres carrés, des centièmes de la perche; en donnant en conséquence deux places à chaque unité fractionnaire, on écrira cette quantité ainsi, 4º.03º.05m, en marquant par des zéros la place des dixaines de perches et celle des dixaines de mètres carrés, ou simplement 4ª.0305.

On ferait une erreur encore plus grande, si ayant à exprimer 3 mètres cubes 12 palmes cubes 36 doigts cubes 45 traits cubes, on écrivait ainsi, 3...c.123645. Il faut se souvenir que le palme eube étant la millième partie du mêtre cube, le chiffre qui en exprimera les unités doit être posé à la 3.º place après les unités de mêtre cube; que le doigt cube doit également être à la 3.º place après les palmes, et ainsi de suite. En conséquence, on écrira cette quantité de la manière suivante, 3...c.0129.63660451°, ou plus simplement 3...c.012036045, en remplissant par des zéros les places vacantes, de manière que chaque unité fractionnaire ait trois chiffres.

Le second avantage de l'application du calcul décimal aux nouvelles mesures, c'est de pouvoir exprimer facilement une même quantité par diverses unités prises dans la série relative à l'espèce dont il s'agit.

Soit, par exemple, le nombre 8451 que nous supposons exprimer des grammes ou deniers mét. Il est clair qu'en séparant le dernier chiffre par un point 845.1, nous en ferons 845 gros et 1 dixième; que si nous reculons ce point d'une place vers la gauche, nous aurons 84 on. 51, c'est-à-dire, 84 onces 51 centièmes; que si nous le reculons encore d'une place, nous aurons 8'.451, c'est-à-dire, 8 livres et 451 millièmes de livre, et ainsi dans toutes sortes de suppositions, sans que la valeur de la quantité soit altérée en rien; car 8 livres mét. et 451 millièmes sont bien exactement la même chose que 84 onces et 51 centièmes, que 845 gros et 1 millième, et enfin que 8451 deniers. Il faut encore observer ici que lorsqu'il sera question de quantités superficielles, pour transformer un nombre qui exprime des unités quelconques en un autre nombre qui exprime des unités d'un ordre supérieur ou inférieur, il faudra transporter le point, non pas seulement d'une place, mais de deux, et qu'il faudra le transporter de trois places lorsqu'il s'agira de mesures de solidité.

Soit, par exemple, la quantité superficielle de 38495 centimetres ou doigts carrés, que nous voulons exprimer en décimètres

palmes | carrés.

Puisque le palme vaut dix doigts, il est aisé de prouver, au moyen d'un châssis carré dont les côtés sont divisés en dix parties égales, que le palme carré contient 100 doigts carrés. Ainsi, dans les mesures superficielles, chaque unité contient 100 fois celle qui la suit immédiatement; de sorte que pour convertir 38495 doigts carrés en palmes carrés, on divisera par 100, et on éctira 384° 5.95, savoir, 384 palmes carrés et 95 centièmes.

En reculant encore le point décimal de deux places vers la gauche, nous en ferone 3mc 8495; et ces quantités sont absolument les mêmes, quoique exprimées différemments.

Soit, maintenant, la quantité de 53 palmes cubes que nous voulons exprimer en mesures inférieures, qui sont les doigts cubes,

Ici, nous avons le point décimal à transporter de trois places vers la droite; mais comme ik n'y a point de chiffres, nous y suppléerons par des zéros, et nous en ajouterons trois après lesquels nous poserons le point décimal : ainsi nous aurons 53000 doigts cubes.

En ajoutant encore trois autres zéros, nous exprimerons la même quantité en millimètres ou traits cubes, ainsi 58000000

traits cubes.

Le troisième et plus grand avantage de l'application du calcul décimali aux nouvelles mesures, est, comme on l'a déjà annoncé, de dégager toutes les opérations qui y sont relatives, de l'embarras des fractions ordinaires, et de les ramener toutes, à des opérations sur des nombres simples : c'est ce que nous allons faire voir par quelques exemples:

E X E M. P. L. E Icr.

Sun une pièce de toile de 42 mètres, un marchand a vendu trois parties; savoir, une de 6 mètres 44 centièmes, une de 13 mètres 35 centièmes, et une de 11 mètres 33 centièmes; combien doit-il rester sur la pièce?

H18-50	6.m	44
Nous ajouterons, comme on voit ici, les	13.	75
trois parties vendues.	11.	33
Le total est	31.	52
Il faut ensuite retrancher 31m 52 de 42m, ou de 42m 00, ce que l'on fait ainsi	42.m	
the state of the s	-	
Le reste demandé est donc	10.	48

Nota. Dans l'ancien ordre de choses, une opération semblable cet exigé l'addition de trois fractions, telles que 16, 1, 1, ce qui cet été plus embarrassant.

EXEMPLE 11.

Sur un terrain de 19 arpens 54 perches, on a celle une partie de 3 arpens 7 penches ce 18 consèmes, sombien doit on avoir de reste?

Les 19 arpens 54 perches peuvent s'écrire ainsi... 19. 5400 Et les 3 arpens 7 perches 18 centièmes..... 3. 0718

Soustraction faite, il reste.................. 16. 4682

Savoir, 16 arpens 46 perches 82 centièmes, ou en nombres ronds 16 arpens 47 perches.

to the state of th

Soit proposé de retrancher 47 grammes de 7 kilogrammes i on observera que 7 kilogrammes sont la même chose que 7000 grammes, ce qui donnera 47 à retrancher de 7000.

7000 47 6953

Le reste sera 6953 grammes ou 6 kilogrammes 953 milkemes.

EXEMPLE IV.

On propose encore de retrancher 345 m. de 35 mètres. Ces deux quantités étant réduites à des unités du même ordre, par exemple en mètres, on les écrira comme on le voit ici,

> 35, 00 340 58

et l'opération faite, on aura pour reste o. 42, c'est-à-dire, 42 centimètres ou doigts.

EXEMPLE V.

On demande combien coûteront 15m.52 d'étoffe à 31º.27 le mètre. Il faut multiplier 31.27 par 15.52, ou réciproquement.

Après qu'on aura posé ces deux nombres comme on le voit ici,

15.52 31.27 10864 3104 1552 4656 485.3104

on opérera sans avoir égard au point décimal, et comme si les deux nombres étaient entiers, c'est-à-dire, comme si l'on avait 1552 à

muluplier par 3127:

L'opération faite, on séparera dans le produit, autant de décimales qu'il y en a dans le multiplicande et dans le multiplicateur, c'està-dire quatre, et l'on aura au produit 485.3104, c'est-à-dire, 485 francs et 3104 dix-millièmes de franc; mais comme il n'y a pas de monnaie au-dessous du centième de franc ou centime, on supprimera les deux derniers chiffres; et il restera 485fr.31, c'est-à-dire, 485 francs et 31 centimes.

EXEMPLE VI.

On demande combien il y a d'ares ou perches carrées dans une étendue de terrain réduite à un rectangle de 641m.5 de longueur, sur 31m.98 de largeur.

On multipliera ces deux nombres l'un par l'autre, comme si c'é-

mient des nombres entiers,

541.5 31.98 51320 57735 6415 19245 20515.170 après quoi l'on séparera les trois derniers chiffres par le point décimal, parce qu'il y a une décimale au multiplicated et deux au multiplicateur, et on aura au produit 20515 mètres carrés et 17 centièmes.

Pour savoir combien cette quantité de mètres carrés fait d'ares ou perches carrées, on observera qu'il faut 100 mètres carrés pour un are, et qu'en conséquence il faut diviser ce nombre par 100 : c'est ce que l'on fera en reculant le point décimal de deux places vers la gauche, en sorte que l'on aura 205^{ares}. 1517; et en supprimant les deux derniers chiffres, parce que dans le mesurage des terrains on ne tient pas compte des fractions au-dessous des centièmes d'are, on aura 205^{ar}. 15.

Si on voulait savoir aussi combien cette quantité fait d'hectares ou arpens mét. on reculerait encore le point de deux places vers la gauche, parçe qu'un hectare contient 100 ares, et on aurait 2 net 0515, ce qu'on peut aussi énoncer par 2 hectares 5 ares 15 centièmes.

EXEMPLE VII.

On veut savoir combien il y a de mètres cubes ou stères dans une masse de terre dont les dimensions réduites seraient 2^m.23 de longueur, 7^m.15 de largeur, et 5^m.9 de hauteur.

On multipliera la longueur 2.23 par la largeur 7.15, et le pro-

duit 15.9445 par la hauteur 5.9:

Largeur	7.15 1115 223 1561	·
Premier produit	15.9445	Surface.
1 + d	1435005 797225	
Second produit		Solidité.

on aura le nouveau produit 94m.c. 07255, c'est-à dire, 94 metres cu-

bes ou stères, et 7255 cent miflièmes; mais on pourra supprimer les deux derniers chiffres, et reduire ainsi la fraction à 78 milliemes.

EXEMPLE VIII.

On a 619 le. mema. 27 de riz à distribuer entre 4529 personnes, et

l'on demande combien il en faut donner à chacune.

On voit d'abord que la quantité de riz n'est pas assez grande pour que chaque personne en ait une livre; il faut donc commencer par convertir cette quantité en onces met. Il suffira pour cela d'avancer le point décimal d'une place vers la droite; amsi ca auca 6192.7 à diviser par 4329. Mais il y a une décimale au dividende, sandis qu'il n'y en a point au diviseur : nous ajouterons donc un zéro à ce dernier nombre, après quoi nous opérerons, sans avoir égard au point, comme și nous avions 61927 à diviser par 43290.

L'operation faite comme on le voit ci-après,

on aura au quotient 1.4305, et un reste que l'on pourra négliger. La quantité à donner à chaque personne est donc, à très-peu près, 10nc. 43, ou 1 once 4 gros 3 deniers, ou 143 deniers métriques. EXEMPLE IX.

Un héritage de 6 arpens métriques 4 perches et 19 centièmes, étant à partager entre sept enfans, on demande quelle est la part qui revient à chacun.

. Il est évident que chaque enfant ne peut avoir un arpent, mais seulement un nombre de perches; nous prendrons donc les perches peur unité, es nous aurons 604º.19 à diviser par 7. Mais comme le dividende a deux décimales, tandis que le diviseur n'en a point, nous ajouterons à celui-ci deux zéros; et nous opérerons sans avoir égard au point décimal, comme si nous avions 60419 à diviser par 700.

L'opération faite, nous aurons pour quotient 86.31, et il y aura un reste que nous négligerons. La part de chaque enfant sera donc de 869.31, c'est-à-dire, 86 perches et 31 mètres carrés.

On pourrait aussi, dans cet exemple, diviser 604. 19 par 7, comme si 60419 était entier Le quotient serait 8631, dans lequel il faudrait ensuite séparer les deux décimales du dividende : et on aura encore pour résultat 869.31.

On opérenz de la même manière toutes les fois que le diviseur.

sera un nombre entier.

Ces divets exemples suffisent pour indiquer les méthodes que l'on doit suivre dans les opérations qui ont pour objet les nouvelles mesures, et pour justifier en même temps ce que nous avons annoncé, c'est-à-dire, que le grand avantage. L'avantage inappréciable de l'application du calcul décimal au nouveau système métrique, était de simplier les calculs qui y sont relatifs, de les débarrasser des fractions et sous-espèces, et de les mettre à la portée de tous ceux qui savent seulement ce qu'on appelle les quatre règles de l'arithmétique sur les nombres incomplexes, c'est-à-dire, simples et non accompagnés de fractions.

Que les personnes qui voudront se convaincre d'autant plus de cette vérité, prennent la peine de placer en comparaison de chacun

des exemples que nous avons donnés, une epération du même genre sur les anciennes mesures analogues; elles ne tarderont pas à reconnaître combien la méthode du calcul décimal fait disparaître de difficultés, et mérite de préférence.

Il nous reste à parler des moyens de comparer les anciennes mesures aux nouvelles, et réciproquement; c'est ce dont nous allons

nous occuper dans l'article suivant.

DE LA COMPARAISON DES ANCIENNES MESURES. AVEC LES NOUVELLES.

LA première question que fait un homme entre les mains de qui on met une mesure nouvelle, est de demander ce qu'elle vaut comparativement à la mesure ancienne analogue dont il est habitué à se servir. Chacun peut faire cette comparaison par les procédés les plus simples, et se rendre ainsi compte à soi-même de la valeur des nouvelles mesures relativement aux mesures anciennes du même genre.

Ces comparaisons, cependant, ne seraient que des à-peu-près assez grossiers, parce qu'il est peu de personnes qui aient à leur disposition des mesures anciennes bien étalonnées, et sur l'exactitude desquelles on puisse compter. Il fallait donc, pour obvier à tout inconvénient, que la comparaison fût faite d'abord, non sur des mesures usuelles toujours suspectes d'altération, mais sur les étalons les plus authentiques de ces mesures; et en second lieu, qu'elle fût confiée à des personnes instruites, capables d'apprécier l'importance de ce travail, et d'en surmonter les difficultés.

C'est ce qui a été exécuté avec la plus grande solemnité par des personnes choisies, à cet effet, dans chaque département; et la collection de leurs opérations partielles est un monument non moins curieux qu'utile de la bizarrerie et de la variété des mesures qui ont existé jusqu'ici en France, et, en même temps, du zèle éclairé qu'ont apporté à la confection de ce travail les hommes à qui il a été confié.

Lorqu'au moyen des tableaux qui présentent la comparaison des mesures locales de chaque département, on connaît la valeur d'une unité de mesure ancienne quelconque en nouvelle, on peut fort bien. bien, il est vrai, se procurer par une simple multiplication la valeur d'un nombre donné de mesures de la même espèce: mais on a senti que pour rendre en quelque sorte insensible le passage des anciennes mesures aux nouvelles, il était essentiel d'aplanir toutes les sortes de difficultés qui pourraient embarrasser les citoyens; que ce serait sur-tout un grand avantage de leur offrir dans des tables rédigées à cet effet, des calculs en quelque sorte tout faits, au moyen desquels les opérations les plus compliquées de la conversion des mesures anciennes en nouvelles, et réciproquement, se trouvassent réduites à de simples additions.

C'est dans cette vue qu'ont été dressées les tables que l'on trouvera ci-jointes. Elles présentent les calculs tout faits de la conversion des anciennes mesures du pays de Liège en nouvelles, et réciproquement; et comme la division décimale des mesures nouvelles donne le moyen de rendre les nombres qui les expriment, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1000 fois, etc. plus grands ou plus petits, par la seule transposition du point décimal, il s'ensuit que ces tables peuvent suffire également pour la conversion de toutes sortes de quantités des mêmes mesures. C'est ce que l'on comprendra mieux par les explications

qui accompagnent ces tables.

TABLES DE COMPARAISON.

TABLES

DE COMPARAISON

ENTRE LES MESURES ANCIENNES DU PAYS

DE LIEGE,

et celles qui les remplacent dans le nouveau Système métrique, avec leur explication et leur usage. 2.0.

3 4 2 4

TABLE Ire.

MONNAIES.

CONVERSION des Monnaies anciennes (de Liège) en francs, centimes et centièmes de centime.

Liards,	Centimes.	Fiorins,	Francs.	Centimes.	Florins.	Francs.	Centimes
1	. 1.52	1	1	21 . 56	1000	1215	57 - 46
2	3 - 04	2	2	43 - 11	1003	2431	14 . 91
3	4 . 56	3	3	64 . 67	3000	3646	72 - 37
4	6.08	4	3 4 6	86 . 23	4000	4862	29 . 82
		3 4 5 6	6	07 . 79	5000	6077	87 . 28
_		6	8	29 . 34	6000	7293	44 • 73
Squs.	Centimes.	8		10 . 90	7000	8,09	02 . 19
		8	9	72 . 46	8000	9724	59 . 64
1	6.08	9	10	94 . 02	9000	10940	17 . 10
2	12 . 16	IO	12	15 . 57	10000	12155	74 - 55
3	18 . 23	20	24	31 . 45 .	20000	24311	49 . 10
4	24 . 31	30	36	46 . 72	30000	36467	23 . 6
5	30.39	40	48	62 . 30	40000	48622	98 . 20
3 4 5 6 7 8	36 . 47	10	60	77 . 87	20000	60778	72 . 7
7	42 . 55	60	85	93 - 45	60000	72934	47 : 25
	48 . 62	70		09.02	70000	85090	21 . 8
9	54 . 70		97	24 . 60	80000	97245	96 . 3
	60 . 78	_90	109	40 . 17	90000	109401	70 . 9
11	66 . 86	100	121	55 - 75	100000	121557	45 . 4
12	72 . 93	200	243	11 . 49	200000	243114	90 . 98
13	79 . OT 85 . 09	300	364	67 . 24	300000	364672	36 . 4
14	85.09	400	486	22 . 98	400000	486229	81 . 9
15	Francs, 91 . 17	500	607	78 . 73	500000	607787	27 . 4
16	97 . 25	600	850	34 - 47	600000	729344	72 . 9
17	1 03 . 32	700	850	90 . 22	700000	850902	18 . 4
	1 09.40	800	972	45 . 96	800000	972459	63 . 9
19	1 15.48	900	1094	01 . 71	900000	1094017	09 . 40
	,			- 1			
				- 1			
		1		. 1		ξ.	
				1			,

CONVERSION des francs et centimes en florins, sous et liards monnaie de Liège.

Centimes.	Florins	Sous.	Liards	Francs.	Florins	Sous.	Liards,
1	0	•	0 . 658125	90	74 82	•	3 . 1250
2	0	0	1 . 316250	100		5	I . 25
3	0	0	I . 974375	200	164	10	2.50
4	. 0	0	2 . 632500	300	246	15	3 - 75
5	0	0	3 . 290625	400	329	1	1 . 00
5 6 7 8	0	0	3 . 948750	500	411	6	2 . 25
7	•	1	0 . 606875	600	493	II .	3 . 50
	0	1	I . 265000	700	575	17	0.75
9	0	1	1 . 913115	800	658	2	2 . 00
10	0	1	2 . 581250	900	740	7	3 . 25
20	0	3	I . 162500	1000	812	13	0.50
30	0	4	3 - 743750	2000	1645	6	1.00
40	0	6	2 . 325000	3000	2467	19	I . 50
50	0	8	0 . 906250	4000	3190	12	2,00
60	0	9	3 - 487500	5000	4113	5	2 . 50
79	0	ΙÍ	2 . 068750	6000	4935	18	3.00
80	0	13	0 . 750000	7000	5758	11	3 . 50
90	0	14	3 . 231250	8000	6581	5	0.00
100	0	16	1 . 812500	9000	7403	18	0.50
				10000	8226	11	I.00
				20000	16453	2	2 . 00
Francs.	Florins.	Sous.	Liards.	30000	24679	13	3.00
111100	1 10111101	0040		40000	32906	16	9.00
			-	50000	41132	16	1 . 00
1	0	16	I . 8125	60000	49359	18	2.00
2	1	12	3 . 6250	70000	57585		3.00
3 -	2	9	1 . 4375	80000	65812	10	0.00
4	3	Ś	3 . 2400	90000	74019	1	1 . 00
5	4	2	1 . 0625	100000	82265	12	2 , 00
6	4	18	2 . 8750				
8	6	15	0 . 6775				
8	6	11	2 4800				
9	8	8	0.3025				
10	8	4	2 . 1250				
20	16	13	0 , 1500				
30	24	13	2 . 3750				
40	32	18	0 , 5000	58			
50	41	2	2 . 6250				
60	49	7	0 . 7500				
70	57	11	2 . 8750	7			
80	65	16	I . 0000				

MONNAIES.

CONVERSION des Monnaies anciennes (de France) en francs, centimes et centièmes de centime.

Deniers.	Centimes.	Livres.	Francs.	Centimes.	Livres.	Francs.	Centimes
1	00 . 41	1	0	98 . 77	1000	987	- 65 . 43
2	00 . 82	2	1	97 - 53	2000	1975	30 . 86
3	OI . 23	3	2	96 . 30	3000	2962	96 . 30
3 4 5 6 7	OI . 65	3 4 5 6 7 8 9	3	95 . 06	4000	3950	61 . 73
5	02.06	İ	4	93 . 83	5000	4938	27 . 16
6	02 . 47	6	Š	92 . 59	6000	5925	92 . 59
7	02.88	7	5	91 . 36	7000	6913	58 . 02
8	03 . 29	g g		90 . 12	8000	790I	23 . 46
9	03 . 70	9	3	90 . 12 88 . 89	9000	8888	23 · 46 88 · 89
Io	04 , 12				-		
11	04 . 53	Io	9	87 . 65	10000	9876	54 . 32
		20	19	75 . 31	20000	19753	08 . 64
Sous.	Centimes.	30	29	62 . 96	30000	29629	62 . 96
		40	39	50 . 62	40000	39506	17 . 28
1	04 . 94	50	49	38 . 27	50000	49382	71 . 60
2	09 . 88	60	59	25 . 93	60000	59259	25 . 93
	14 . 81	70	69	13 . 58	70000	69135	80 . 25
3	19.75	80	79	01 . 23	80000	79012	
3 4 5 6	24 . 69	90	88	88 . 89	90000	88888	34 · 57 88 · 89
6	29 . 63						
8	34 - 57	100	98	76 - 54	100000	98765	43 . 21
8	39 . 51	200	197	53 - 99	200000	197530	86 . 42
9	44 - 44	300	296	29 . 63	300000	296296	29 . 63
10	49 . 38	400	395	. 06 . 17	400000	395061	72 . 84
II .	54 . 32	500	493	82 . 72	500000	493827	16 . 05
12	59 . 26	600	592	59 . 26	600000	592592	59 . 26
13	64 . 20	700	691	35 . 80	700000	691358	02 . 47
14	69 . 14	800	790	12 . 35	800000	790123	45 . 68
15	74 . 07	900	.00	88 . 89	900000	888888	88 . 89
16	79 . 01						
17 18	83 . 95 88 . 89				4C		
				+	ii.		
19	93 . 83				D.		

CONVERSION des francs et centimes en livres, sols et deniers tournois.

entimes.	Liv.	Sols.	Deniers.	France.	Livres.	Sois.	Deniers.
1	0	0	2 . 43	80	81	19	**
2	0	ο .	4 . 86	90	91	2	6
3	0	0	7 - 29	100	101	5	19
4	0	ο `	9 - 72	200	202	10	* 19
5	0	I	0 - 15	300	303	25	19
6	0	T	2 - 58	400	405	*99	19
3 4 5 6 7	0	1	5 . 01	500	506	5	19
	0	1	7 - 44	600	607	10	11
9	0	1	9 - 87	700	708	15	99
10	0	2	0 . 30	800	810	19	11
20	0	4	0 - 60	900	911	. 5	19
30	0	6	0.90	1000	1012	. 10	19
40	0	8	1 . 20	2000	2025	- 19	19
50	0	10	1 . 50	3000	3037	10	19
60	0	12	1 . 80	4000	4050	19	19
7°	0	14	2 . 10	5000	5062	10	17
	0	16	2 . 40	6000	6075	19	11
90	0	18	2 . 70	7000	7087	10	19
100	1	0	3.0	8000	8100	99	**
			- 1	9000	9112	10	19
				10000	10125	**	19
Francs.	Livres.	Sols.	Den.	20000	20250	**	19
, lance,	Zivies.	00184	2000	30000	30375	11	19
		-	_	40000	40100	**	11
1	ı	0	3	30000	50625	**	11
2	2	۰		60000	60750	**	**
3	3	0	9	70000	70885	19	11
4	4	1	"	80000	81000	19	10
3	6	1	3	90000	91125	**	**
0	0	1	P	100000	10(2)0	"	**
2 3 4 5 6 7 8	8	I	9 7 36 9 7 36				
8		2	7				
9	9	2	3				
20	10	2	0				
		7	6				
30	40	10	, i				
40		10	6				
50 60	60	15	,,				
70	70	17	6				

TABLE 2me.

MESURES LINÉAIRES

Aunes de Liège.	Mètres.	Mètres.	Aunes de Liège.	Parties de l'Aune. Centimètres.
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 20 30 40 50 60 70 8 8 9 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 . 656 1 . 312 1 . 968 2 . 624 3 . 280 3 . 936 4 . 592 5 . 248 5 . 904 6 . 560 13 . 120 19 . 680 26 . 240 32 . 800 33 . 350 45 . 920 52 . 480 59 . 040 55 . 600 82 . 000	1 3 4 5 6 7 8 9 100 200 300 400 500 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000	1 . 524 2 . 049 4 . 573 6 . 098 7 . 622 9 . 146 10 . 671 12 . 199 13 . 720 15 . 244 30 . 488 45 . 7.32 66 . 976 76 . 220 91 . 463 106 . 707 121 . 991 137 . 195 152 . 439	une demi

TABLE pour convertir les Aunes de Paris en Mètres.

Aunes de Paris.	Mètres.	Mètres.	Aunes de Paris,	Parties de l'Aune.	Centimètres,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 3	1 . 188 2 . 377 3 . 567 4 . 754 5 . 942 7 . 131 8 . 319 9 . 508 10 . 696	1 2 3 4 5 6 7 8	o . 841 1 . 683 2 . 524 3 . 366 4 . 207 5 . 049 5 . 890 6 . 732 7 . 573	† ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	59 · 4 29 · 7 14 · 8 7 · 4 3 · 7 39 · 6 19 · 8 9 · 9 5 · 0

	L'Aune				2	Иè	tres.			1	Mè	res.			Aun	es.		A	dillièmer
ı	De Ferrière, vaut.				0		729				I	vau	t.		1				372
	De Stavelot, vaut.				0		707				1				1				414
	De Sart et Jalhay.				0		704				1				1				420
	De Malmedy				0		703				1				I				422
	De Butgembach				0		703				I			÷					422
	De Spa	٠.			0		690				1			4	¥				449
	De Hannut				0		689				1				1				471
	De Hodimont				٥		672				1				1				488
	De Verviers				0		665				1				1				504
	De Villers - le - Te	mp	le.		0		656				1				1				524
	De Theux	٠.			0		650				1				E				538
	De Huy				0		656				I				I		÷		524
	De Eupen				0		656				1				1				524
	De Schlevden.				0		c94	_		_	1		_						684
	De Brabant				0		696		٠		1								437
	De Hollande				0		669				1				1				495

TABLE pour convertir les Verges de St. Lambert, de seize pieds de longueur, en Mètres et parties décimales du Mètre.

Verges de Liège.	Mètres.	Mètres.	Verges de Liège.	Pieds de Liège.	Décimètres ou Palmes.	Décimètres ou Palmes.	Pieds de Liège.
4 5 6 7 7 8 9 10 20 11 10 20 2 60 2 2 70 3 30 11 100 4 4 200 9 9 100 2 18 500 2 18 500 2 18 600 3 700 3 800 3 700 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	4 . 6687 9 . 3375 14 . 0062 18 . 6792 23 . 3437 28 . 0124 23 . 3437 28 . 0124 23 . 3437 24 . 0621 37 . 1499 42 . 0621 86 . 7497 33 . 4368 80 . 1242 26 . 8115 73 . 4989 20 . 1863 33 . 7473 80 . 68115 66 . 8736 33 . 4368 81 . 1442 84 . 3681 85 . 1453 86 . 7364	1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 20 60 60 100 200 600 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000	0 · 2142 0 · 4284 0 · 6426 0 · 8768 1 · 0710 1 · 2871 1 · 4993 1 · 7713 1 · 19277 2 · 1419 4 · 2832 6 · 4457 8 · 5676 10 · 7095 12 · 8784 14 · 9933 17 · 1373 19 · 2772 21 · 4191 42 · 8381 107 · 094 128 · 5144 149 · 933 171 · 3726 192 · 7716 192 · 7716 214 · 1907	1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	2 · 9180 5 · 8379 8 · 7539 11 · 6718 14 · 1898 17 · 1078 20 · 4277 23 · 1437 23 · 1437 23 · 1937 31 · 015 37 · 0337 40 · 8514 44 · 7694 46 · 6874	1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10	0 . 3427 0 . 6854 1 . 0268 1 . 7135 2 . 0562 2 . 37416 3 . 0843 3 . 4271

TABLE pour convertir les Pouces et Lignes du Pied de St. Lambert en Centimètres et Millimètres.

Pouces de Liège.	Centimètres ou Doigts.	centimètres ou Doigts.	Pouces de Liège.	Lignes de Liège.	Millimètres ou Traits.	Millimètres ou Traits,	Lignes de Liège.
1	2 . 9180	1	0 . 3427	1	2 . 9180	1	0 . 3427
2	5 - 8359	2	0 . 6854	2	5 . 8359	2	0 . 6854
3	8 - 7539	3	1 . 0281	3	8 - 7539	3	1 . 0281
4	11 . 6718	4	1 . 3708	4	11 . 6718	4	I , 3708
5	14 . 5898	5	I . 7135	5	14 . 5898	5	1 . 7:35
6	17 - 5078	6	2 . 0562	6	17 - 5078	6	2 . 0562
7	20 . 4257		2 . 3989	7	20 . 4257	7	2 . 3989
8	23 . 3437	8	2 . 7416	8	23 - 3437	8	2 . 7416
9	26 . 2616	9	3 . 0843	9	26 . 2616	9	3 . 0843
10	29 . 1796	10	3 . 4271	10	29 . 1796	10	3 . 4271

TABLE pour convertir les Toises et Pieds de St. Hubert de Liège, en Mètres et parties décimales du Mètre.

Toises de St. Hubert.	Mètres.	Mètres.	Toises de St. Hubert.	Pieds de St. Hubert,		Décimètres ou Palmes,	Pieds de St. Hubert
1	2 . 0629	1	o . 4848	1	2 . 9470	1	0 . 3393
2	4 - 1258	2	0 . 9695	2	5 . 8940	2	0 - 6787
3	6 . 1887	3	1 . 4543	3	8 . 8409	3	1 . 0180
4	8 . 2516	4	x . 9390	4	11 . 7880	4	z - 3573
5	10 . 3145		2 . 4238	5	14 . 7350	5	1 . 6967
6	12 - 3773	6	2 . 9085	6	17 . 6819	6	2 . 0360
7	14 . 4402	7	3 - 3933		20 . 6289	7	2 . 3753
8	16 . 5031	8	3 . 8781		23 . 5758	8	2 . 7146
9	18 . 5660	9	4 . 3628		26 . 5228	9	3 . 0540
10	20 . 6289	10	4 . 8476	10	29 . 4698	10	3 - 3933

TABLE pour convertir les Pouces et Lignes du Pied de St. Hubert en Centimètres et Millimètres.

de St. Hubert.	Centimètres ou Doigts.	Centimètres Ou Doigts,	Pouces de St. Hubert.	de St. Hubert.	Millimètres ou Traits,	Millimètres ou Traits.	Lignes de St. Hubert.
1 2 3 4 5 6 7 8	2 . 9470 5 . 8940 8 . 8410 11 . 7880 14 . 7350 17 . 6819 20 . 6289 23 . 5758 26 . 5228	5	0 · 3393 0 · 6787 1 · 0180 1 · 3573 1 · 6967 2 · 0360 2 · 3753 2 · 7146 3 · 0540	3 4 5 6 7 8 9	2 . 9470 5 . 8940 8 . 8410 11 . 7880 14 . 7350 17 . 6819 20 . 6289 23 . 5758 26 . 5228	1 2 3 4 5 6 7 8	0 · 3393 0 · 6787 1 · 0180 1 · 3573 1 · 6967 2 · 0360 2 · 3753 2 · 7146
10	29 . 4698	10	3 - 3933	10	29 . 4698	10	3 . 0540

TABLE pour convertir les Mètres et parties décimales du Mètre en Verges, Pieds, Pouces et Lignes, mesure de St. Lambert.

Mètres.	Verges.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Verges.	Pieds.	Pouces.	Lignes.
· coI	**	"	"	0 . 343	1	0	3	4	2 . 705
. 002	0	0	0	0 . 685	2	0	3	\$	5 . 410
. 003	0	•	0	1 . 028	3	0	10	2	8 . ir
. 004	0	0	0	1 . 371	3 4 5 6 7 8	0	13	7	0 . 820
. 005	0	0	0	1 . 714	5	1	1	X	3 . 526
• 006	0	0	0	2 . 056	6	1	4	5	6 . 231
. 007	0	0	0	2 . 399	7	1	7	9 4 8	8 . 936
· co8	0	•	•	2 . 742	8	1		4	1 . 641
. 009	0	0	0	3 . 084	9	1	14		4 . 340
· 01	0	0	0	3 . 427	10	2	2	2	7 . 051
. 02	0	0	0	6 . 854	20	6 8	4	. 8	4 . 102
. 03	0	0	1	0 . 281	30	6	6		1 . 153
. 04	0	0	I	3 . 708	40		9	0	8 . 204
. 05	0	0	1	7 - 135	50	Io	11	3	5 . 257
- 06	0	0	2	0 . 562	60	12	13	0	2 . 30
. 07	0	0	2	3 . 989	70 80	14	13	8	9 . 358
. 08	0	0	2	7 . 416	80	17	2	1	6 . 409
. 09 . I	0	0	3 6	0 . 843	90 100	19	2	4	3 . 461
	0	•	3	4 . 271	200	42	13	7	0 . 515
. 2	0	0	0	8 . 541	300	84	4	1	
· 3	0				400	85	10	8	
. 5	0	1	3 7 0 3 7 0	7 . 082	500	107	1	5	2 . 574
. 6	0	2	6	5 . 623	600	107	8	2	3 . 087
. 7	0	2	3	9 . 894	700	149	14	0	3 . 602
. 8	ő		2	4 . 164	800	171	5	8	4 . 117
. 9	0	3	6	8 . 435	900	192	12	2	4 . 632
. 6		2	4	2 . 705	1000	214	3	3	5 . 148
. •		,	•	, . ,	10000	2141	14	5	E . 480
							100	•	
				- 1					
				- 1					
				- 1			-		
				- 1					
				- 1					

TABLE pour convertir les Mètres et parties décimales du Mètre en Toises, Pieds, Pouces et Lignes, mesure de St. Hubert.

Mètres.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.
100 . 0	0	0	0	0 . 339	1	0	3 6	3 7 1	9 . 33
. 002	0	9	•	0 . 579	2	0	6	7	8 . 664
. 003	•	0	0	I . 018	3	I	3		7 . 99
. 004	0	0	0	I . 357	4	1		5	7 · 996 7 · 326 6 · 666
. 006	0	0	0	1 . 697	5 6	2 2	6 .	5 9 3 7	5 - 99
. 006	0	ö	0	2 . 036	9	2	2	3	5 . 99
. 008	ö	ö	ö	2 . 715	7	3 4 4	-	4	4 . 65
. 009	ö	ŏ	ō	3 . 054	9	2			
. 01	ö	ō	ō	3 . 193	10	4	2 5 4 3 2	5 98 7 76 5 5 5	3 . 320
. 02	o	0	ò	6 . 786	20	4	4	8	6 . 64
. 03	0	0	2	0 . 180	30	14	3	7	
. 04	0	0	1	3 - 573	40	19	ž.	7	3 . 28
. 05	0	0	I	6 . 966	50	24		6	6 . 600
. 06	•	٥	2	0 . 360	60	29	. 0	5	9 . 920
. 07	0	0	2	3 - 753	2°	33 38	6	5	3 . 24
. 08	0	0	2	7 . 147	80	38	5	4	6 . 56
. 09	0	0	3	0 . 540	90	43 48	4	3	9 . 88
. 1	٥	0	3	3 · 933 7 · 866	100	48	0654362625251	3	9 . 886 3 . 200 6 . 400
. 3	ö	ī	0		300	96	0	0	6 . 40
. 4	ŏ	i	2	5 . 733	400	193	6	3	9 . 600
. 3	ō	i	3	9 . 666	500	242	2	3	6 . 00
. 6	ō	2	0	3 . 599	600	290	5	q	9.20
: 8	0	2		7 . 532	700	339	2	ź	9 . 200
	0	2	7	1 . 466	800	339 387	5	6	5 . 60
. 9	0	3	Ó	5 . 400	900	436		9	8 . 80
. 0	0	3	3	9 . 332	1000	484	5	4336 936 936 934	2 . 000
					10000	4847	4	2	0.000
				1					
				- 1					
				1					
				- 1					
				- 1					
				- 1					

TABLE pour convertir les Toises et Pieds de Paris en Mètres et parties décimales du Mètre.

Toises de France.	Mètres.	Mètres.	Toises de France.	Pieds te France,	Décimètres ou Palmes.	Décimètres ou Palmes.	Pieds de France.
1	I . 94904	1	0 . 513074	1	3 - 2484	1	0 . 30784
2	3 . 89807	2	1 . 026148	2	6 . 4968	2	0 . 61569
3	5 . 84711	3	1 . 539222	3	9 - 7452	3	0 . 92353
4	7 - 79615	4	2 . 052296	4	12 . 9936	4	1 . 23138
5.	9 - 74518	5	2 . 565370	5	16 . 2420	5	1 . 53922
6	11 . 69422	6	3 . 078444	6	19 . 4904	6	1 . 84707
7	13 . 64325	Z	3 . 591518	7	22 . 7388	7	2 . 15491
8 -	15 . 59229	8	4 . 104193	8	25 . 9871	8	2 . 46276
9	17 . 54133	9	4 . 617667	9	29 . 2355	9	2 • 77060
10	19 . 49036	10	5 . 130740	10	32 . 4840	10	3 . 07844

TABLE pour convertir les Pouces et Lignes du Pied de France en Centimètres et Millimètres.

Pouces de France,	Centimètres ou Doigts,	Centimètres ou Doigts.	Pouces de France.	Lignes de France.	Millimètres ou Traits	Millimètres ou Traits.	Lignes de France.
I	2 . 7070	1	0 . 36941	1	2 . 2558	1	0 . 44330
2.	5 - 4140	2	0 . 73883	2	4 . 5117	2	0 . 88659
3	8 . 1210	3	I . 10824	3	6 . 7675	3	I . 32989
4	10 . 8280.	4	I . 47765	4	9 . 0233	4	1 . 77318
5	13 . 5350	5	I . 84707	5	11 . 2791	5	2 . 21648
6	16 - 2420	6	2 . 21848	6	13 . 5350	6	2 . 65978
. 7	18 . 9490	7	2 . 58589	7	15 . 7908	7	3 . 10307
. 8	21 . 6560	8	2 . 95530	8	18 . 0466	8	3 . 54637
9	24 . 3630	9	3 . 32472	- 9	20 . 3025	9	3 . 98966
10	27 . 0699	10	3 . 69414		22 . 5583	IO	4 . 43296
11	29 . 7769	1		11	24 . 8141		
12	32 , 4840	1		12	27 . 0701	1	

TABLE pour convertir les Toises, Pieds, Pouces et Lignes mesure de Paris, en Mètres et parties décimales du Mètre.

Toises.	Mètres.	Pieds.	Mètres.	Pouces.	Mètres.	Lignes.	Métres.
-	1 . 949036	1	0 . 324839	1	0 . 027070	1	0 . 002256
2	3 . 898073	2	0 . 649679	2	0 - 054140	2	0 . 004512
2	5 . 847109	2	0 . 974518	3	0 . 081210	3	0 . 006767
4	7 - 796145	4	1 . 199318	4	0 - 108280	4	0 • 00901
7	9 . 745182	-	1 . 624197	Š	0 . 135350	Š	0 '011270
á	11 . 694218	6	1 . 949036	6	0 . 162420	6	0 . 01353
7	13 . 643254	7	2 . 273876	7	0 . 189410	7	0 . 015791
6	15 . 592290	8	2 . 598715	8	0 . 216560	8	0 . 01804
9	17 . 541327	9	2 . 923554	9	0 . 243630	9	0 . 02030
10	19 . 490364	IÓ	3 . 248394	10	0 - 270699	10	0 - 022556
	.7 . 470304		3	11	0 . 297769	11	0 . 02481,
				12	0 . 324839	12	0 . 027070

TABLE pour converur les Mètres et parties décimales du Mètre, en Toises, Pieds, Pouces et Lignes, mesure de Paris.

Mètres.	Toises.	Pieds.	Pouces.	Lignes.	Mètres.	Tolses.	Pieds.	Pouce:.	Lignes.
0 · 00I	0	•	0	0 - 443	1	0	3	0	11 - 296
0 . 002	0	0	0	0 . 887	2	1	11	1	10 . 592
0 . 003	0	0	0	1 - 330	3	. 1	3	2	9 - 888
0 - 004	0	0	0	1 . 773	4	2	11	3	9 · 184
0 - 005	0	0	0	2 - 216	5	2	3	4	8 - 480
o • oo 6	0	0	0	2 . 660	6	3	ò	5	7 • 77
0 · 007	0	0	0	3 - 103	7 8	3	3	6	7 - 072
0 - 008	0	0	0	3 - 546		4	0	7	6 - 368
0 • 009	ο.	0	0	3 - 990	9	4	3		5 . 664
0 . 01	0	0	0	4 - 433	10	5	ō	9	4 . 960
0 - 02	0	0	0	8 . 866	20	10	I	6	9 . 920
0 - 03	0	0	1	1 - 299	30	15	2	4	2 • 880
0 - 04	0	0	1	5 . 732	40	20	3	1	7 - 849
0 . 05	0	0	1	10 . 165	50	25	3	11	0 - 800
0 - 05	0	0	2	2 . 598	60	30	4	8	5 - 769
0 . 07	0	0	2	7.031	70 80	35	5 .	5	10 . 720
0.08	0	0	2	11 . 464	80	41	0	3	8 - 640
0.09	0	0	3 7	8 . 330	90	46	1	Ö	
O . I	0	0	3	8 . 330	100	51	x	10	1 . 600
0.2	0	0	7	4.659	200	102	3	8	3 - 200
0.3	0	0	11	0.989	300	153		6	4 - 800
0.4	0	1	2	9 . 318	400	205	1	4	6 - 400
0.5	0	1	6	5 . 648	500	256	3	2	8 . 000
0.6	0	1	10	1 . 978	600	307	5	0	9 . 600
0.7	0	2	1	10 . 307	700	359	0	10	11 , 200
0 8	0	2	5	6 . 637	800	410	2	9	0.800
0.9	0	2	9	2 . 966	900	46 t	4	7	2 . 40
-			•		1000	513	0	. 5	4 . 000
					10000	5130	4	5	4 . 000

TABLE 3me.

MESURES ITINÉRAIRES.

Petites lieues de seize mille Pieds de St. Hubert.	Myriamètres ou Lieues nouvelles.	Myriametres ou Lieues nouvelles.	Petites Lienes de seize mille Pied de St, Hubert.
1	0 . 4715	1	2 . 1208
2	0 . 9430	2	4 . 2416
3	1 . 4146	3	6 . 3624
4	r . 8860	4	8 . 4832
5	2.3576	3	10 , 6040
6	2 . 8291	6	12 . 7248
7	3 . 3006	7	14 . 8456
8	3 . 7722	8	16 . 9664
9	4 . 2437	9	19.0872
,10	4 . 7152	10	21.2080

TABLE pour convertir les petites Lieues de France de 2000 Toises, en Myriamètres ou Lieues nouvelles.

TABLE pour convertir les Lieues communes de 25 au degré, en Myriamètres ou Lieues nouvelles.

Petites Lieues de 2000 Toises,	Myriamètres ou Lieues nouveller.	Myriamètres ou Licues nouvelles.	Petites Lieues de 2000 Toises.	Lieues communes de 25 au degré.	Myriamètres ou Lieues nouvelles.	Myriamètres ou Lieues nouvelles.	Lieues communes de 25 au degré.
1	o · 3898	1	2 . 565	1	0 . 4444	1	2 . 25
2	0 - 7796	2	5 . 131	2	0 . 8889	2	4 . 50
3	1 . 1694	3	7 . 696	3	1 . 3333	3	6 . 75
4	I . 5592	4	10 . 261	4	1 . 7778	4	9 . 00
5	1 . 9490	5	12 . 827	5	2 . 2222	5	11 . 25
6	2 . 3388	6	15. 392	6	2 . 6667	6	13 . 50
7	2 . 7286	7	17 . 958	7	3 . 1111	7	19 . 75
8	3 . 1184	8	20 . 523	8	3 . 5556	8	18 . 00
9	3 . 5082	9	23 . 088	9	4 . 0000	9	20 . 25
10	3 . 8980	10	25 . 654	10	4 - 4444	10	22 . 50

TABLE pour convertir les Lieues Marines de 20 au degré, en Myriamètres ou Lieues nouvelles.

Lieues marines de 20 au degré.	Myriamètres ou Lieues nouvelles.	Myriamètres ou Lieues nouvelles.	Lieues marines de 20 au degré.
1	0 . 5556	1	1 . 80
2	1 - 1111	2	3 . 60
3	1 . 6667	3	5 . 40
4	2 . 2222	5	7 . 20
6	2 . 7778	5	9.00
6	3 - 3333		10 . 80
7	3 . 8889	8	12 . 60
8	4 - 4444	8	14 . 40
9	\$. 0000	9	16 . 20
10	5 . 5556	10	18 . 00

OBSERVATIONS.

Le Myrismètre ou Lieue nouvelle se divise en dix Kylomètres ou Mille.

Le Mille est de 513 Toises anciennes, mesure de France; il répond à un quart de petite Lieue ancienne de France.

Le Mille est de 484 Toises 5 pieds, mesure de St. Hubert.

Le Mille est de 214 Verges 3 Pieds, mesure de St. Lambert.

TABLE 4me

MESURES DE SURFACE.

TABLE pour réduire les Aunes carrées de Liège en Mètres carrés.

Aunes carrées de Liège.	Mètres carrés.	Mètres carrés.	Aunes carrées de Liège.	Parties de l'Aune carrée de Liège.	Parties décimale du Mètre carré.
1	o . 4303 o . 8607	1 2	2 · 3238 4 · 6475	1 1	0 , 2151
3 4	1 . 2910	3 4	6 . 9713	14	0.1434
5 6 7	2 . 1517 2 . 5820 3 . 0124	6 7	11 . 6188 13 . 9426 16 . 2664	1 d	0.0717
8 9	3 · 44 ² 7 3 · 8730 4 · 3034	9	18 . 5901 20 . 9139 23 . 2376	1.5	0.0359

TABLE pour réduire les Aunes carrées de Paris en Mètres carrés.

Aunes carrées de Paris.	Mètres carrés.	Mètres. carrés.	Aunes carrées de Paris.	Parties de l'Aune carrée de Paris.	Parties décimales du Mêtre carré.
1	1 . 412	1	0 . 708	1 1	0 . 706
3	4 . 237	3	1 . 416 2 . 124	1/3	o . 471
5	5 . 650 7 . 062 8 . 474	3	2 . 832 3 . 540 4 . 248	- -	0 · 353 0 · 235
7	9 . 887 11 . 299	8	4 . 956	1 4	0 . 176
9	12 . 712 14 . 124	10	7 . 080	1 16	o. 118

TABLE pour convertir les Verges carrées et Pieds carrés de Saint Lambert, en Mètres carrés et parties décimales du Mètre carré.

erges arrées.	Mètres carrés,	Mètres carrés,	Verges carrées.	Pieds carrés.	Décimètres carrés ou Palmes carrées.	Décimètres carrés ou Palmes carrées.	Pleds carrés.
1	21 - 7971	1	0 . 045878	1	8 - 51449	1	0 . 117447
2	43 . 5942	2	0 . 091755	2	17 - 02898	2	0 . 23489
3	65 . 3913	3	0 . 137633	3	25 - 54347	3	0 . 35234
4	87 - 1884	4	0 . 183510		34 • 05797	3 4 5	0 . 46978
5	108 - 9855	5	0 . 229388	5 6	42 - 57246	5	0 . 58723.
6	130 - 7826	6	0 . 275266		51 . 08695	6	0 . 70468
7	152 - 5797	8	0 . 321143	8	59 - 60144	8	0 . 82212
8	174 - 3768		0 . 367011		68 . 11593		0 . 93957
3 4 5 6 7 8 9	196 - 1739	9	0 . 412898	9	76 . 63042	9	I . 05702
	217 - 9710	10	0 . 458776	10	85 . 14492	IO	1 . 17446
11	239 . 8681		1				
12	261 . 5642				*		
13	283 . 3623						
14	305 . 1594						
15	326 . 9565						
16	348 . 7536						
17 18	370 . 5507						
18	392 - 3478						
19	457 . 8391						

TABLE pour convertir les Pouces carrés du Pied de St. Lambert, en Centimètres carrés, et Lignes carrées en Millimètres carrés.

Pouces carrés.	Centimètres carrés ou Doigts carrés	Centimètres carrés ou Doigts carrès.	Pouces carrés.	Lignes carrées.	Millimètres carrés ou Traits carrés.	Millimètres carrés ou Traits carrés.	Lignes carrées.
1	8 . 51449	1	o . 117447	I	8 . 51449	1	o · 117447
2	17 . 02898	2	0 . 234894	2	17 . 02898	2 .	0 . 234894
3	25 - 54347	3	0 . 352340	3	25 - 54347	3	0 . 352340
4	34 - 05797	4	0 . 469787	4	34 - 05797	4	0 - 469787
5	42 . 57246		0 . 587234		42 - 57246	5	0 - 587234
6	51 . 08695		0 . 704681	6	51 . 08695	6	0 . 704681
7	59 . 60144	7	0 . 822128	7	59 . 60144	7	0 . 822128
8	68 . 11593	8	0 . 939574	8	59 . 60144 68 . 11593	8	0 . 939574
9	76 . 63042	9	1 . 057021	9	76 . 63042	9	I . 057021
10	85 . 14492	Ió	1 . 174468	IÓ	85 . 14492	tó	1 . 174468

TABLE pour convertir les petites Verges carrées, Pieds carrés, Pouces carrés et Lignes carrées, en Mètres carrés.

Lignes carrées.	Mètres carrés,	Pouces carrés.	Mètres carrés.	Pieds carrés.	Mètres carres.	Verges carrees.	Mètres carrés.
1	0 . 0000085	1	0 . 0008514	1	0 . 0851449	1	21 - 7971
2	0 . 0000170	2	0 . 0017029	2	0 . 1702898	2	43 - 5942
3	0 . 0000255	3	0 . 0025543	3	0 . 2554347	3	65 . 3913
4	0 • 0000341	4	0.0034058	4	0 . 3405797	4	87 . 1884
5	0 . 0000426	5	0 . 0042572	5	0 . 4257246	5	108 , 9855
6	0 . 0000511	6	0 . 0051087	6	0 . 5108695	6	130 . 7826
7	0 . 0000596	7	0 . 0059601	7	0 . 5960144	7	152 . 5797
8	0 • 00000681	8	0 . 0068116	8	0 . 6811593	8	174 . 3768
9	0 . 0000766	9	0.0076630	9	0 . 7663042	9	196 . 1739
10	0 . 0000851	10	0 . 0085145	10	0 . 8514492	10	217 . 9710

TABLE pour convertir les Verges-Pieds, Verges-Pouces, Verges-Lignes et Verges-Points, mesure de St. Lambert, en Mètres carrés.

Verges-	Mètres	Verges-	Mètres	Verges-	Mètres	Verges-	Mètres
Pieds.	carrés.	Pouces,	carrés.	Lignes,	carrés.	Points,	carrés,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1 - 36232 2 - 72464 4 - 08696 5 - 44928 6 - 81159 8 - 17391 19 - 53623 10 - 89855 11 - 26087 13 - 6237 14 - 98551 16 - 34783 17 - 71014 19 - 07246 20 - 43478 21 - 79710	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 . 136232 0 . 272464 0 . 403696 0 . 544928 0 . 681159 0 . 817391 1 . 089855 1 . 226087 1 . 362319	1 2 3 4 5 6 7 8 9	o. 0136232 o. 0272464 o. 0408696 o. 0544928 o. 0681159 o. 0817391 o. 0953023 o. 1089855 o. 1226087	1 2 3 4 5 6 7 8 9	o . col 36232 o . co272464 o . co4046666 o . co544928 o . co6811391 o . co6811391 o . co693623 o . co1089855 o . co1226657 o . co1226657

TABLE pour convertir les Mètres carrés et Fractions décimales du Mètre carré en anciennes mesures de superficie pour le pays de Liège, avec leurs sous-divisions.

Mètres carrés.	Verges carrées.	Pieds carrés.	Pouces carrés.	Lignes. carrées.	Verges carrées.	Verges- Pleds.	Verges- Pouces.	Verges- Lignes.	Verges- Points.
0 . 01		•	11	24	0	0	•	0	7 . 3
0 . 02	o	0		74 49	0	o	0	1	7 - 34 . 61 2 . 00 9 . 36 6 . 76
0 . 03	0	ō	35	23	0	0	0	2	2 0
0 . 04	0	0	23 35 46 58	23 96	0	0	0	2	9 . 30
0 . 05	0	0	58	72	0	0	0	3	6 . 7
0 . 06	0	0	· 82	47	0	0	0	4	4 . 0 1 . 3 8 . 7 6 . 0
0 . 07	0	0	82	21	0	0	0	5	9 . 7
0 . 08	۰	0	93	96	0	0	0	2	6 . 6
0 - 09	٥	1	05	70	0	0	0	7	0.0
0 . 1	0	2	17	45 89	0	0	1	4	3 . 4
		2	34 52	.9	0	•	1	2	0 2
0.3	"	3	69	34 79 23 68	0	ŏ	2	0	3 6
0 - 5	0		87	19	0	0	3	8	7 0
0 . 5	0	7	04	68	0	0	4	4	3.8
0 . 7	0	5 7	22	13	0	0	5	8	3 8
0 . 7	. 0	9	39	57	۰	0	5	8	3.6
0.9	0	10	57	57	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	3 4 5 5 6 7 4 2 9 6	6	0 . 6
1	0	11	74	47	0	0	7	3	8 1
2	0	23	48	02	0	1	4	6	8 1
3 4 5 6 7 8	0	35 46 58	23	40 87 33 80	0	2	2	3 7	6 1
4	0	40	97 72	87	0	3	8	3	0 . 1
5	0	58	46	33	0	3	4	6	
0	0	70	21	90		7	7		8 3 3 6 4
7	0	02		27	ŏ	. 5	8	3 7	2 . 3
	8	93	95 70	73		ĕ	6	6	6 4
9	l š	117	44	67		5 5 6 7 14 6	4 186 36 0 37 0		0 4
10	1 %	824	89	33	ŏ	14	6	2	0.0
38	ī	99 90 213	34	33	1	6	0	2	1 ' 4
40	1	213	78	66	1	13	3	6	2 . 6
50	2	75	23	33	2	12	7	. 0	2 . 0
60	2	75 191	34 78 93 67	33 99 66	2	12	0	- 4	3 . 5
70	3 3	54 171	12	66	1 1 2 2 3 3 4 4 9 13 18 29	3 10 2 9	3 7		3 . 3
80	3	171	57	99 66	3	10	7	6	3 . 0
90	4	33	01	99	1 1	-		0	4 . 2
100	. 4	150	46	00	1 1	2	7		0 . 5
200	9 13 18	44	93	31	.,,	12	2	ĭ	4 · 3 4 · 7 9 · 5 4 · 3 9 · 1
300	1.3	195	39	97 62	1 18	5 15	6	i	9 . 1
400	1 22	240	22	28	29	15	ŏ	2	3 . 9
600	27	134	33 79 26	94	27		48 2 6 0 4 8	2	8 . 7
700	92	20	26	50	32	1	8	. 3	3 . 5
800	22 27 32 36	179	73	\$9 25	27 32 36	11	2	3	8.3
900	41	24	73 19 66	90 56	41 45	4	6	3 4	3 . 6
000	45	224	66	56	45	14	0	4	7 . 8

TABLE pour convertir les Toises carrées de St. Hubert en Mètres carrés, et les Pieds carrés en Décimètres carrés.

Toises	Mètres	Mètres	Toises	Pieds	Décimètres	Décimètres	Pieds
carrées.	carrés.	carrés.	carrées.	carrés.	ou l'almes carrées.	ou Palmes carrées.	carré.
1	4 - 25547	1	0 . 234992	1	8 . 68463	1	O . II5146
2	8 - 51094	2	0 . 469983	2	17 . 36926	2	0 . 230292
3	12 - 76641	3	0 . 704975	3	26 . 05389	3	0 . 345438
4	17 - 02188	4	0 . 939967	4-	34 . 73852	4	0 . 460584
5	21 - 27735	6	I . 174959	5	43 . 42315	3 4 5 6	0 . 575730
6	25 - 53281	6	1 . 409950	6	52 . 10778		0 . 690875
Z	29 - 78828	8	I . 644942	8	60 . 79241	- 8	o , 80602I
8	34 - 04375		1 . 879934	8	69 . 47704		0 . 921167
9	38 - 29922	9	2 . 114925	9	78 . 16167	9	1 . 036313
10	42 . 55469	Io	2 . 349917	10	86 . 84631	10	1 . 151459
20	85 - 10938					1	
30	127 - 66407					1	
40	170 - 21876					1	
50 60	212 - 77346						
	255 - 32815						
70 80	297 - 88284					1	
	340 - 43753						
90 100	382 . 99222 425 . 5469I						

TABLE pour convertir les Pouces carrés du Pied de St. Hubert en Centimètres carrés, et les Lignes carrées en Millimètres carrés.

Pouces carrés,	Centimètres carrés ou Doigts carrés.	Centimètres carrés ou Doigts carrés.	Pouces carrés.	Lignes carrées.	Millimètres carrès ou Traits carrés.	Millimètres carrés ou Traits carrés.	Lignes carrées.
ı	8 . 68463	1	0 . 115146	1	8 . 68463	ı	0 . 115146
2	17 . 36926	2	0 . 230292	2	17 . 36926	2	0 . 230292
3	26 . 05389	3	0 . 345438	3	26 . 05389	3	0 . 345438
4	34 . 73852	4	0 . 460584	4	34 . 73852	4	0 . 460584
5	43 . 42315	5	0 . 575730	5	43 . 42315	5	0 . 575730
6	52 . 10778	6	0 . 690875	6	52 . 10778	6	0 . 690875
7	60 . 79241	7	0 . 806021	7	60 . 79241	7	0 . 806021
8	69 - 47704	8	0 . 921167	8	69 . 47704	8	0 . 921167
9	78 . 16167	9	I . 036313	9	78 . 16167 86 . 84631	9	1 . 036313
Ió	86 . 84631	10	1 . 151459	10	86 . 84631	10	1 . 151459

TABLE pour convertir les Toises carrées de St. Hubert, Pieds carrés, Pouces carrés et Lignes carrées en Mètres carrés.

Lignes carrées,	Mètres carrés,	Pouces carrés.	Mètres carrés.	Pieda carrés.	Mètres carrés.	Toises carrées.	Mètres carrés.
1	0 . 0000087	t	o . 0008685	1	o . 086846	1	4 - 25547
2	0 . 0000174	2	0 . 0017369	2	0 . 173693	2	8 . 51044
3	0 - 0000261	3	0 . 0026054	3	0 . 260539	3	12 . 76641
4	0 . 0000347	4	0 . 0034739	4	0 . 347385	4	17 . 02188
5	0 . 0000434	5	0 . 0043423	5	0 . 434232	5	21 . 27731
6	0 . 0000521	6	0.0052108	6	0 . 521079	6	25 . 53281
7	0 , 0000608	7	0 . 0060792	7	0 . 607924	7	29 . 78828
8	0.0000695	8	0.0059477	8	0 . 694770	8	34 . 04371
9	0.0000782	9.	0 . 0078162	9	0 . 781617	9	38 . 29922
Io	0.0000868	10	0 . 0086846	Io	0 . 868463	10	42 . 55469

TABLE pour convertir les Toises carrées de France en Mètres carrés, et les Pieds carrés en Décimètres carrés.

Tolses	Mètres	Metres	Toises	Pieds	Décimètres currés	Décimètres carrés	Pieds
arrées.	carrés.	carrés.	carrées,	carrés.	ou Palmes carrées.	ou Paimes carrées.	Carrés.
1	3 - 79874	ı	0 . 263245	1	Io . 55206	1	0 . 094768
2	7 . 59748	2	0 . 526490	2.	21 . 10413	2	0.189536
3	11 . 39623	3	0 . 789735	3	31 . 65619	3	0 . 284304
4	15 . 19497	4	1 . 052980	4	42 . 20825	4	0 . 379072
5	18 . 99371	5	1 . 315225	5	52 . 76031	5	0 . 473841
6	22 . 79246	6	I . 579470	6	63 . 31238	6	0.568669
7	26 . 59120	7	1 . 842715	7	73 . 86444	7	0 . 663377
8	30 . 38994	8	2 . 105960	8	84 . 41650	8	0 . 758145
9	34 . 18868	9	2 . 369205	9	94 . 96856	9	0 . 852913
IO	37 - 98741	10	2 . 632450	IO	105 . 52062	Ió	0 . 947682

TABLE pour convertir les Pouces carrés de France en Centimètres carrés, et les Lignes carrées en Millimètres carrés.

Ponces carrés.	Centimètres carrés ou Doigts carrés.	Centimètres carrés ou Doigts carrés.	Pouces carrés,	Lignes carrées.	Millimètres carres ou Traits carré».	Millimètres carrés ou Traits carrés.	Lignes carrées.
	7 - 32782	1	0 . 1364662	1	5 . 08876	- 1	0 . 19651
2	14 . 65564	2	0 . 2729324	2	10 . 17753	2	0 . 39302
2	21 . 98346	3	0 . 4093986	3	15 . 26629	3	0 . 18913
4	29 . 31128	4	0 . 5458648	4	20 . 35506	4	0 . 78604
-	36 . 63911	5	0 . 6823310	5	25 . 44382	5	0 . 98255
6	43 . 96693	6	0 . 8187972		30 . 53259	6	I . 17906
7	51 . 29475	7	0 . 9552634	7	35 . 62135	7	1 . 37557
8	58 . 62257	8	1 . 0917296	8	40 . 71012	8	1 . 57209
9	65 . 95039	9	1 . 2281958		45 . 79888		1 . 76860
1ó	73 . 27822	IO	1 . 3646620	10	50 . 88764	IO	1 . 96511

TABLE pour convertir les Toises carrées, Pieds carrés, Pouces carrés et Lignes carrées, mesure de France, en Mètres carrés.

Lignes carrées.	Mètres carrés.	Pouces carrés.	Mètres carrés.	Pieds cartés.	Métres carrés.	Toises carrées.	Mètres carrés,
1	100000 0	1	0 . 000733	1	0 . 105521	1	3 - 798743
2	0.000010	2	0 . 001466	2	0 . 211041	2	7 . 577485
3	0 . 000015	3	0 . 002198	3	0 . 316562	3 .	11 . 396228
4	0 . 000010	4	0 . 002931	4	0 . 422082	4	15 . 194970
5	0.000025	5	0.003664	5	0 . 527603	5	18 . 993713
6	O . 00003I	6	0 . 004397	6	0 . 633124	6	22 . 79:455
7	0.000036	7	0 . 005129	7	0 . 738644	7	26 . 591198
8	0 . 000041	8	0 . 005862	8	0 . 844165	8	30 . 389940
9	0 . 000046	9	0.006595	9	0 . 949686	9	34 . 188683
10	0 . 00005I	10	0 . 007328	10	I . 055206	Io	37 - 987426

TABLE pour convertir les Toises-Pieds, Toises-Pouces, Toises-Lignes et Toises-Points, mesure de France, en Mètres carrés.

Toises- Pieds.	Mètres carrés.	Toises- Pouces.	Mètres carrés.	Toises- Lignes.	Mètres carrés.	Toises- Points.	Mètres catrés,
1	0 . 633124	1	0 . 052760	1	0 . 004397	1	0 000366
2	1 266248	2	0 . 105521	2	0 . 008793	2	0 . 000733
3	1 . 899371	3	0 . 158281	3	0 . 013190	3	0 . 001099
4	2 . 532495	4	0 . 211041	4	0 . 017587	4	0 . 001466
5	3 . 165619	5	0 . 263801	5	0 . 021983	. 5	0 - 00183
6	3 . 798743	6	0.316562	6	0 . 026380	6	0 . 00219
		7	0 . 369422	7	0.030777	7	0 . 00256
		8	0 . 422082	8	0 . 035174	8	0 . 00293
		9	0 . 474843	9	0 . 039570	9	0 . 003298
	1	10	0.527603	10	0 . 043967	10	0.003664
		11	0 . 580563	11	0 . 048364	1 2	0 . 004030
	- 0	12	. 0 . 633124	12	0.052760	12	0 . 00439

TABLE pour convertir les Mètres carrés et Fractions décimales de Mètre carré en anciennes mesures de superficie de Paris, avec leurs sous-divisions ordinaires.

Mêtres carrés.	Toises carrées.	Pieds carrés.	Pouces carrés.	Lignes. carrées.	Toises carrées.	Toises- Pieds.	Toises: Pouces.	Toises- Lignes.	Toises- Points.
0.01	0	0	13	02	0	0	0	9	3
0 . 02		ō	27	93 42	o	ő	ō	4	3 7 10
0 . 03	0	0	40	135 84	0	ō	0		10
0 . 04	۰	0	54	84	0	0	0	9	1 -
0 . 05	٥	•	68	34	0	0	0	11	4
0 . 06	0	0	81	76	0	0	1	1	-7
0 . 07	0	0	95 109 122	70	0	0	ı	3	11
0 . 09	0	0	109	25 118	0	0	:	8	6
0 . 1	0	0	126	67	0	ô	;	10	0
0 . 2	ŏ	ĭ	136	134	0	o	3	0	ć
0.3	0	2	121	57	0	ō	5	9	3
0 . 4	0	3	'113	125	0	0	7	7	0
0 . 5	0	3 4 5	106	125 48 115 38 105 28	0	0	5 7 9	7 5 4 3 2	71126 96 30 96 30 95 51
0.6	0	5	98	115	0	0	11	4	0
0 . 7	0		21	38	•	1	I	3	3
0.8	0	3	•3	105	0	1 .	3	2	
1.9	ö		91 83 76 63	25	0	1	3 5 6	11	9
2	ő	18	137	95 47			ĭ	10	11
	ō	28	137	142	0	3 4	1 8	10	4
3 4 5 6 7	1	1	130 55 123	93	1	-	3	9	4 9 2 8 1 7
5	1	EE	55	45	1	1	10	9	2
6	1	20	123	140	1	3 5	5	8	8
7	1	30	47	91	1	5	0		1
8	2	3	117	43	2	3	7	7	7
9	2	22	4t 110	43 138 89 25	-	3	7 2 9 7	7 7 6	
20	-	9	77	35	2 5	1	7	0	5
30	5	32	43	124	7		4		4
40	10	19	10	70	7	3	2	7 1 8	7 1 6
50	13 15 13	28	121	15	13 15 18		11		1
60	15	28	87	104	15	4	8	2	7
70	21	15	54	50 140	18	9	0	9 3 9	
90	21	. 2	20	65	21	0	4	3	0
100	25	24	131 98 - 52	30	23 26	- 4	41		1t 4 9 1 6
200	52	. 23 -	. 52	61	-2		10	4	*
300	78	25	6	91	28	2	10	1	9
400	52 78 105	35	104	121	52 78 105	5		5	6
<00	131	22	59	.8	121		8	9	to
600	157	34	- 13 -	- 68	157	5	8	9 2 6	2
700	184	9 -	111		184		8		7
800	236	21	65	92	210	3	8	0	11
900	230	33	19	129	236	s	0	3	4
	100								
				- 1					
				- 1					

TABLE pour convertir les Verges grandes, et petites Verges carrées de St. Lambert, en Hectares et partie décimales du Hectare.

Vetites Verges carrées,	Hectares ou Arpens nouveaux.	Hectares ou Arpens nouveaux.	Petites Verges carrées.	Verges grandes.	Hectares on Arpens nouveaux.	Hectares ou Arpens nouveaux.	Verges grandes,
Y	0 - 0021797	1	458 - 7766	1	0 - 0435942	I	22 . 938
2	0 . 0043594	2	917 - 5533	2	0 - 0871884	2	45 • 877
3	0 . 0065391	3	1376 . 3299		0 . 1307826	- 3	68 - 816
5	0 - 0087188	4	1835 - 1065		0 - 1743768	4	91 - 755
5	0 - 0108985	5	2293 . 8831	5	0 - 2179710	5	114 - 694
	0 . 0130783	8	2752 . 6598	6	0 - 2615652		137 - 63
8	0 . 0152580	7	3211 - 4364		0 - 3051594		160 - 17
	0 - 0174377	8	3670 . 2130		0 - 3487536	8	183 - 510
9	0 . 0196174	9	4128 - 9896	9	0 - 3923478	9	206 - 44
10	0 . 0217971	10	4587 . 7663	10	0 . 4359420	10	229 - 38
11	0 - 02398 8	20	9175 - 5325	11	0 - 4795362		458 . 77
12	0 - 0261564	30	13763 - 2988	12	0 - 5231304	30	688 . 16
13	0 - 0283362	40	18351 . 0650	13	0 . 5657246		917 - 55
14	0 . 0305159	50	22938 - 8313	14	0 6:03 88		1146 . 94
15	0 . 0326957		27526 - 5976	15	0 655,130	60	1376 - 330
16	0 . 0348754		32114 . 3638	16	0 . 6975072		1605 713
18	0 . 0370551		36702 1301	17	0 . 74110 4		d 10
	0 . 0392348		41-89 8953		0 . 784 1716		2604 1 341
19	0.045/839	Ico	4:87 0625	19	0. 5.8:847		2243 . 883
20	0 . 0431942			20	0.8:18839		

ou Ar	ens	3																Bonniers.
1		-	-	-	-		-	_				_			_		_	1 . 41694
2	-	•	•		-	-	_	-		_					-			2 . 29388
3	•	-	•	-	-		-		-	-	-							3 . 44082
4	-		-		-	~	-	-	_					-			_	4 . 58776
5			-			_	_			_								5 . 73471
6	-	-		-		_		_		_	_	_	_				_	6 . 88 61
7	-	-				-	_	-		_		_					_	8 . 02859
8	-	-		-				_		_		_		_	_	_	_	9 . 17553
9	-					_	_	_	_	-	_	_	_	1	-	-	-	10 . 32247
10	-	-	-	-	-	_	-	_		-	-	-	_	-			_	11 . 46941

Bonniers de Liège.	Hectares on Arpens nouveaux.	Hectares ou Arpens nouveaux.	Bonniers.	Verges grandes.	Verges petites.	Pieds carrés.
3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 56 60 70 89	0 · 871883944 1 · 743767888 2 · 61567183 : 3 · 487735776 4 · 3379419720 5 · 231303664 6 · 103187608 6 · 975071572 7 · 846935496 8 · 718839444 17 · 437678880 26 · 11651833944 27 · 437678880 26 · 1761837766 43 · 19419720 27 · 1313036640 61 · 031876086 69 · 770717520	1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 20 30 60 70 80 90	3 4 5 6 8 9 10 11 22 34 45 5 7 7 6 8 8 9 1	2 5 8 11 14 17 0 3 6 9 18 8 17 16 16 15	18 17 16 15 13 12 11 10 8 7 15 3 11 18 6	198 · 81 141 · 6; 844 · 4; 27 · 4; 2168 · 94 1111 · 77 54 · 59 213 · 41 136 · 41 136 · 42 136 · 42 136 · 43 136 · 43 136 · 43 137 16 · 93 230 · 14 130 · 14
100	87 . 188394400	100	£14 	4 13	17	170 . 39

TABLE pour convertir les Bonniers, Verges grandes et Verges petites, pour la mesure des Bois dans le ci-devant pays de Liège, en Hectares ou Arpens nouveaux.

La longueur de la Verge courante, pour la mesure des Bois, est de 16 pieds 5 pouces de St. Hubert, ou de 16 pieds 6 pouces 6 lignes 2 mesure de St. Lambert. La petite Verge carrée vaut - - - 277 pieds carrée, 572325

La Verge grande vaut - - - - - -5554

Et le Bonnier vaut - - - - - - 111088 pieds. 89 pouces carrés.

1	Petites Verges.	G	randes Verges.		Bonniers.
Nombre.	Hectares ou Arpens nouveaux.	Nombre.	Hectares ou Arpens nouveaux.	Nombre	Hectares ou Arpens nouveaux.
	0 . 000594 0 . 00187 0 . 00187 0 . 001781 0 . 002367 0 . 004729 0 . 007094 0 . 009418 0 . 011823 0 . 014188 0 . 016512 0 . 018917 0 . 018917 0 . 021282 0 . 023646 0 . 026011 0 . 028374 0 . 033105 0 . 03740 0 . 033105 0 . 03745 0 . 03745 0 . 03745 0 . 037834 0 . 040199 0 . 04764 0 . 047293	1 2 3 4 5 6 7 8 90 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0 - 047293 0 - 094786 0 - 141879 0 - 189172 0 - 2376465 0 - 283778 0 - 3378344 0 - 427637 0 - 472930 0 - 120213 0 - 120213 0 - 167517 0 - 614809 0 - 665717 0 - 709405 0 - 709405 0 - 709405 0 - 709405 0 - 803981 0 - 81275 0 - 898767 0 - 945861	1 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 20 0 60 0 700 100 100 100 100 100 100 100 100	0 - 94586 1 - 89172 2 - 83758 3 - 78344 4 - 72930 5 - 67516 6 - 6103 7 - 56689 8 - 51275 9 - 45861 18 - 91721 28 - 37782 37 - 83443 47 - 29304 56 - 75105 66 - 21026 75 - 66886 85 - 12747 94 - 58608 85 - 12747 94 - 58608 189 - 17216 283 - 75824 378 - 34431 472 - 93040 567 - 51647 567 - 66863 85 - 10215 775 - 68863 85 - 17247 94 - 886079

TABLES de comparaison entre les Mesures anciennes agraires de toutes les Communes du ci-devant pays de Liege et des environs, et celles qui les remplacent dans le nouveau système métrique.

COMMUNES.	Longusur de la Verge courante en pieds et pouces de St. Lambert.	Longueur de la Verge courante en Mètres et parties décimales du Mètre.	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux-	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveauk,
Aelft. Aldemick Aldhoesselt Aldhoesselt Aldhoesselt Alleur, proche Hombroux. Asch en Campine. Ans et Moulin Alnaie. Away Amerier Awirs Azz, grande of petite Aldenbilsen. Aldenbilsen. Aldenomen Campine Achre Alken Awans. Alken-sur-Geer. Allums en Condroz. Alsen Alrén. Archis, proche Herestal, Achet en Condroz. Alloy en Condroz. Alsemberch Attenhoven. Attenhoven. Attenhoven. Abvendorch.	pl. po. 16 o o 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16	4 . 669 4 . 68 4 . 69 8 . 60 8	0 . 001180 0 . 002180 0 . 002180 0 . 002180 0 . 002180 idem idem idem idem idem idem idem idem	o . 043794 o . 04781 o . 04781 o . 047916 o . 047916 o . 047916 o . 046361	O 871884 O 927228 O 932728
Aschot. Aschen en de Geheel Maeyerix. Asselgez. Awem en Condroz.	20 # 20 # 20 # 20 #	5 . 836 5 . 836 5 . 836 5 . 836	o . 003406 o . 003406 o . 003406 o . 003406	o . 068116 o . 068116 o . 068116 o . 068116	I . 362318 I . 362318 I . 362318 I . 362318

COMMUNES.	LONGUEUR de la Verge courante en Pieds ct Pouces de St. Lambert.	Longueur de la Verge courante en Mètres et parties décimales du Mètre.	VALEUR de la petite Verge carrée! en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares Ou Arpens nouveaux,	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
B Bassenge-sur-Geer. Batsheer. Berebrock Boaufays. Beaurieux. Bergilez. Bergen-Liers. Bergen-Liers. Berlingen Bierset. Bilsen en dedans. en dehors. Bomershoven Bouthout. Br. e. en Campine. Braack. Boire-sur-Geer. Bilsebrigen. Borlet et aux environs. Bosmaer. Breitlisen Broukom Broukom Brus-sur-Geer. Brusfelt. Bruyten Broukom Brus-sur-Geer. Brusfelt. Bruyten Brustelt. Bruyten Broukom Brus-sur-Geer. Brusfelt. Bruyten proche Bilsen. Breitwers. Bijer. Bricht Banc de Glain Banc de Glain	16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 "	4 - 669 4 - 669	o . oo1180 idem idem idem idem idem idem idem idem	o . 043194 o . 043194 o . 043194 o . 043194 dem idem o . 043194 o	o . 871884 o . 871884 o . 871884 o . 871884 o . 871884 idem idem idem idem idem idem idem idem
Banc de Gravet. Banc de Soiron. Banc de Theux. Banc de Herve. Banc de Charneux. Banc de Limbourg. Banc d'Aub'e. Banc de Horpmeal. Banc de Horpmeal.	16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n	4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669	idem idem idem idem idem idem idem idem	idem idem idem idem idem idem idem idem	idem idem idem idem idem idem idem idem

			-		
COMMUNES. Bouchette en Campine	Longueur de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	courante en Mètres et parties décimales du Mètre.	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	en Hectaies ou Arpens nouveaux.	en liectares ou Arpens nouveaux.
Braive. Bedeux ou Bideux Bergh by Tongeren. Bevers by Billen Boter ou Bouter Biernave. Idem. Bombaye. Brusthem. Berg. Outre-Meuse Bourlen Brust proche Eysden. Brusselt Bennecum. Brusselt Bersel. Brust Caster. Boutswoort Bassel. en Bennecheeck Bergen. Binckein. Beeckword en Campine. Brusk Caster. Boutsen. Benneckein. Beckword en Campine. Brusk Caster.	16 n 16 n 15 7 7 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 . 669 4 . 669 4 . 596 4 . 961 4 . 961 4 . 961 4 . 961 4 . 961 5 . 961 5 . 961 7 . 325 7 . 32	0 . 601180 0 . 601181 0 . 601111 0 . 601111 0 . 601111 0 . 601111 0 . 601111 0 . 60117 0 . 6017	0 - 042143 0 - 049912 0 - 042243 0 - 041444 0 - 0414442 0 - 044591 0 - 049914 0 - 0767497 0 - 076407 0 - 070407	0 . 871884 0 . 871884 0 . 844870 0 . 844870 0 . 844870 0 . 844870 0 . 844870 0 . 844870 0 . 828837 0 . 828837 0 . 828837 0 . 838837 0 . 838847 0 . 8984277 0 . 984277 0 . 984277 0 . 984277 0 . 984277 0 . 984277 1 . 103478 1 . 103478 1 . 103478 1 . 103478 1 . 103478 1 . 408107 1 . 408107 1 . 408107
Butsel. Idem. Bocterschom. Banc de Havelange Bolembeeck. Berdeghem Bugerhout. Buegem.	20 3 1 20 5 20 3 1 20 5 20 m	5.931 5.982 5.981 5.982 5.836 5.836 5.836 5.836 5.836	0 . 003517 0 . 003578 0 . 003578 0 . 003578 0 . 003406 0 . 003406 0 . 003406 0 . 003578	e . 070348 o . 071564 o . 068116 o . 068116 o . 068116 o . 068116	1 . 406974 1 . 431286 1 . 406974 1 . 431286 1 . 362318 1 . 362318 1 . 362318 1 . 362318 1 . 362318

The second secon		THE OWNER OF TAXABLE PARTY.			
COMMUNES.	Lonourum de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	courante en Mètres et parties décimales	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectates ou Arpens nouveaux.
Buegen	20 n 20 5 20 6 20 5	5 . 836 5 . 982 6 . 011 5 . 982	o . 003406 o . 003578 o . 003613 o . 003578	o . 068116 o . 071564 o . 071264 o . 071564	I . 362318 I . 431286 I . 445284 I . 431286
Chokier . Chrisegnée . Conissum . Curange . Cheraite . Curingen . Cuttecoven . Canne et Neer-Canne . Cosen . Continshem . Cortis, . Cortis, . Conensey . Calsin . Cefteld . Ciskom .	16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 16 n 17 5 17 7 17 7 17 7 17 6 7 17 7	4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 513 4 . 513 4 . 513 4 . 961 4 . 514 4 . 514 6 . 51	o . 00180 o . 00180 idem idem idem o . 00180 o . 001971 o . 001972	o . 043794 o . 043794 idem idem idem o . 043794 o . 040912 o . 041442 o . 040913 o . 070407 o . 049214 o . 041243 o . 041243 o . 041243 o . 041244 o . 041244 o . 041240	o . 871884 o . 871884 idem idem idem idesp o . 871884 o . 818243 o . 818243 o . 818243 o . 84880 o . 84880 o . 84881 o . 84481 o . 84481 o . 84481 o . 84481 o . 84481 o . 84482 o . 84483 o . 84483
Coortenbeeck. Clashaegen Idem. Cokemenhe. Idem. Caster. Cortenberg. Ciney en Condroz. Craesen. Courcelle. Dalhem Diel-Beck. Dilsen. Diepenbeeck.	18 " 20 " 15 7 1 20 " 16 " 18 5 18 " 18 5 18 18 18 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 "	5 . 252 5 . 836 4 . 596 5 . 836 4 . 552 4 . 669 5 . 836 5 . 252 5 . 836 6 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 596	o co2759 o co3406 o co2112 o co2466 o co2180 o co2180 o co2180 o co2914 o co2466 o co2112 o co2180 o co2406 o co2112	o off174 o o68116 o o41243 o o68116 o o41442 o o43194 o o40912 o o58116 o o5816 o o68116 o o6816 o o6816 o o43194 idem o o42243	1 . 103478 1 . 362318 0 . 844850 1 . 362318 0 . 828831 0 . 828831 0 . 871884 0 . 818243 1 . 362318 0 . 871884 idem idem 0 . 844850

				Industrial Co.	
COMMUNES.	Longustur de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	Lonocitium de la Verge courante en Mètres et parties décimales du Mètre.	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
D'Over- Reepen. Dorlé Dormael J'Y Ans. Diez - Ville Doue Dopcill Dopcill Dosien. Duersmaet. Dooren. Dursmaet. Dooren. Dustelle Drogebosschen Diedegem Duasbourgh Dans et Moulin Debeum D'Embem.	15 9 18 1 20 33-1-1-1 16 1 16 1 17 n 18 n 18 n 18 n 18 n 18 n 18 n 18 n	4 · 640 4 · 523 5 · 252 4 · 610 5 · 933 5 · 933 5 · 296 4 · 698 4 · 931 5 · 252 5 · 252 5 · 252 5 · 252 5 · 252 5 · 252 4 · 698 4 · 698 4 · 931 5 · 252 5 · 252 6 · 252 6 · 252 6 · 252 6 · 252 6 · 252 6 · 252 7 · 252 7 · 252 8 · 252 8 · 252 8 · 252 8 · 252 8 · 252 9 ·	0 · ec2153 0 · ec2046 0 · co2759 e · ec2116 0 · co3710 c · co3710 c · co2914 c · co2207 c · co2451 e · co2759 c · co2759 c · co2759 c · co2759 c · co2759 c · co2152 c · co21112	o - G43051 o - 040911. o - 055174 o - 042511 o - 070405 o - 078282. o - 044141 o - 048636 o - 049214 o - 055174 o - 055174 o - 055174 o - 055174 o - 044141 o - 044141 o - 044141	o . 861020 o . 8818243 i . 103478 o . 870123 i . 408107 i . 408107 i . 167614 o . 881816 o . 973729 i . 103478 i . 103478 i . 103478 i . 103478 o . 881816 o . 841850 o . 844850
Elderen St. Hecrem. Elderen du Seigneur. Elderen frons. Eelen by Maseick. Elingen. Emalle, a la Haute-Cour Emben, idem	16 m 16 m 17 m 18 m	4 669 4 698 7 334 7 334 7 334 7 334 8 34 8 34 8 35 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36 8 36	0 . 002180 0 . 002867 0 . 002367 0 . 002367 0 . 002366 0 .	idem idem idem idem o · 044141 o · 057340 o · 057340 o · 046923 o · 055174 o · 055174	o . 871884 idem idem idem idem o . 883.816 1 . 146808 1 . 146808 0 . 938462 1 . 103478 1 . 103478 1 . 103478

COMMUNES.	LONGUEUR de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	Longurur, de la Verge courante en Mêtres et parties décimales du Mêtre.	VALBUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Eleck ou Elech. Elechs. ! Elst by Melen. Esschoue. Evelette en Condroz. Eysden. Eysden by Stockhem. Eyseren. Essermal	20 "	4 · 640 4 · 552 4 · 596 5 · 836 5 · 836 4 · 552 4 · 552 4 · 698 5 · 354	0 . 002153 0 . 002072 0 . 002111 0 . 003406 0 . 002071 0 . 002071 0 . 002072 0 . 002867	o 043051 o 041442 o 042243 o 068116 o 068116 o 041442 o 041442 o 0474141	0 . 861020 0 . 828835 0 . 844850 1 . 362318 1 . 362318 0 . 828835 0 . 828835 0 . 828835 1 . 146808
Fexhe proche Slins Fexhe au Haut-Clocher. Fisen Falle by Meer. Flemaile, grande et petite, Fechmael. Fumal Feneur. Fouron. Fallonge. Falle Fooz Frize. Frere Frize. Frere Fresture en Condroz. Fielsen ou Fletsye. Faucoumont Fluysen Florée en Condroz. Foniane en Condroz. Foniane en Condroz. Foniane en Condroz.	16 m 16 m 16 m	4 . 669 4 . 691 4 . 698 4 . 698 4 . 512 4 . 512 5 . 512 5 . 512 6 . 51	o . 002180 idem idem idem idem idem idem idem idem	o . 043594 idem idem idem idem idem idem idem idem	o . 871884 idem idem idem idem idem idem idem idem
Gelinden avec son banc. Gelick. Gelmen Genck. Glons-sur-Geer. Gutschoven. Gutschoven. Genools - Elderen.	16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 "	4 . 669 id. id. id. id. id. id. id.	o . 002180 idem idem idem idem idem idem idem	o . 043594 idem idem idem idem idem idem idem	o . 871884 idem idem idem idem idem idem idem

COMMUNES.	Longueur de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	courante en Mètres	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Grossem on Groissum. Crand et petit Aaz . Grâce . Ghelick . Goetsem . Galle . Geelem . Glain avec son banc .	16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 "	id.	idem idem idem idem idem idem idem idem	idem idem idem idem idem idem idem	idem idem idem idem idem idem idem idem
Grain avec son banc. Groot-Hopermael. Geurs-Leuu. Gingelom. Idem. Idem. Gelabbeeck op Neer. Grandville-sur-Geer.	16 n 15 7½ 15 2 17 4 17 2 15 7½ 15 6	4 · 669 4 · 596 4 · 435 5 · 077 5 · 019 4 · 596 4 · 552	o · cc18c o · cc111 o · cc1967 o · cc2519 o · cc2519 o · cc2111 o · cc2072	o · 043594 o · 042243 o · 039344 o · 051557 o · 050379 o · 042243 p · 041442	0 . 871884 0 . 844850 0 . 786875 1 . 031139 1 . 007571 0 . 844850 0 . 828835
Grimby Idem	15 6 15 7½ 15 6 16 2 15 6 17 4 16 "	4 · 552 4 · 596 4 · 552 4 · 727 4 · 552 5 · 077 4 · 669 5 · 019	0 · 001072 0 · 002112 0 · 001071 0 · 001135 0 · 002072 0 · 002578 0 · 002119	o: 041442 o: 04243 o: 041442 o: 044691 o: 041442 o: 051557 o: 043594 o: 050379	o . 818835 o . 844850 o . 818835 o . 893817 o . 818835 I . 031139 o . 871884 I . 007571
Glabbeeck	19 2 16 " 18 5 18 " 16 5 16 6 15 7;	5 . 602 4 . 669 5 . 398 5 . 252 4 . 815 4 . 844 4 . 596	0 . 003139 0 . 002180 0 . 002914 0 . 002759 0 . 002318 0 . 002316 0 . 002112	0 . 062776	1 . 255513 0 . 871884 1 . 165634 1 . 163478 0 . 927228 0 . 938462 0 . 844850 1 . 007571
Gorchom. Graedom. Grembergen. Gremvelt. Groonsbeeck. Groonsfeld.	17 " 20 " 15 6 15 6 . 18 " 15 6	5 . 019 4 . 961 5 . 836 4 . 552 4 . 552 5 . 252 4 . 552 5 . 836	o . 002461 o . 003406 o . 002072 o . 002072 o . 002072 o . 002072 o . 003406	0 · 049214 0 · 068116 0 · 041442 0 · 041442 0 · 055174 0 · 041442 0 · 068116	0 . 984275 1 . 362318 0 . 828835 0 . 828835 1 . 103478 0 . 828835 1 . 362318
Gutsseine	15 71	4.596	0 . 002112	0 · 042243	0 . 844850

	LONGUEUR	LONGUEUR	VALEUR	VALEUR	VALEUR
	de la Verge	de la Verge		de la	du
	courante	Courante	la petite Verge	grande Verge	Bonnier
COMMUNES.	en pieds	en Metres	en Hectares	en Hectares	en Hectares
	et pouces	et parties décimales	ou Argens	Arpens	od
	St. Lambert.	du Mètre.	DOUVERUE.	nouveaux.	Arpens
	or camper.	du metre.	Boutenus.	HOUVEAUX.	nouveaux.
н					
Hermée	16 "	4 - 669	0 . 002180	0 . 043594	0 . 871884
Hermée en Condroz	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hasselbrouck	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hasselt-Ville	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Haemael	16 "	4 - 669	idem	idem	idem
Halmaer	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Heer	16 "	4 . 669	idem	idem	. idem
Helchteren	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hendricken	16 "	4 . 669	idem	idem -	idem
Hermalle proche Visé	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hermalle proche Huy	16 "	4 . 660	idem	idem	icem
Herestal	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Heure-le-Romain	16 "	4 - 669	idem	idem	idem
Heure en Condroz	16 "	4 . 669	idem	idem	idem-
Heum-StPeters	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hoelbeeck	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hoelleeck	16 "	4 - 669	idem	idem	idem
Hollogne - aux - Pierres	16 "	4 . 669	idem	idem .	idem
Hoppertingen	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Haeren	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Haut-Haelen	16 n	4 . 660	idem	idem	idem
Heuseux	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Heurne	16 m	4 . 660	idem	idem	· idem
Huy-Ville	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hers	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hombrouck proche Alleur.	16 **	4 . 660	idem	idem	idem
Hollogne-sur-Geer	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hex et Huren	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Hareng proche Millemorte.	16 n	4 . 669	idem	idem	idem
Hodeige proche Lamine	16 m	4 . 669	idem	idem	idem
Herten	16 m	4 - 669	0 . 001180	0 . 043594	0 . 871884
Heel	15 6	4 . 552	0 . 002072	0 . 041442	0 . 828835
Hacour et Hallembaye	15 8	4 . 610	0 . 002126	0 . 042511	0 . 810222
Hamond et les 7 Villages.	20 €	5 . 836	0 . 003406	0 . 068116	1 , 362318
Over-Pelt	20 m	5 . 836	0 . 003406	0 . 068116	1 . 362318
Neer-Pelt	20 %	1 . 836	0 . 003406	0 . 068116	
Exel	20 #	5 . 836	0 . 903406	0 . 968116	1 . 362318
Hectstel	20 "	5 . 836	0 . 003406	0 068116	1 . 361318
Luychs-Ghestelz	20 7	1 5 . 836	0 . 003406	0 . 068116	I . 362318
Kleiyne-Breughel	20 "	5 . 836	0 . 003406	0 . 068116	I . 362318
			->400		. ,,,,,,,

COMMUNES.	LONGUEUR de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	en Mètres et parties décimales	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens BOUVCAUX.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Axel Hees Hees Henis by Riesea Herderen Idem Hern St. Hubert. Heure proche Frère. Herestal an 1413 an 1570 Hognoulle Houtsin en Condroz. Hoesselz et Adhonsel Idem Horpmael Helm Helm Halenville, Hougarde, dehors en dedans Havelange en Condroz. Hanniny. Hackendeuren Verlee Houdet Grand et petit Avent, Champ-des-Bois. Borsu Geneff. Maifre. Oufiout. Maiyoux. Mietret Raimoir Porchereffe Heesbuckelen Heylen. Hubinne en Condroz. Herkemet Hervenen	16 2 15 5 15 6	5 . 836 4 . 598 4 . 698 4 . 793 4 . 733 4 . 733 4 . 815 4 . 669 4 . 815 4 . 669 4 . 815 4 . 669 4 . 815 5 . 836 5 . 836 5 . 836 5 . 836 5 . 836 6 . 590 7 . 836 7 . 837 7 . 836 7 . 836 8 .	0 . 003406 0 . 001071 0 . 001112 0 . 001123 0 . 001297 0 . 001237 0 . 001237 0 . 001237 0 . 001237 0 . 00138 0 . 001139 0 . 001180 0 . 001180 0 . 001180 0 . 001180 0 . 00180 0 . 00180 0 . 00180 0 . 001406 0 . 003406 0 .	0 .068116 0 .041442 0 .044141 0 .044691 0 .04491 0 .046361 0 .043194 0 .043781 0 .043194 0 .043781 0 .043194 0 .043194 0 .043194 0 .043194 0 .043194 0 .043194 0 .043194 0 .058116 0 .0681	I 361318 0 848815 0 848816 0 848816 0 891817 0 818243 0 977128 0 871834 0 871834 0 871834 0 871834 0 977128 0 981884 0 977128 0 981884 0 977128 1 361318 1 3
Heili	19 "	5 . 544	0 . 003074	0: 061475	

COMMUNES.	Longueon de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	courante es Mècres et parties	VALEUR de la petite Verge eardée en Hectates ou Arpens houveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux,
Helchs. Heukelum et Montenacken. Heere Ourre-Nieuse. Halleby Dormael. Haughaerden. Hannut Idenn. Huyssingen. Helenberghen. Hoeven Hespen. Helenberghen. Hespen. Hespen. Hespen. Herkelgen ou Herbelgen Howheeke. Herbielgen. Herbielgen. Henbergen. Helenbergen. Herenbergen. Houlon Outre-Meuse. Jeneffe. Jeneffe. Jeneffe. Jeneffe. Jiseren. Jisseren. Jisseren. Jisseren. Jisseren. Jisseren. Jisseren. Jingen. Jangen. Jangen. Jangen. Jangen.	15 6 15 6 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	4 . 552 4 . 552 4 . 561 4 . 961 4 . 961 4 . 961 4 . 961 5 . 252 5 . 252 6 . 506 6 . 606 6 .	a . e01072 o . e021672 o . e021672 o . e021673 o . e024611 o . e02	0 . 055174 0 . 055174 0 . 068116 0 . 068116 0 . 062243 0 . 042243 0 . 049214 0 . 049214 0 . 049214 0 . 044691 0 . 0436161 0 . 041441 0 . 042443 0 . 041441	0 848831 0 888831 0 988273 0 984275 0 984276 0 984276 0 984276 1 103478 1 362318 1 362318 1 362318 1 362318 0 844850 0 94721 0 94721 0 844870 0 848271 0 844870 0 844870

COMMUNES.	Lencourum de la Verge sourante en Pieds et Pouces de St. Lambers.	courante en Mètres	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens bouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares où Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hecteres ou Arpens nouveaux.
Jenneffilius. Juprelle . Jdenham by Holser. Jettebeck . Jserengen. Jeffdsel. Jdem . Jappellay . Jonderselle . Jouen.	16 " 16 " 17 " 18 " 18 " 18 " 120 " 18 " 120 " 18 " 18 " 18 " 18 " 18 " 18 " 18 " 1	4 · 669 4 · 961 4 · 961 5 · 252 5 · 252 5 · 836 5 · 252 5 · 836	0 · 001180 0 · 00180 0 · 002461 0 · 002461 0 · 002759 0 · 003406 0 · 003406 0 · 003406	0 : 043594 0 : 049214 0 : 049214 0 : 055174 0 : 055174	1 . 362318
Kemexhe. Kermpt. Kerskom. Kessalt Kersbeeck. Kessenig met syn Land. Kunnincksée.	16 n	4 · 552 5 · 933 4 · 552 4 · 552	o · e0180 idem idem o · 001072 o · e03520 o · e02072	0 070405 0 041442 0 041442	idem
La Neuveville en Condroz. Lonacken. Lanckler. Lantin proche Alleur. Lantiremange. Liége. Lishe proche Nivelle. Loaz	16 "	4 · 669 4 · 669 4 · 669 4 · 669 4 · 669 4 · 669 4 · 669	o · 002180 idem idem idem idem idem idem idem idem	o . 043194 idem idem idem idem idem idem idem idem	o 871884 idem idem idem idem idem idem idem idem
Lamine proche Hodeige. Leysem. Lancken. Laffelt. Lonacken proche Maestrick. La Ville de Misestrick. Liers. Liers. La Under Corporation. La Ville de Tongres.	16 " 16 " 15 6 15 6 15 6 15 6 15 7 15 7 15 7 1	4 · 669 4 · 552 4 · 552 4 · 552 4 · 552 4 · 569 4 · 596	idem 0 · 00180 0 · 001071 0 · 001071 0 · 001071 0 · 001180 0 · 001112 0 · 001112	o . 041442 o . 041442 o . 043594	idem 9 . 871884 9 . 828835 9 . 828835 9 . 828835 9 . 828835 0 . 871884 0 . 844850
Lavage	15 7 ¹ / ₁ 15 7 ¹ / ₁ 16 5. 15 3	4 . 596 4 . 596 4 . 815 4 . 645	o . po2112 e . po2112 é . po2318 e . po1993	0 , Q42243 0 , Q42243 0 , Q46261	o . 844850 o . 844850 o . 927228 o . 797263

COMMUNES.	Lonouzur de la Verge courante en pieds et pouces de St. Lambert.	courante en Mètres et parties décimales	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpeus nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux,
Leesmeel. Landen Laerz. Libeeck Laerz. Lueckenbeeck Liefldael Leeuw en Brabant Leysen. Louen. Lappellay. Londerselle. Libois en Condroz. Libelen. M Mall-sur-Geer	16 5 17 5 18 7 19 5 19 3 1 17 7 18 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20	4 · 815 5 · 106 5 · 252 5 · 666 4 · 961 5 · 836 5 · 836 5 · 836 5 · 836 5 · 836 5 · 836 5 · 836 4 · 669	o · oo2318 o · oo2997 o · oo2797 o · oo2186 o · oo2188 o · oo2461 o · oo2406 o · oo3406 o · oo3406	o . 046361 o . 061933 o . 051174 o . 064753 o . 064753 o . 063760 o . 049214 o . 058116 o . 068116 o . 06816 o . 070348 o . 043594 idem	0 · 927228 1 · 238654 1 · 103478 1 · 297654 1 · 277207 0 · 984277 1 · 103478 1 · 362318 1 · 362318
Meehelen, Melveren, Mewerkem, Mervel. Mette-Coven, Mette-Roeven Meuven, Millemonte. Moelenbeeck. Montegnée Moumalle. Moumelette. Mumbergen, Mumbergen, Mumbergen, Mumster, Mum	16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 "	4 · 669 4 · 669	idem idem idem idem idem idem idem idem	idem idem idem idem idem idem idem idem	idem idem idem idem idem idem idem idem
Munsterbisen Mechs ou Mechauwe Moppertingen Montenack by Maestrick, Maestrick, ville, Maylen Mettem Mechelen	15 m 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6	4 · 569 4 · 377 4 · 552 4 · 552 4 · 552 4 · 552 4 · 552	0 · 001916 0 · 002072 0 · 002072 0 · 002072 0 · 002072 0 · 002072	0 · 038315 0 · 041442 0 · 041442 0 · 041442	o - 766304 o - 828835 o - 828835 o - 828835 o - 828835 o - 828835

COMMUNES.	LONGUEUR de la Verge courante en Pieds et Pouces	Longueur de la Verge courante en Mètres et parties	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares	VALEUR de la grande Verge en Hectares	VALEUR du Bonnier en Hectates
	de St. Lambert.	décimales du Mètre.	ou Arpens nouveaux	Arpens nouveaux.	Arpens nouveaux,
Meeswick by Stockhem Melen et Esfst	15 6 15 7	4 . 552	0 . 001071 0 . 001111	0 · 041442 0 · 042243	0 · 828835 0 · 844850
Moulan Outre-Meuse	15 7	4 . 596	0 , 002112	0 . 042243	0 . 844850
Mulken by Tongres	15 7	4 . 596	0 . 002112	p · 042243	0 . 844850
Monlingen	15 7	4 - 596	0 . Q02112	0 . 042243	0 - 844850
Meer by Zichem	15 7	4 . 596	0 . 001112	0 • 042243	0 . 844850
Miersin en Condroz.	16 5	4 . 815	0 . 002318	0 • 046361	0 . 917118
Merchen proche Huy	16 6	4 . 844	0 . 002346	0 . 046923	0 . 938462
Moninen en Condroz	17 ."	4 . 961	0 . 002461	0 . 049214	0 . 984275
Mossingen	17 .0	4 . 961	0 . 902461	0 . 049214	0 . 984275
Metdelt	18 m ·	5 . 252	0 - 002759	0 . 055174	I . 10;478
Meisse.	18 "	5 . 272	0 . 002759	0 . 055174	
Montenack en Brabant: .	17 1	4 . 997	0 . 002497	0 . 049940	0 . 998802
Metdart	18 3 1	5 - 354	0 . 002867	0 . 057340	
Montenack by Niel	19 "	5 . 544	0 - 903074	0 , 061475	129492
Misrum	20 "	5 . 836	0 - 903406	0 . 068116	1 . 362318.
Meerbeeck	20 11	5 . 836	0 - 903406	0 . 068116	1 . 362318
Meerdael	20 #	5 . 836	0 001406	0 . 068116	1 . 362318
Maeilen	20 11	5 . 836	0 . 903496	0 . 068116	I. 162318
Machelin	20 "	5 . 836	9 - 903496	0 . 068116	I . 362418
Macsouve Leeuwe	20 "	1 . 836	0 - 903496	0 . 068116	I . 362318:
Meusagen	20 -**	5 . 836	0 - 003406	0 . 068116	1 . 362318
Meerechten	20 -11	5 . 836	9 . 903496	0 , 068116	I 362318
Miskan	20 31	5 . 931	0 . 603518	.0 , 0,70347	I . 406954
Misclem	20 6	5 . 933	0 - 003520	0 , 070405	40010,7
Miscum		6 . 033		0 . 972791	4)302/
Naye proche Linhe	16 .	4 - 669	0 - 002180	.0 . 043594	0 - 871884
Nalenne.	16	4 . 669	idem	idem .	idem
Neer-Heen-Beeck	16 11	4 . 669	idem	idem	idem
Neller-Beeck	16 H	4 . 669	idem.	idem	idem
Niel by Asch.	16 H	4 - 669	0 002180	0 043594	0 . 871884
Nivelle	15 6	4 - 552	0 . 002072	0 041442	0 . 828835
Nedren by Frere.	15 6	4 . 252	9 . 002072	0 041442	0 . 818835
Nil.	IS -6	4 - 552	0 . 002072	0 041442	0 . 828835
Neer-Repen	15 9	4 . 640	9 - B02153	0 . Q4305I	.0861020
Nandrin	16 . 7	4 . 815 3	0 - 802318	0 046361	.0 - 927228
Nesenne en Condroz.	416 -5	14 . 815	0 . 001318	0 . 046361	0 - 927228

Longulum Longulum						
December December	COMMUNES.	de la Verge courante en Pieds et Pouces de	de la Verge courante en Mètres et parties décimales	de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens	de la grande Verge en Hectares ou Arpens	du Bonnier en Hectares ou Arpens
Oer, grand et petit 15 71 4.596 0 . 002112 0 . 042243 0 . 844850	(by Asch. Niel by Loon. (by Montenack Neer-Landen. Niels-Broeck. Necrasson Neerokeseil. Neerockeseil. Neerockeseil. Neerockeseil. Neerockeseil. Neerockeseil. Neerockeseil. Neerockeseil. Nederhem. Necrassem Neerheinen. Neerheinen. Obdorn-sur-Geer Ans. sur-Geer Orpie. Orpie. Orpie. Orpie. Orpie. Otrange Opheer. Overhespen. Osmal. Opeinteren. Oreye-sur-Geer. Ottermal. Ossel. Ophem. Overlospen. Overlospen. Overlospen. Ottermal. Oskel. Ophem. Overlospen. Ottermal. Ottermal. Oskel. Ophem. Otheer. Otheer. Otheer. Otheer. Otheer. Otheer. Otheer. Otheer. Opheers. Old-aur-Geer. Othee. Opheers. Ouclag. Ouclag. Ouclag.	16 7-1 17 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	4 669 5 179 6 179 7 179 7 179 8	o co.186 o co.2683 o co.2683 o co.2759 o co.27	0 . 043594 0 . 073672 0 . 061473 0 . 061473 0 . 051774 0 . 075174 0 . 075174 0 . 076176 0 . 068116 0 . 067340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 07340 0 . 074431 0 . 047431 0 . 047441 0 . 077673 0 . 068116 0 . 042143 0 . 043051 0 . 043051 0 . 043051 0 . 043051 0 . 043051 0 . 043051 0 . 043051 0 . 077673 0 . 077673	o . 871884 1 . 073033 1 . 239492 1 . 238654 1 . 103478 1 . 103478 1 . 103478 1 . 362318 1 . 362318 1 . 362318 1 . 362318 1 . 362318 1 . 362318 1 . 146800 O . 871884 idem

COMMUNES.	Langueur de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	Longueur de la Verge courante en Mètres et parties décimales du Mètre.	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Ouersrespen. Ouersrespen. Olabeeck. Oyerbeeck Oyerbeeck Opwer. Onscot. Obré Oucer-Repen Ochain en Condroz. Ouffet et son banc. Oprinleven Oorbeeck. Opuelp. Ockel. Ophem. Oplinter. Paive. Peer en Campinne. Petershem Pirenge. Perewée proche Huy. Palen proche Lismal. Peruée. Puer . Jdem. Paemele Puer . Paille-au-Songe en Condroz. Peten. Pieringhem Puers. Q Quadenbre Quiebe. Quiebe. R	18	5 398 4 196 5 369 5 369 5 933 4 640 5 806 6 815 5 292 5 292 6 961 6 961 6 961 6 961 6 961 6 961 6 982 6 983	0 · 001914 0 · 001813 0 · 001883 0 · 001883 0 · 001910 0 · 001040 0 · 001153 0 · 001910 0 · 001910 0 · 001803 0 · 001803 0 · 001803 0 · 001803 0 · 001910	o . 046361 o . 064773 o . 075174 o . 075174 o . 0751774 o . 064753 o . 041442 o . 068116 o . 041442 o . 041442 o . 041442 o . 041442 o . 041442 o . 041443 o . 041443 o . 068116 o . 071764 o . 058116 o . 058116 o . 058116 o . 058116 o . 043794 o . 043794 o . 043794 o . 043794 o . 043794 o . 037174	1 . 165634 0 . 844870 1 . 173667 1 . 473667 1 . 4768107 0 . 818243 0 . 861020 1 . 361318 0 . 927228 1 . 257674 1 . 163478 1 . 257674 0 . 8188313 0 . 8288313 0 . 844870 1 . 744184 0 . 927228 1 . 431286 0 . 927228 1 . 431286 0 . 927238 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 0 . 92728 1 . 431286 1 . 362318
Remicour	16 " 16 " 16 "	4 · 669 4 · 669	o . oo118c idem idem	o . 043594 idem idem	o . 871884 idem idem

					and the latest devices the lates
	de la Verge courante en pieds	Longueur de la Verge courante en Mêtres	VALEUR de la petite Verge carrée	VALEUR de la grande Verge en Hectares	VALEUR du Bonnier en Hectares
COMMUNES.	et pouces	et parties	en Hectares	og arectates	on Hectales
	de	décimales	ou Arpens	Arpens	Arpens
	St. Lambert,	du Metre.	nouveaux.	nouveaux.	nouveaux.
Damasiadan					
Royesinden	16 "	4 . 669	0 . 001180	0 . 043594	0 . 871884
Rempen	16 "	4 . 669	idem idem	idem .	idem
Ruysbroeek	16 "	4 . 669	o . 007189	. idem .	idem
Raethoven	18 "	5 - 252	0 . 002759	0 . 043594 .	0 - 871884
Ransbroock.	20 "	5 836	0 . 003406	0 055174	I 103478
Rechem Graefschap	15 6	4 - 5 52	0 . 002072	0 068116	I · 362318
Reepen	11 6	4 - 552	0 . 002072	0 - 041442	a · 818835
Resselt by Maepertingen	17 6	4 - 552	0 . 002072	0 . 041442	0 . 818835
Riempt	16 2	4 . 727	0 . 002235	0 . 04469I	0 . 893817
Rumsdorp	18 "	5 . 252	0 . 002759	0 . 055174	1 - 101478
Richelle	16 I	4 - 698	0 . 002207	0 . 044141	0 . 881816
Rikel	16 I	4 - 698	0 . 002207	0 . 044141	0 . 882816
Rixingen	15 7:	4 - 596	0 . 002112	0 . 042243	0 . 844810
Rixmret	15 6	4 - 552	0 . 002072	0 . 041442	0 . 828835
Roede	17 "	4 - 961	0 - 00246I	0 . 049214	0 . 984275
Rommershoven	15 9	4 . 640	0 . 001153	0 . 043051	0 . 861020
Rossem	20 "	5 . 836	0 . 003406	0 . 068116	I . 362318
Rossenacken	18 4	5 - 369	0 . 002883	0 . 057653	1 . 153067
Rothem by Stockhem	15 6	4 . 552	0 . 002072	0 . 041442	0 . 828835
Ruelmael	15 6	4 - 552	0 . 002072	D . 041442	0 . 828835
Rummen	18 9	5 - 530	0 . 003058	0 . 061152	I . 223030
Rutten ou Russon	15 6	4 - 552	0 . 002072	0 . 041442	0 . 826835
Saint George	16 "	4 . 669	0 . 002180	0 . 043594	0 . 871884
St Laurent et St. Pierre	16 "	4 669	idem	idem	idem
St. Lambrigt-Herck	16 "	4 . 660	idem	idem	idem
St. Trond, ville	16 "	4 . 669	idem i	idem	idem
Sallenbrouck	16 "	4 . 669	idem	idem .	. idem
Selles	16 "	4 . 669	idem	idem	. idem
Sellick	16 "	4 . 669 .	idem	idem	idem
Schoenbeeck	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Sclessin	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Sherem	16 "	4 . 669	idem idem	idem i	idem
Schurhoven		4 . 669	idem ·	idem	idem
Sollogne	1 ./	4 - 669	idem	idem idem	idem
Sonhowen	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Spalbeeck Kleine,	16 "	4 . 669	idem	idem	idem
Spauwen Kleine	16 "	4 . 669	idem.	idem	
Steewart	16 . "	4 . 669		idem	idem
	1 - "		- Acid	230111	

COMMUNES.	LONGUEUR de la Verge courante en pieds et pouces de St. Lambert.	LONGUEUR de la Verge courante en Mètres et parties décimales du Mètre.	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux,	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Stockhem. Suetendael Suint Fontaine en Condroz. St. Hubert Hern. St. Peter by Maestrick St. Pierre Fouron. St. Severin St. Severin St. Stevens St. Termes Savetterloye. Schalckoven. Schaevembeek Scouille Scoeuve en Condroz. Sepperen. Sichen. Sinternunsgen Siere Sluzen Sineermaes Soheit Sondengen Sondengen Sordee en Condroz. Spauwen Groote Stensustel. Stiese en Condroz. Stinbaert. Stockell Strée en Condroz. Stinbaert. Strockell Strée en Condros. Struyhem Struy	16 " 16 " 17 " 15 6 16 5 17 " 15 6 16 5 17 " 16 5 16 5 17 " 16 5 16 5 17 " 16 5 16 5 17 " 18 " 18 " 19 7 20 " 18 " 19 7 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	4 · 669 4 · 669 5 · 836 4 · 537 4 · 961 4 · 961 4 · 727 4 · 815 4 · 727 4 · 596 6 · 377 7 · 251 4 · 596 6 · 377 7 · 251 4 · 596 6 · 537 7 · 251 4 · 815 4 · 815 4 · 727 4 · 596 6 · 377 7 · 251 4 · 815 4 · 815 5 · 836 7 · 83	o	o . 043594 o . 043594 o . 043594 o . 043594 o . 041145 o . 040361 o . 040912 o . 040912 o . 040912 o . 040912 o . 04361 o . 040912 o . 04361 o . 04361 o . 042243 o . 043243 o . 041442 o . 046361 o . 040912 o . 041442 o . 046361 o . 041442 o . 046361 o . 040361 o . 041442 o . 046361 o . 068116 o . 040361 o .	
ci-devant Cathédrale sont de la mesure ordinaire. Thilleur.	16 m 16 m	4 · 669 4 · 669 4 · 669	0 . 002180 0 . idem 0 . idem	0 . 043594 idem idem	o . 871884 idem idem

COMMUNES.	LONGUEUR de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambert.	courante en Métres	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Tieff. Ternat. Terwagne. Thoorn met hed Land Tietkel. Tinlot. Tiennen Tongeren. Tresselt Tricht. Trisonne en Condroz Truythem	16 " 18 " 20 " 15 6 19 6 16 5 19 7 15 6 16 5 15 7 17 7 17 18 "	4 · 669 5 · 252 5 · 836 4 · 552 5 · 734 4 · 815 5 · 734 4 · 596 5 · 836 4 · 552 4 · 815 5 · 252	0 . 002180 0 . 002759 0 . 003406 0 . 002071 0 . 003181 0 . 003288 0 . 003111 0 . 003406 0 . 001071 0 . 003188 0 . 002759	0 · 043594 0 · 055174 0 · 068116 0 · 041442 0 · 065419 0 · 046361 0 · 065753 0 · 04243 0 · 068116 0 · 041442 0 · 046361 0 · 055174	0 · 871884 I · 103478 I · 362318 O · 828835 I · 308371 O · 927228 I · 315055 O · 844850 I · 362318 O · 828835 O · 927228 I · 10,478
Vechmael. Velviller. Verlaine. Verviers. Veulen Vivignis Visé. Votemme. Vassebelt. Vellem Velim Velvoorden Veldwezet en de Kessel. Veem Vertrick. Vesee Ukoven Ulambeeck Ulbreeck Vleytingenhees. Villernsel.	16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 " 16 "	4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 5 . 836 5 . 336 5 . 336 5 . 336 5 . 336 5 . 321 6 . 57 1 . 836 4 . 569 4 . 569 6 . 569	0 - 00180 idem idem idem idem idem idem idem 0 - 00180 0 - 003406 0 - 002498 0 - 002779 0 - 002779 0 - 001712 0 - 001712 0 - 002071 0 - 002071 0 - 002071 0 - 002071 0 - 002071 0 - 002087	0 . 043594 idem idem idem idem idem o . 043594 0 . 058116 0 . 057174 0 . 041442 0 . 058115 0 . 041442 0 . 051174 0 . 041442 0 . 051174	o 871884 idem idem idem idem idem idem idem 0 871884 1 363118 1 104343 1 103478 0 81883; 1 302118 0 8448 (0 8484) 0 81883; 0 81883; 0 81883; 0 81883; 0 81883; 0 81883;
Villers-le-Temple. Villers en Condroz Vierser en Condroz Viser-le-Champ. Voroux proche Liers. Voscapelle	16 5 16 5 20 " 15 6 15 6 18 "	4 . 815 4 . 815 5 . 836 4 . 552 4 . 552	0 · 002318 0 · 002318 0 · 003406 0 · 002072 0 · 002072	0 . 041243 0 . 046361 0 . 046361 0 . 068116 0 . 041442 0 . 041442 0 . 055174	o . 844850 o . 927228 o . 927228 I . 362318 o . 828835 o . 828835 I . 103478

				_	
COMMUNĘS.	LONOUEUR de la Verge courante en Pieds et Pouges de St. Lambert.	courante en Mètres et parties décimales	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Voort	15 7½ 15 7½	4 - 598	0 - 002112	o · 042243 o · 042243	o . 844850 o . 844850
Waleffe et aux environs Waldviré. Waremme. Warfusée. Wellem proche Looz. Wellem proche Looz. Wim. Waeroux. Warsage. Waesebeit. Waeroux. Warsage. Waesebeit. Waetermael. Werffraede Wellem Weemd Weesenheeck. Weeswaerts. Wick. Wicker by Maestrick. Widder by Maestrick. Widder by St. Trond. Wihogne. Winterhoven.	16 m	4 . 599 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 4 . 669 5 . 272 4 . 464 5 . 836 4 . 961 5 . 272 7 . 272 4 . 752 4 . 752 4 . 752 4 . 752 4 . 752 4 . 752 4 . 752 4 . 752 4 . 752	o · 002180 idem idem idem idem idem o c01180 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	o O43194 idem idem idem idem o O43194 o O51174 o O68116 o O49214 o O68116 o O49214 o O49214 o O51174	o 871884 idem idem idem idem idem idem idem idem
Idem	15 2 18 7 ¹ / ₁ 15 8 ¹ / ₄ 18 4 15 6	4 · 435 5 · 471 4 · 632 5 · 369 4 · 552	o . 001967 o . 002993 o . 001146 o . 001883 o . 002072	0 · 039344 0 · 059868 0 · 042916 0 · 057653 0 · 041442	o . 786879 I . 197350 o . 858314 I . 153067 o . 818835
w yer. X Xhendremalle . X. Xhons. Bacts Prophuelen. Beekelwoort. Boeterschom. Brussegem . Ossei et Vossehem. Bungem.	15 3 15 8 20 5 20 5 20 5 21 "	4 · 464 4 · 610 5 · 982 5 · 982 5 · 982 6 · 128 6 · 128 7 · 982	o . 001993 o . 001126 d . 003178 o . 003178 o . 003778 o . 003711 o . 00378	o . 039863 o . 042511 o . 071564 o . 071564 o . 071564 o . 075098	0 . 797263 0 . 850223 I . 431286 I . 431286 I . 431286 I . 501956

COMMUNES.	Lonourun de la Verge courante en Pieds et Pouces de St. Lambers.	en Mètres et parties décimales	VALEUR de la petite Verge carrée en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALEUR de la grande Verge en Hectares ou Arpens nouveaux.	VALTUR du Bonnier en Hectares ou Arpens nouveaux.
Butsel. Cisekom	20 5 20 5 20 5 20 37 20 3 20 5 16 "	5 · 982 5 · 982 5 · 982 5 · 933 5 · 923 5 · 982 4 • 669	0 . 003578 0 . 003578 0 . 003578 0 . 003520 0 . 003579 0 . 003578 0 . 002180	o . 071564 o . 071564 o · 071564 o · 070405 o . 070175 o . 071564 o . 043594	
				* : 1	
					1 5
	-			- 1,9	
					•
-		,	,		

TABLE pour converur les anciens Arpens de France de cent Perches carrées, en Hectares ou Arpens nouveaux.

PERCHE LINÉAIRE de 18 pieds.

PERCHE LINÉAIRE de 20 pieds.

Arpens de cent Perches carrées.	Arpens nouveaux.	Hectares ou Arpens nouveaux,	Arpens de cent Perches carrées.	Arpens de cent Perches carrees.	Arpens nouveaux	Hectares Ou Arpens nouveaux,	de cent Perches carrées,
1	0 . 34189	1	2 . 9249	1	0 . 42208	1	2 . 3692
2	0 . 68377	2	5 . 8499	2	0 . 84416	2 .	4 . 7384
3 .	I . 02566	3	8 . 7748	3	I . 26625	3 .	7 . 1076
4	1 . 36755	4	11 . 6998	4	I . 68833	4	9 . 4768
5	I . 70943	5	14 . 6247	5	2 . 11041	5	II . 846o
6	2 . 05132	6	17 . 5497	6	2 . 53249	6	14 . 2152
7	2 . 39321	7	20 . 4746	7	2 . 95458	7 .	16 . 5844
8	2 . 73510	8	23 . 3995	8	3 . 37666	8	18 . 9536
9	3 . 07698	9	26 . 3245	9	3 - 79874	9	21 . 3228
Io	3 . 41886	IÓ	29 . 2494	IÓ	4 . 22082	IO	23 . 6920

PERCHE LINÉAIRE de 22 pieds.

Arpens de cent Perches carrées.	Hectares ou Arpens nouveaux.	Hectares ou Arpens nouveaux.	Arpens de cent Perches carrées.		
1	0 . 51072	I	1 - 9580		
2	I . 02144	2	3 - 9160		
3	1 . 53216	3	5 . 8741		
4	2 . 04288	4	7 . 8321		
5	2 . 55360	5	9 . 7901		
6	3 - 06432	6	11 - 7481		
7	3 . 57504	7	13 - 7061		
8	4 . 08576	8	15 . 6642		
9	4 . 59648	9	17 . 6222		
Ió	5 . 10720	Io	19.5802		

Nota. Les Arpens anciens compris dans cette table étant supposés de cent Perches carrées, ainsi que les nouveaux. Arpens, on pourra se servir des mêmes nombres pour convertir les Perches superficielles anciennes en Perches nouvelles; il suffit de remplacer dans le titre des colonnes respectives le mot d'Arpent par celui de Perche carrée.

TABLE 6me.

MESURES DE SOLIDITÉ.

TABLE pour convertir les Toises cubes mesure de St. Lambert, en Mètres cubes et parties décimales du Mètre cube.

Toises cubes.	Mètres cubes,	Mètres cubes.	Toises cubes.	Pieds cubes.	Décimètres cubes ou Palmes cubes.	Décimètres cubes ou Palmes cubes.	Pieds cubes.
1	5 . 366508	1	a . 1863409	1	24 . 8450	1	0.04002496
2	10 . 733015	2	0 . 3726818	2	49 . 6839	2	0.08004993
3	16 . 099523	3	0 . 5590228	3	74 - 5349	3	0.12007489
4	21 . 466031	4	0 . 7453637	4	99 . 3798	4	0.16009986
5	26 . 832538	5	0 . 9317046	5	124 . 2247	- 5	0.20012482
6	32 . 199046	6	1 . 1180455	6	149 . 0697	6	0.24014978
7	37 . 565554	7	1 . 3043864	7	173 . 9146	7	0.28017479
8	42 . 932061	8	I . 4907274	8	198 . 7595	8	0.32019971
9	48 . 298569	9	1 . 6770683	9	223 . 6045	9	0.36022468
10	53 . 665077	10	1 . 8634092	10	248 . 4494	IO	0.40024964

TABLE pour convertir les Pouces cubes en Centimètres cubes, et les Lignes cubes en Millimétres cubes.

Pouces cubes.	Centimètres cubes ou Doigts cubes,	Centimètres cubes ou Doigts cubes,	Pouces cubes.	Lignes cubes.	Millimètres cubes on Traits cubes.	Millimètres cubes ou Traits cubes.	Lignes cubes.
: 1	24 . 8450	1 :	0.04002496	1	24 . 8450	1	0.04002496
2	49 . 6899	2	0.08004993	2.	49 . 6899	2	0.08004993
3 27 3	74 - 5349	3	0.12007489	3 .	74 - 5349	3 -	0.12007489
. 4	99 - 3798	4	0.16009986	4	99 . 3798	4	0.16009986
5 4	124 . 2247	5	0.20012482	3	124 . 2247	5	0,20012482
6	149 . 0697	6	0.24014978	6	149 . 0697	6	0.24014978
7	173 . 9146	1 7	0.28017475	7	173 . 9146	7	0.28017479
8	198 . 7595	8	0.32019971	8	198 . 7595	8	0.32019971
9	223 . 6045	9	0.36022468	9	223 . 6045	9	0.36022468
10	248 . 4494	IO	0.40024964	IÓ	248 . 4494	TÓ	0.40024964

TABLE pour convertir les Mêtres cubes et parties décimales du Mêtre cube en Toises-cubes, Toise-Toise-Pieds, Toise-Toise-Pouces, etc. mesure de St. Lambert.

Mètres cubes.	Toises- Cubes,	Toise- Toise- Pieds.	Toise- Toise- Pouces.	Toise- Toise- Lignes.	Toise- Toise- Points.	Mètres cubes,	Toises- Cubes.	Toise- Toise- Pieds.	Toise- Toise- Pouces.	Toise- Toise- Lignes.	Toise- Toise- Points.
0.01	0	•	•	1	1	100	18	3	8	0	5
0.02	0	0	0	2	2	200	37		. 6	0	9 4 8
0.03	0	0	0	3	4	300	55	5 3 1 4	4	I	4
0.04	0	0	0	4	76	400	74	3	2	1	
0.05	0	0	0	6	0	500	93	1	8	2	3 7 2
0.06	0	0	0	0	7	600	111	4	6	2	7
0.07	0	0	0	3	0	700	130	2		3	6
0.08	0	0	ī	0	9		149	9	4	3	1
0.09	ö	0	i	ī	2	900	186	2		3 4 4	6
0.1	ö	ŏ	2		4	1000	100	-	•	4	
0.3	ō	ō		3	4 5 7 9 1 3 4 6 8						
0.4	0	ō	34 96 78	4	7						
0.5	0	0	4	Ś	6						
0.6	0	0	6	3	í						
0.7	0	0	7	8	3						
-8	o	0	8	9	4			* ***			
	0	I	0		6						
9	0	I	x	1	8						
	0	2	2	3	6						
	0	3	3 4 5 7 8	. 5	4						
	0	4	4	7	2				4.		
	0	5	5	7 9	8						
	Ť	0	7	2	6						
	1	I		-	4						
	î	2	9	. 7	2						
	i	4	1	686	6		_				
		5		6	i						
	- 3	7	2	4	1						
	7	2	5	2	2		21				
	3 7 9	3 2	35790	0 8	2 2	,	3	- 10			
	ìí	1	ó.	8	3		1				
	13	0	- 0	6	3 4 4 5						
	14	5	4	4	4						
	16	4	6	2	4						- 1
90	18	2	8	0	5						i

TABLE pour convertir les Toises cubes mesure de St. Hubert, en Mètres cubes et parties décimales du Mètre cube.

oises	Mètres	Mètres	Toises	Pieds	cubes	Décimètres cubes	Pieds
ubes.	cubes.	cubes.	rubes.	cubes.	ou Palmes cubes,	ou Palmes cubes.	cubes.
1	8 778516	- t -	0 . 1139145	. 1	25 - 59334		0.0390726
2	17 . 557033	2	0 - 2278289	2	51 . 18669	2	0.0781453
3	26 . 335550	:3	0 . 3417434	3	76 . 78co3	3	0.1172179
4	35 . 114067	.4	0 . 4556578	4	102 . 37337	4	0.1562500
5	43 . 892583	5	0 . 5695723	5	127 . 96672	5	0.195363
6	52 . 671800	6	0 . 6834868	6	153 . 56006	6	0.234435
7	61 . 449617	. 7	0 . 7974012	7	179 . 15340	7	0.273508
8	70 . 228133	. 8	0 . 9113157	8	204 - 74675	8	0.312581
9	79 . 006650	9	I 025130I	9	230 . 34009	9	0.3516530
10	87 . 785166	IÓ	1 . 1391446	Ió	255 - 93343	10	0.3907260

TABLE pour convertir les Pouces de St. Hubert, en Centimètres cubes et les Lignes cubes en Millimètres cubes.

Pouces cubes.	Centimètres cubes ou Doigts cubes,	Centimètres cubes ou Doigts cubes.	Pouces cubes.	Lignes cubes.	Millimètres cubes ou Traits cubes.	Millimètres cub. s ou Tasits cubes.	Lignes cubes.
1	25 - 59334	1	0.03907266	1	25 - 59334	. 1	0.03907266
2	51 . 18669	2	0.07814532	2	51.18669	2.	0.07814532
3	76 - 78003	3	0.11721798	3	76 . 78003	3	0.11721798
4	102 . 37337	4	0.15629064	4	IO2 . 37337	4	0.15629064
\$	127 . 96672		0.19536330	\$	127 . 96672	5	0.19536330
6	153 . 56006		0.23443596	6	153 . 56006	6	0.23443596
7	179 . 15340		0.27350862	7	179 . 15340	7	0.27350862
8	204 . 74675		0.31258128	8	204 . 74675	8	0.31258128
9	230 . 34009		0.35165394	9	230 . 34009	-9	0.35165394
Io	255 - 93343	Io	0.39072660	IÓ	255 - 93343	10	0.39071660

TABLE pour convertir les Mètres cubes et parties décimales du Mètre cube en Toises-cubes, Toise-Toise-Pieds, Toise-Toise-Pouces, etc. mesure de St. Hubert.

Mètres cubes.	Toises- Cubes.	Toise- Toise- Pieds.	Toise- Toise- Pouces.	Toise- Toise- Lignes.	Toise- Toise- Points.	Mètres cubes,	Toises- Cubes.	Toise- Toise- Pieds.	Toise- Toise- Pouces,	Toise- Toise- Lignes.	Toise- Toise- Points,
0 0I 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 0 09 0 1 0 2 0 3 0 04	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 6 3 1 9 7 5 3 1	8644086440099988	100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	11 22 34 45 56 68 79 91 102 113	36 2 5 0 36	7 4 2 9 7 4 1 9 6 4	4 8 2 6 0 4 8 2 6 0	0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.7 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 3 40 60 7 7 60 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000123345600123456012	677531 97531 9998888777	31 9999888 77742 9741 964	99988887540744974826048260	4.0		6	. 40		2 The 10 EU 2

TABLE pour convertir les Toises cubes de Paris, en Mètres cubes et les Pieds cubes en Décimètres cubes.

Toises cubes.	Mètres cubes.	Mètres cubes.	Toises cubes.	Pleds cubes.	Décimètres cubes ou Palmes cubes.	Décimètres cubes ou Palmes cubes.	Pleds cubes.
1 2 3 4 5 6 7 8	7 - 403887 14 - 807774 22 - 211661 29 - 615549 37 - 019436 44 - 42323 51 - 827210 59 - 237097 66 - 634984 74 - 038872	3 4 5 6 7 8	0 · 1350641 0 · 2701284 0 · 4051916 0 · 5402568 0 · 6753119 0 · 8103851 1 · 0805135 1 · 2163787 1 · 3506419	1 2 3 4 5 6 7 8 9	34 - 2773 68 - 5545 102 - 8318 137 - 1090 171 - 3863 205 - 6635 239 - 9408 274 - 2180 308 - 4953 342 - 7726	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 . 029173 0 . 038347 0 . 087321 0 . 116695 0 . 147869 0 . 175043 0 . 204217 0 . 233390 0 . 262564 0 . 2917386
Pouces cubes.	Centimèties cubes ou Diagra cubes	Centimètres cubes ou Do ets oubes.	Pouces cubes.	Lighes cubes.	Millimèfres cubes on Traits cubes	Millimètres cul·es ou Traits cabes	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	19 · 8364 39 · 6727 59 5091 79 · 3455 99 · 1819 119 · 0182 138 · 8546 158 · 6910 178 · 5274 198 · 3638	1 2 3 4 5 6 7 8 9	0 · 050411 0 · 100825 0 · 151237 0 · 201650 0 · 251062 0 · 301475 0 · 352887 0 · 403299 0 · 453712 0 · 504124	1 1 3 4 5 6 7 8 9 10	11 479 22 959 34 438 45 918 57 397 68 876 80 356 91 835 103 314 114 794	3	0 · 08711 0 · 17422 0 · 26134 0 · 34845 0 · 43556 0 · 52268 0 · 69690 0 · 78401 1 0 · 87112
		•.		2 4 5 0 mg 4 5 5	F - 26 - 11 A - 120 A	0	

TABLE pour convertir les Toise-Toise-Pieds, Toise-Toise-Pouces, etc. mesure de Paris, en Mètres cubes et parties décimales du Mètre cube.

Toise-Toise Pieds.	-	Métres cubes.	Pouces.	Mètres cubes,	Toise-Toi-e	- Mètres cubes.	Toise-Toise- Points.	Mètres cubes.
1 2 3 4 5 6	3 2 3 4 6 7	. 233981 . 467962 . 701944 . 935925 . 169906 . 403888	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	0 · 101831 0 · 207664 0 · 308495 0 · 411327 0 · 514159 0 · 616991 0 · 719822 0 · 821654 0 · 921486 1 · 018318 1 · 131149 1 · 233981	2 3 4 5 6 7 8 9	o · co8f69 o · 017139 o · 015708 o · 034177 o · 041846 o · 051416 o · 05985 o · 068554 o · 085693 o · 094162 o · 102832	3 4 5 6	0 . 000714 0 . 001428 0 . 001142 0 . 001876 0 . 001797 0 . 004287 0 . 005713 0 . 005427 0 . 007877 0 . 007877 0 . 008469
		I				· · · · · ·	- 0	
							() ()	
						-	. 6	
					· ·	1	1	
			٠	6	ir :	,	0 1	C.
					0			0.,
					7	: . Îg	10 4	65

TABLE pour convertir les Mètres cubes et parties décimales du Mètre cube en Toises cubes, Toise-Toise-Pieds, Toise-Toise-Pouces, etc. mesure de Paris.

Mètres cubes.	Toises cubes.	Tolse Toise- Pieds.	Toise- Toise- Pouces.	Toise- Toise Lignes,	Toise Toise- Points.	Mètres cubes.	Toises cubes.	Toise- Toise- Pieds.	Toise- Toise- Pouces.	Toise- Toise- Lignes.	Toise- Toise- Points
0 01	0	0	•	1	2	100	13	3	0	5	7
0 . 02	0	0	0	2	8	200	27	ő	0	11	7
0.03	0	0	0	3	6	300	40	3	ı	4	8
0.04	. 0	0	0	4	. 8	400	54	0	1	10	. 2
0.05	0	0	0	5	10	500	67	3	2	3	9
0.06	0	0	0	8	0	600	81	ō	2	9	3
0.07	0	0	0		2	700	94	3	3	2	IO
0.08	0	0	0	9	4	800	108	ŏ	3	8	4
0.09	0	. 0	0	10	6	900	121	3	3 4	1	11
0.1	0	0	0	11	8	1000	135	ō	4	. 7	6
0.2	0	0	I	11	4	10000	1350	3	10	. 2	8
0.3	. 0	. 0	2	11	0		1	•			
0.4	. 0	. 0	- 3	10	8						
0.5	0	0	3	10	. 4	1 1					
0.6	0	0	5	IO	0	1					
0.7	0	0	6	9	8						
0.8	0	0	5 6 7 8	9998	4	ł					
0.9	0	0		9	19	1					
1	0	0	9 7 5	8	8	l					
2	0	1	7	5	5	ı					
3	0	2	5	2	X	1					
4	٥	3	2	10	8	1					
5	0	4	0	7	6				-		
6	0	4	10	4	2						
7	0	5	8	ò	10	1					
8	1	0	5	8	7	ŧ					
3 4 5 6 7 8 9 10	1	1	3	6	3	1					
10	1	2		2	11	l					
20	2	4	2	5	11						
30	4	o	3	8	10	i					
40	5	2	4	11	10						
50	6 8	4	6	2	9	l					
60	8	0	3 4 6 7 8	8	9	1					
70 80	10	2			8						
80		4	9	11	8	1					
90	12	0	11	2	7	l .					
100	1 13	3	0	5	7	1					

TABLE 7me

MESURES pour les Bois de chauffage et de charpente.

BOIS DE CHAUFFAGE.

Corde de Liege,	Stères.	Stères.	Corde de Liege.
1	3 - 578	1 .	0 . 2795
2	7 - 155	2	0 . 5590
3	10 . 733	3	0 - 8385
4	14 - 311	4	1 . 1180
8	17 - 888	5	1 . 3976
6 .	21 - 466	6	1 . 6771
7 .	25 . 044	7 -	1 . 9566
8 1	28 . 621	8	2 . 2361
9	32 . 199	9	2 . 5156
10	35 . 777	10	2 . 7951

La Corde, à Liege, a six pieds, mesure de St. Lambert, de longueur sur six pieds de hauteur. Le Bois à quatre pieds de longueur; son volume est de 144 pieds cubes.

Pour les Mesures en usage à Paris.

BOIS DE CHAUFFAGE.

OIS DE CHARPENTE.

Cordes des eaux et forêts.	Stères.	Stères.	Cordes des eaux et forêts.	Solives anciennes.	Solives nouvelles.	Solives nouvelles.	Solives anciennes.
1 2 3 4 4 	3 · 839 7 · 678 11 · 517 15 · 356 19 · 195 23 · 034 26 · 873 30 · 712	1 2 3 4 5 6	0 · 2605 0 · 5210 0 · 7814 1 · 0419 1 · 3024 1 · 5629 1 · 8234 2 · 0838	1 . r 2	1 · 02832 2 · 05664 3 · 08496 4 · 11328 5 · 14159 6 · 16991 7 · 19823 8 · 22655	1 2 3 4 5 6	0 · 97246 I · 94492 2 · 91739 3 · 88985 4 · 86231 5 · 83477 6 · 80713
10	34 · 551 38 · 390	9	2 · 3443 2 · 6048	9 .	9 . 25487	9	7 · 77970 8 · 75216 9 · 72462

TABLE 8me.

MESURES DE CAPACITÉ pour les Grains et matières sèches, en usage à Liege.

Pour déterminer le rapport des anciennes Mesures de Capacité aux nouvelles, les Commissaires du Département de l'Ourte ont suivi les baues fixées par les édits des ci-devant Princes de Liege, du 25 Juillet 1651, 25 Novembre 1686 et 16 Janvier 1689.

> A Liège le Muid vaut huit Stiers; Le Stier vaut quatre quarres, ou vingt-quatre pots; La Quarte quatre Pognoux; Et le Pognoul quatre Mesurettes.

Mesurettes de Liège.	Litres ou Pintes nouvelles.	Litres Mesurettes ou Pintes de nouvelles. Liège.	Pognoux Litres ou Pintes Liège, nouvelles.	Lities Pognoux ou Pintes de nouvelles Liege.
1 2 3 4	0 . 46584 0 . 93169 1 . 39753 1 . 86337	1 2 1466 2 4 2933 3 6 4399 4 8 5866 5 10 7332 6 18 8799 7 15 0265 8 17 1732	1 . 1 . 86337 2 3 . 72674 3 5 . 19011 4 7 . 41348	1 0 . 5367 2 1 . 0733 3 1 . 6100 4 2 . 1466 5 2 . 6833 6 3 . 2200 7 3 . 7566 8 4 . 2933
Quartes	Décalitres	9 19 3198 10 21 4665 Décalitres Quartes ou Boisseaux de	Stiers Hectolitres de ou Stiers	9 4 8300 5 3666 Hectolitres Suers ou Stiers de
Uege.	0 · 74535	попусация, Liege. 1 1 . 341 2 2 . 683	1 0 29814 2 0 19628	1 3 . 3541 2 6 . 7083
4	2 · 23604 2 · 98139	3 4 0356 5 6 708 6 8 0499 7 9 3916 8 10 7332 9 12 0744 10 13 4166	4 1 19256 5 1 49070 6 1 78384 7 2 08698 2 38511	3 IO . 0624 4 I3 . 4166 5 I6 . 7707 6 20 . 1249 7 23 . 4790 8 26 . 8331 9 30 . 1873 10 33 . 5414

Muids de hult Stiers.	Kylolitres on Mulds nouveaux. 0 - 238511 0 - 477023 0 - 7157534 0 - 954046 1 - 192157 1 - 431069 1 - 669780 1 - 908092 2 - 146603 2 - 385115	Kylolitres ou Mulds nouvenux. 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Muida de huit Stiers. 4 · 1917 8 · 3874 12 · 5780 16 · 7707 20 · 9634 25 · 11661 29 · 3488 33 ÷ 5414 37 · 7341 41 · 9268	Suivant les Édits des 25 Juillet 1561, 7 25 Novembre 1686 et du 16 Janvier 1789, le Stier de Liège vant 24 pots.
	f.		es ou Stiers	. Stiers anciena.
Le Stier d Le Stier d Le Stier d Le Stier d Le Bichet Le Bichet	de Spa vaut de Huy vaut de Couthuin e Sart et Jalha de Landen de Reuland. de Vieilsalm. de St. Vath	y. o.	44721 33541 11677 11304 4.6489 23851 15901	Le Hectolitre vaut à Spa

MESURES DE CAPACITÉ pour les Grains et matières sèches en usage à Paris.

Nota. Différens Auteurs supposent le Boisseau de Paris de 640 pouces cubes, mais il est réellement de 655 pouces cubes, 8 dixièmes, d'après la vérification de l'étalon de cette mesure, faite en l'an six par les Commissaires du Département de la Seine. Cette valeur, qui revient à treize litres sans différence sensible, sert de base au Tableau suivant.

Litrons.	Litres ou Pintes nouvelles.	Litres ou Pintes nouvelles.	Litrons.	Boisseaux.	Décalitres ou Boisseaux nouveaux.	Décalitres ou Boi-seaux nouveaux.	Boisseaux
1	0 - 8125	1	1 - 2308	1	1 - 300	1	0 . 7692
2	1 . 6250	2 -	2 . 4615	2	2 . 600	2	1 - 5385
3	2 . 4375	3	3 . 6923	3	3 - 900	3	2 . 3077
4	3 . 2500	4	4 . 9231	4	5 . 200	4	3 . 0769
- 5	4 . 0625	5	6 . 1538	5	6 - 500	. 5	3 . 8461
6	4 . 8750		7 . 3846	6	7 · 800	6	4 . 6154
7	5 · 6873	3	8 . 6154	7	9 - 100	7	5 . 3846
8	6 . 5000		9 . 8462	8	10 - 400	8	6 . 1538
9	7 3125	9	11 . 0769	9	· 11 · 700	9	6 . 9231
10	8 . 1250	IO	12 . 3076	10	13 - 000	IO	7 . 6922
Stiers de douze Bolsseaux	Ilectolitres ou Stiets nouveaux.	ou Stiers	Stiers de douze Boisseaux.	Muids de douze Stiets.	ou Muids nouverux.	Kylolitres ou Muids nouveaux,	Maids de-douze Sciers.
1	I - 560	1	0 - 6410	1	1 . 872	1	0 . 5342
2 -	. 3 · I20		I - 2820	2	3 . 744	2	1 . 0684
3	4 . 680	3	1 . 9231	3 -	5 . 616	3	1 . 6026
4	6 - 240	4	2 . 5641	4	7 - 488	4	2 . 1367
5	7 . 800	5	3 . 2051	5	9 . 360	1 5	2 . 6709
6	9 . 360	6	3 . 8461	6	11 . 232	6	3 . 2051
7	12 - 480	8	4 . 4872	7	13 . 104	8.	3 . 7393
•	14 . 040	9	5 . 1282	0	14 . 976		4 . 2735
	15 . 600	10	6 . 4102	9	16 . 848	9	5 . 341
6 7 8 9							

TABLE 9me.

MESURES DE CAPACITE pour les liquides.

Le Pot de Liège est réellement de 50 pouces cubes mesure de St. Lambert.

Le Pot se divise en deux pintes, la Pinte en deux chopines, et la Chopine en 4 mesurettes.

· <	itres ou Pintes nouvelles.	Litres ou Pintes Pots nouvelles, de Liège,
de chopine ou 4 mesurette.		
de pot ou le 4 de chopine.		
de per ou i chopine		1 . 1
de pot ou la chopine	0.311	2 1 . 60999
La pinte ou le ; pot	0 . 621	3 2 . 414)8
Le pot	· I . 242	4 3 . 21997
2 pots	.2 . 484	5 4 . 02496
3	3 - 727	6 4 . 82996
4	4 . 969	7 5 . 63495
\$ \$4 f	6 . 211	8 6 . 43994
6	. 7 . 453.	2 . 9 7 . 24494
7	8 . 696	10 ou 1 décalitre, 8 . 04993
8	9. 938	20 16 . 09986
0	11 . 180	30 24 . 14979
10	12 . 422	40 32 . 19971
20	24 . 845	50 40 . 24964
	37 . 267	1 60
30	49 . 690	70
40	62 . 112	80 64 - 39943
20	74 - 535	
60	86 . 957	90
70		100 ou 1 hectolitre : 80 . 49929
80	99 . 380	474
90		OBSERVATIONS.
100 ·	124 . 224	0.6
100	248 - 449	T TT . No
300	372 . 674	Le Hectolitre vaut un demi pot plus que
100	496 . 899	la tonne de Liège, qui est de 80 pots.
00	621 . 124	

TABLE pour convertir les Libres ou Pintes nouvelles, en Pots, Pintes, Chopines et Mesurettes de Liège.

Litres ou nouveil	Pin:	es				Pot	s.				Pi	nte	t.			C	hopt	nes.					1	Me	sure	ites.	
1	_	-				-	_		:			1	-				-1						0		87	988	48
2						11	t					1		•			·ò			•			I		75	976	96
3				٠.	-	7	L		·			0				٠.	1		•	•	•		-2		639	9651	14
4					•		3					0	٠.	•	•	•	0	•	•	•	•		3		51	953	92
5				:			4					0		٠			0				Ė.	٠	0	,	39	943	40
6							4					1	٠.				Ţ			1.			1		27	930	88
7		:	٠,				5	٠, ٠	•		•	1	•	٠.	٠.		0			٠.			2		15	919	36
8		:					6			•		0	٠.		`•	•	1	•		•			3		03	907	84
9		,			,		6					0	١.,	•	٠	•	0	•		•		٠.	3	•	91	896	32
, 10		٠	٠.	٠.	٠.	- 4	В		•			0	٠.	•	•		0				•		٥		79	884	Ю
20			٠.			· r	5	•	:			0	١.			٠	0			٠			I		19	769	60
30		,			١.	2	4.				:	0	1.				0		e.			. :	2		39	654	40
40				٠.		. 3	2	٠.		٠.		0	1.	٠,	٠,	٠.	0			٠.			-3		19	539	10
50	•	•	٠.	٠		. 4	0		:		•	0			•		٥	•		٠.	٠	٠.	.3	٠	99	424 0	œ ;
							,			Lite	res.	_	T		-									_	1	ots.	ancie
Pot de	M	alex	red	y ·	vau	ıt.			2		04	08	1	Le	Lit	re	vat	16 3	1	Isl	ne	dу.		,		0	. 49
Pot de	Sp	a 1	/au	t.		•	٠		1		98	76								pe.			•		•		. 50
Pot de																			_	he				•	•		. 53
Pot de		-				-					80	-										-			•		. 55
e Pot de	-					-					55													-	-		. 64
						•					49	,	1										lha	•			. 67
								٠	1		28	79	-1													J	. /)
e Pot de e Pot de e Pot de		•									28	70							à	7111	979	Je.	Te	107	le.	0	. 75

MESURE DE CAPACITÉ pour les liquides en usage à Paris,

Nota. La Pinte de Paris est supposée, par quelques auteurs, de 48 pouces cubes; mais elle est réellement d'un peu moins de 47, ainsi qu'il a été constaté par les Commissaires du Département de la Seine, d'après l'étalon de cette mesure établi par arrêt du ci-devant Parlement, du 15 Juillet 1750.

Pintes anciennes,	ou Pintes nouvelles.	Litres on Pintes nouvelles.	Pintes anciennes.	Stiers de huit Pintes.	Décalitres - ou · Veites.	Décalitres ou ·Veites.	Stiers de huit Pintes.
1	0 · 9313 I · 8626	1	1 . 0737	1	0 . 745	1	1 . 342
2	1 . 8626	2	2 . 1475	2.	1 . 490	2	2 . 684
3	2 . 7939	3	3 . 2212	3	2 . 235	3	4 . 027
4	3 . 7252	4	4 . 2950	4	2. 980	4	5 . 369
5	4 . 6565	5	5 - 3687	5	3 . 725	5	6.711
6	5 . 5878	6	6 . 4425	6	4 - 470	6	8 . 053
7	6 . 5191	7	7 . 5162	7	-5 . 215	7	9 . 395
8	7 . 4594	8	8 . 1500	8	5 . 960	8	10 . 738
9	8 . 3817	9	9 . 6637	9	6 . 705	9	12 . 080
To	9.3130	10	10 . 7374	10	7:450	10	13 . 423

Mulds de 288 Pintes.	Hectolitres.	Hecrolitres.	Muids de 2\$8 Pintes.
1	2 - 682	1	0 - 3728
2	5 - 364	2	0 . 7456
3	8 . 047	3	1 - 1185
4	10 . 729	4	1 - 4913
Š	13 . 411	5	1 . 8641
6	16 . 093	6	2 . 2369
7	18 . 775	7	2 6098
8	21 . 458 -	8	2 . 9826
9	24 . 140	9	3 - 3454
- 10	26 . 822	10	3 . 7282

TABLE 10me.

DIMENSIONS internes des Mesures de Capacité.

Noms des Mesures.						t Di	ateur amètro base.
						Millu	mètres.
Double Hectolitre		٠;	in a			. 633	. 8
Hectolitre						503	. I
Demi · Hectolitre .						399	. 3
Double Décalitre.							
Décalitre							
Demi-Decalitre							
Double Litre							. 6
Litre							. 4
Demi - Litre							
Double Décilitre.							. 4
Décilitre		Ì	Ü			,	. 3
	. '	•	•	•	•	,,	. 3

	-		
Noms des Mesures,		Diamètre.	Hauteur.
		Millimètres.	Millimètres.
Double Litre		108 . 4	216 . 7
Litre		86 . 0	172 . 0
Demi-Litre		68 . 3	
Double Décilitre		50 . 3	100 . 6
Décilitre		39 . 9	79 . 9
Demi-Décilitre		31 . 7	63 . 4

Pour les liquides.

O B S E R V A T J O N S.

La forme des nouvelles Mesures de Capacité
est réglée de telle sorte que le Diamètre est
égal à la hauteur dans les Mesures pour les
matières séches, et qu'il est mitté seulement
de la hauteur dans les Mesures pour les
liquides.

Il ne s'agit ici que des dimensions intérieures ou dans œuvre; les autres conditions de la fabrication se trouvent dans les planches et devis qui sont publiés à cet effet.

DIMENSIONS des nouvelles Futailles pour le Vin, l'Eau-de-Vie, etc,

Noms des pièces.	Leur contenance en Litre.	Longueur intérieure.	Diamètre du Bouge.	Diamètre du Fond.	OBSERVATIONS.
Demi-Hectolitre	50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000	Millimetres. 454 572 720 825 908 978 1039 1093 1144 1190 1232	Millimétres. 389 490 618 707 778 838 891 938 980 1019	Millimètres. 345 435 548 628 691 745 791 833 871 506 938	Les Dimensions des nou- velles Futailles sont réglées ensorte que la longueur in- térieure, le Diamétre inté- rieur du bouge et le Dia- mètre intérieur de l'un des fonds, seront dans toutes les pièces comme les nombres 21, 18, 16.

TABLE IIme.

POIDS.

Livres anciennes : de Liège,	Kylogrammes ou Livrea nouvelles.	Kylogrammes ou Livres nouvelles.	Livres anciennes de Liège,	Onces anciennes de Liège.	Hecrogrammes ou Onces nouvelles,	Hectogrammes ou Onces nouvelles,	onces ancienne de Liège
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0. 46709333 0. 93418665 1. 40127998 1. 86837330 2. 33546663 2. 80257993 3. 73674663 4. 720383993 4. 67093325	4 5 6 7 8	2 . 14090 4 . 28180 6 . 41270 8 . 56360 10 . 70490 11 . 84540 14 . 98630 17 . 12720 19 . 26810 21 . 40900	2 3 4 5 6 7 8	0 - 291933 0 - 183867 0 - 878800 1 - 167734 1 - 419667 1 - 711600 2 - 043533 2 - 331467 2 - 627400 3 - 503200 3 - 791513 4 - 087666 4 - 378999 4 - 679933	1 2 3 4 5 6 7 8	3 4254 6 8509 10 2763 13 7018 17 1272 20 5526 23 9781 27 4035 30 8290 34 2544
Gros	Décagrammes	Décagrammes ou Gros	Gros anciens	Grains anciens	Décigrammes ou Grains	Décigrammes ou Grains	Grains
ancieus de Liège.	ou Gros nouveaux.	nonveaux.	de Liège.	de Liège.	nouveaux.	nouveaux.	de Liège,
anciens	o - 36492	nonveaux.	2 . 7404	1	0 . 50683	nouveaux.	
anciens de Liège.	0 · 36492 0 · 72983	nonveaux.	2 · 7404 5 · 4807	I 2	0 · 50683 I · 01366	nouveaux.	de Liège. 1 · 9730 3 · 9461
anciens de Liège.	0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475	nonveaux.	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211	1 2 3	0 · 50683 I · 01366 I · 52049	nouveaux.	de Llège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191
anciens de Liège.	nouveaux. 0 - 36492 0 - 72983 1 - 09475 1 - 45967	I 2 3 4	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614	1 2 3	0 · 50683 I · 01366 I · 52049 2 · 02731	nouveaux.	de Liège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922
anciens de Liège.	0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475 1 · 45967 1 · 82458	nouveaux.	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614 13 · 7018	1 2 3 4	0 · 50683 I · 01366 I · 52049 2 · 02731 2 · 53415	nouveaux. 1 2 3 4	de Liège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922 9 · 8652
ancieus de Liège. I 2 3 4 5	0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475 1 · 45967 1 · 82458 2 · 18950	I 2 3 4 5 6	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614 13 · 7018 16 · 4421	1 2 3 4 5	0 · 50683 1 · 01366 1 · 52049 2 · 02731 2 · 53415 3 · 04097	1 2 3 4 5 6	de Liège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922 9 · 8652 11 · 8383
ancieus de Liège. I 2 3 4 5	nouveaux. 0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475 1 · 45967 1 · 82458 2 · 18950 2 · 55442	I 2 3 4 5 6	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614 13 · 7018	1 2 3 4 5	0 · 50683 I · 01366 I · 52049 2 · 02731 2 · 53415	1 2 3 4 5 6	de Liège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922 9 · 8652 11 · 8383 13 · 8113
ancieus de Liège.	nouveaux. 0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475 1 · 45967 1 · 81458 2 · 18950 2 · 55442	1 2 3 4 5 6 7 8	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614 13 · 7018 16 · 4421 19 · 1825	1 2 3 4	0 · 50683 1 · 01366 1 · 52049 2 · 02731 2 · 53415 3 · 04097 3 · 54780	1 2 3 4 5 6 7 8	de Llège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922 9 · 8652 11 · 8383 13 · 8113 15 · 7844
ancieus de Liège.	0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475 1 · 45967 1 · 81458 2 · 18950 2 · 55442 2 · 91933	I 2 3 4 5 6	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614 13 · 7018 16 · 4421 19 · 1825 21 · 9228	1 2 3 4 5 6 7 .8	0 · 50683 I · 01366 I · 52049 2 · 02731 2 · 53415 3 · 04097 3 · 54780 4 · 05463	1 2 3 4 5 6 7 8 9	de Liège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922 9 · 8652 11 · 8383 13 · 8113 15 · 7844 17 · 7574
anciens de Liège.	0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475 1 · 82458 2 · 18950 2 · 55442 2 · 91933 3 · 28425	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614 13 · 7018 16 · 4421 19 · 1825 21 · 9228 24 · 6632	1 2 3 4 5 6 7 .8	0 · 50683 I · 01366 I · 51049 2 · 02731 2 · 53415 3 · 04097 3 · 54780 4 · 05463 4 · 56146 5 · 06819 9 · 11292	1 2 3 4 5 6 7 8 9	de Llège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922 9 · 8652 11 · 8383 13 · 8113 15 · 7844
anciens de Liège. I 2 3 4 5 6 7 8 9	0 · 36492 0 · 72983 1 · 09475 1 · 82458 2 · 18950 2 · 55442 2 · 91933 3 · 28425	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 · 7404 5 · 4807 8 · 2211 10 · 9614 13 · 7018 16 · 4421 19 · 1825 21 · 9228 24 · 6632	1 2 3 4 5 6 7 .8	0 · 50683 1 · 01366 1 · 52049 2 · 02731 2 · 53415 3 · 04097 3 · 54780 4 · 05463 4 · 56146 5 · 06829	1 2 3 4 5 6 7 8 9	de Liège. 1 · 9730 3 · 9461 5 · 9191 7 · 8922 9 · 8652 11 · 8383 13 · 8113 15 · 7844 17 · 7574

TABLE pour réduire les Poids anciens en Livres nouvelles et parties décimales de la Livre nouvelle.

Livres anciennes poids de Liège.	nouvelles.	Onces anciennes.	Livres nouvelies,	Gros anciens.	Livres nouvelles.	Grains anciens,	Livres nouvelles.
1	0 . 46709333	1	0 - 0291933	1	0 . 0036492		0 - 0000507
2	0 . 93418665		0 0583867	2	0 . 0072983		0 - 0001014
3	1 . 40127998	3	0 . 0871800	3	0 . 0109475	3	0 - 0001520
4	1 . 86837330	4	0 - 1067734		0 . 0145967	4	0 . 0002027
5	2 . 33546663	5	0 - 1459667	5	0 . 0182458	5	0 - 0002534
6-	2 . 80255995		0 . 1751600		0.0218950		0 . 0003041
7	3 . 26965328		0 . 2043533		. 0 . 0255442	7 .	_ 0 . 0003548
8	3 . 73674660	8	0 . 2335467		0 . 0291933	8	0 - 0004055
9	4 . 20383993	9	0 - 2627400		0 . 0328425		0 - 0004561
10	4 . 67093325	IO	0 - 2919333	10	0 . 0364916	10	0 . 0005068
		11	0 . 3211266		,	18	0 . 0009123
	,	12	0 - 3503200	1	7	36	0 . 0018246
		13	0 . 3795133	1	7	72	0 . 0036491
	,	14	0 - 4087066	1	,	1	
	,	15	0 . 4378999	4	,	1	

TABLE pour réduire les nouveaux Poids en Poids anciens avec leurs sous-divisions.

Décigramme ou Grains nouveaux	at	rains nciens Liège	Décagramm ou Gros nouveaux		Onces	Gros.	Grains.	Kilogrammo ou Livres nouvelles,		Onces.	Gros.	Grains
I	1	. 97	1	0	0	2	53.30	I	2	2	2	2 . 5
2	3	. 95	2	0	0	5	34 - 61	2	4	4	4	5.00
3	5	. 92	3	0	1	.0	15.91	- 3	6	6	6	7.60
4	7	- 89	4	0	1	2	69.22		8	9	0	10.13
5	9	. 86	5	0	1	5	50.52	5	io	11	2	12 - 66
6	11		6	0	2	0	31 - 82	6	12	13	4	15.19
7	13	. 81	7	0	2	3	13 . 13	7	14	15	6	17.7
8	15		8	0	2	5	66 - 43		17	2	0	20.26
9	17	. 76	9	0	3	0	47 - 74	9	19	4	2	22.79
IO .	19	- 73	IO	0	3	3	29.05		21	6	4	25.32
				_		- 12		20	42	13	0	50.6
Grammes		Grains	Hectogramm	es				30	64	3	5	3 . 97
ou ''eniers	_		on Onces		_			40	85	IO	1	29.30
nouveaux.	Gros, a	nciens.	nouvelles,	Liv.	Onces.	Gros.	Grains.		107	0	5	54 - 62
					-			60	128	7	2	7.94
1		9 · 73	1	0	3	3	29.05	80	149	13	6	33.27
2	0 3	9 · 46	2	0	6	6	18 - 11	80	171	4	2	58.59
3		ý · i9	3	0	10	2	15.16	90	192	IO	7	11.92
4		6 • 92	4	0	13	5	44 - 22	100	214	I	3	37.24
2	I 2			I	I	I	1.27	1000 2	140	14	3	12.40
0	I 4		0	1	4	4	30.32					
7		5 . 11		1	_7	7	59.38				-	
8	2 I			1	11	3	16 .45					
9	2 3		9	I	14	6	45 - 48					
10	2 5	3 - 30	10	2	2	2	2.53					

TABLE pour réduire les Poids anciens de Marc en nouveaux Poids.

Livres anciennes poids de marc	Kylogrammes ou Livres . nouvelles	Kylogrammes ou Livres nouvelles.	Livres anciennes	Onces anciennes.	Hectogrammes ou Onces nouvelles.	Hectogrammes ou Onces nouvelles.	Onces anciennes.
1	0 . 489506		2 . 04288	1	0 . 305941	1	3 . 2686
2	0 . 979012	2	4 . 08575	2	0 . 611882	2	6 . 5372
3	1 . 468518	3	6 . 12863	3	0 . 917823	3	9 . 8058
4	1 . 958023	4	8 . 17151	4	1 . 223765	4	13 . 0744
5	2 . 447529	5	10 . 21438	5	I . 529706	· ·	15 . 3430
6	2 . 937035	6	12 . 25726	6	I . 835647	é	19 . 6116
. 7	3 . 426541	7	14 . 30014	7	2 . 141588	7	22 . 8802
8	3 . 916047	8	16 . 34301	8	2 . 447529		26 . 1488
9	4 . 405553	9	18 . 38589	9	2 . 753470		29 - 4174

Gros anciens,	Décagrammes ou Gros nouveaux.	Dé agranimes ou Gros nouveaux.	Gros anciens.	Grains anciens.	Grains, nouveaux.	Grains nouveaux.	Orains anciens
I	0 . 38243	1	2 . 6149	1	0 . 53115	1	I . 8817
2	0 . 76485	2	5 . 2298	2.	1 . 06230	2	3 . 7654
3	1 . 14728	3	7 . 8446	3	I . 59344	3	5 . 648
4	1 . 52971	4	10 . 4595	4	2 . 12459	4	7 - 530
5	1 , 91213	5	13 . 0744	5	2 . 65574	5	9 - 413
6	2 . 29456	6	15 . 6893	- 6	3 . 18689	6	11 . 296
7	2 . 67698	7	18 . 3041	7	3 . 71803	7	13 . 179
8	3 . 01941	8	20 , 9191	8	4 . 24918	8	15 . 061
9	3 . 44184	9	23 . 5340	9	4 - 78033	9	16 . 944

TABLE pour réduire les Poids anciens en Livres nouvelles et parties décimales de la Livre nouvelle.

Livres anciennes poids de marc.	Livres nouvelles.	Onces anciennes.	Livres nouvelles.	Gros anciens.	Livres nouvelles.	Grains anciens.	Livres nouvelles.
1	0 . 4895058	1	0 0305941	T	0 - 0038142	I	0 - 0000531
	0.9790117	2.	0.0611882	2	0 . 0076485	2	0 . 0001062
3	1 - 4685175	3	0 . 0917823	3	0 . 0114728	3	0 . 0001593
4	1 . 9580134	4	0 . 1223765	4	0 . 0151971	4	0 . 0002125
	2 - 4475292	. 5	0 . I529706	5	0 . 0191213	5	0 . 0001656
6	2 - 9370351	6	0.1835647	6	0 . 0229456	6	0 - 0003187
	3 . 4265409	7	0 . 2141588	7	0 . 0267698	7	0 - 0003718
	3 - 9160468	8	0 . 2447529	- "		8	0 - 0004249
	4 . 4055526	9	0.2753470			9	0 - 0004780
•		10	0.3059412		- 1	IO	0 . 0005311
		11	0 . 3365353		100	20	0 . 0010613
		12	0 . 3671294			30	0 - 0015934
		13	0 . 3977235			40	0 - 0021246
		14	0 . 4283176			50	0 . 0026557
	-	15	0 . 4589117			60	0 . 0031869
	- 1	•				70 .	0 . 0037180

TABLE pour réduire les nouveaux Poids anciens de Marc avec leurs sous-divisions.

Décigramme ou Grains nouveaux		Gra		Décagramme ou Gros nouveaux		Onces.	Gros.	Grains.	Kilogramme ou Livres nouvelles.		Onces.	Gros.	Grains
1	_	1 .	88	1		0	2	44.27	1	2	0	5	35.15
2.		3 .	77	2		0	5	16 - 54		4	1	2	70.30
3		5 .	65	3		0	7	60.81	3	6	2	0	33 . 45
4		7 .	53	4		1	2	33 - 09	4	8	2	5	68 - 60
5		ģ.	41	5		1	5	\$. 36	5	10	3	3	31 - 75
6	I	í.	30	6		1	7	49 . 63	6	12	4	ō	66 . 90
7	1	3 .	18	7		2	2	21.90	7	14	4	6	30.05
8	1	5 .	06	8			4	66 17		16	5	3	65.20
9	1	6 .	94	9		2	7	38 - 44	9	18	6	I	28.35
-									Io	20		6	63.50
-	-	_			_		-		20	40	13	5	55.00
Grammes				Hectogramm ou Onces	es				. 30	61	4	4	46 . 50
	Gros.	Gr	ins.	nouvelles,	Liv.	Onces.	Gros.	Grains.	40	81	11	3	38.00
						-		-	1 50	102	2	2 .	29.50
1	0	18	. 81	1	0	3	` 2	10.71	60	122	9		21.00
2	ō	37	. 65	2	ō	6	4	21 .43		143	0	0	12.50
3	0		. 48	3	0	9	8	32 - 14		163		7	4.00
4	1	'3	. 31	4	0	13	0	42 . 86	90	183	13	3	67.50
5	1		· 14	5	1	0	2	53 - 57	, 100	204		4	59.00
6	1	40	. 96	6	1	3	4	64 - 29		2042	14	U	14.00
7	1		. 79	7	1	6	7	3.00					
8	2		. 62	8	1	Io	Í	13 .72					
9	2	25	• 44	9	1	13	3	24.43	1				

OBSERVATIONS.

Les poids en fer sont des pyramides hexagonales (ronquées; chaque poids est garni d'un anneau qui, en s'abattant, retombe dans une rainure, de sorte que plusieurs poids peuvent s'empiler les uns sur les autres sans vaciller et sans perdre d'espace. La série de ces poids s'étend depuis le double Myriagramme (vingt livres nouvelles) jusqu'au demis Hectorgramme (demi once nouvelle).

Les poids en cuivre sont de deux sortes : les uns ont la figure d'un Cylindre surmonté d'un bouton; leur dismètre égale les deux tiers de la hauteur du Cylindre, ou la moitié de la hauteur totale du poids. La série de ces poids s'étend autant que celle des poids en

fer, et peut même descendre jusqu'au Gramme.

Les autres poids en cuivre, destinés principalement à remplacer les anciennes Piles de figure conique, ont la forme de Parallélipipéde tellement combinée que leur agrégation produit aussi un Parallélipiede, et que le rapport de deux poids consécutifs se découvre aisément par celui de leurs dimensions. La série de ces poids s'étend depuis le Kilogramme jusqu'au Gramme.

Les fractions de Gramme jusqu'à la centième ou millième partie, sont de pétites plaques

de métal qu'on peut faire rondes ou carrées.

TABLE 12me

Pour connoître le prix des nouvelles Mesures, d'après le prix connu des Mesures anciennes analogues en usage à Liège.

Prix de l'Aune de Liège.	Prix du Mêtre,	Prix de la Verge carrée de St. Lamb.	Prix du Métre carré.	Prix du Pot de Llège.	Prix du Liste ou Pinte nouvelle.	Prix de la Livre poids de Liège.	Prix du Kylögramme ou Livre nouvelle.
Francs.	France.	Francs.	Francs.	France.	Francs.	France.	France.
1	1 . 524	1	0 . 0459	1	0 . 8050	1	2 . 1409
2	3 . 049	2	0.0918	2	1 , 6100	2	4 . 2818
3	4 - 573	3	0 . 1376	3	2 . 4150	3	6 . 4227
4	6 . 098	4	0 . 1835	4	3 . 2200	4	8 . 5635
. 3	7 . 622	5	0 . 2294	5	4 . 0250	5	IO . 7045
6	9 . 146	6	0 . 2753	6	4 . 8300	ð	12 . 8454
7	10 . 671	7 .	0 . 3211	7	5 . 6350	7	14 . 9863
8	12 . 195	8	0 . 3670	8 .	6 . 4399	8	17 . 1272
9	13 . 720	9	0 . 4129	9	7 . 2449	9: 0	19 . 2681

TABLE pour connoître le prix des nouvelles Mesures, d'après le prix connu des Mesures anciennes analogues en usage à Paris.

Prix de l'Aune de Paris.	Prix du Mètre,	Prix de la Toise carrée.	Prix du Mètre carré.	Prix de la Pinte ancienne.	Prix du Litre. ou Pinte nouvelle.	Prix de la Livre.	Pres du Kylogramme ou Livre nouvelle.
Francs.	Francs.	France.	France.	France.	France.	Frances	. Esance,
, I	0 . 8414	I	0 2632	. 1	I . 074	I den	2 . 043
. 2	1 . 6829		0 . 5265	. 2	2 . 147	2	. 14 , 086
3	2 . 5243	3	0 - 7897	3	3 . 221	3	6 . 129
4	3 . 3657	4	1 - 0530	4 .	4 - 295	4	8 . 172
5	4 . 2072		1 - 3162	5	5 . 369	1 5	10 . 214
6	5 . 0486	6	1 . 5795	6	6 . 442	6	12 . 257
. 7	5 . 8900	7	·I · 8417	17 .	1 7 . \$16 .	7 11	14 300
8	6 . 7315		2 . 1060	,8	. 8 1. 590	8	16 . 343
9	7 - 5729		2 . 3692	9	9 . 664	9	18 . 386

Nota Les nombres scroient les mêmes si les prix étoient énoncés en Décimes ou Centimes au-lieu de l'être en Francs; c'est-à-dire, qu'on'peut remplacer le titre commun Francs par celui de Décimes ou Centimes. On n'a pas tendu cette table à d'autres genres de mesures, parce qu'il est facile d'y suppléer par les Tables précédentes. (Voyce l'explication).

TABLE 13me.

Rapport entre les Mesures au	nciennes (de	Paris) et	les s	nouvelles.
------------------------------	--------------	------------	-------	------------

Bases du nouveau	systême	Kylogramme 18	
	Logarithme des rapports.		Logarithme des r pports.
Le Mètre vaut en Aunes de 0.841435	9 . 9250206	L'Aune de Paris vaut en Mètres, 1 . 188445	0.0749794
Le Mèrre vaut en Pieds , 3 . 078444	0 . 4883313	Le Pieds vant 0.3248394	9 . 5116687
Le Mêtre carré vaut en pieds 9.476820 carrés	0 . 9766616	Le Pied carré vaut en Mètres carrés	9 . 0233374
Le Mêtre cube)	I. 4649429	Le Pied cube	8 . 5250061

9 . 7101801

0 . 2918172

0 . 030902

9 . 886057

I . 2747846

0 . 3102421

0.5130741

I . 07375

cubes.)

La Toise vaut

en Mètres. . , }
La Perche carrée)

en Ares. . . .

La Pinte de Paris

Le Boisseau de

Decalitres . . ,

Le Grain (poids)

en Grammes.

La Livre (poids)

en Kilogrammes,

de 22 Pieds vant 5 0 . 510720

Paris vaut en 1.3000 .

de marc) vaut 0.05311478

de Niarc) vaut > 0.4895058

I . 949036

0.93132

cubes.

Le Mêtre vaut

en Toises . . ,

L'Arc vaut en)

de 22 pieds. . ,)

Le Litre vaut en (

Pintes de Paris,

Le Décalitre vant) en Boisseaux de > 0 . 76923

Paris ,)
Le Gramme vaut)

de marc). . . ,)

Le Kylogramme)

(poids de marc), \

Perches carrées 1 . 958020

en Grains (poids 18 . 82715

vaut en Livres (2 . 0428765

443 lignes 296

0 . 1898100

9 . 7081828

9 . 969098

0 . 113943

8 . 7252154

9 . 6897579

TABLE 14me.

RÉDUCTION de quelques Fractions ordinaires en Fractions décimales, exactes ou approchées jusqu'au-sixième rang.

+	0.5	1/3	o . 33353 3	1/3	0.9	
14	0 . 25	1/2	0.166667	+	0 . 142857	
1	e . 125	+	o . o83333	1	0 . 111111	
10	0 . 0625	+	0 . 041667	+	0 . 090909	
3 1	0 . 03125	+ +	0 . 020853	+	0 . 076923	
6.	0 . 015625	1 16	0 . 010417	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0 . 066667	
11	0.007814	191	9 . 005208	17	0 . 058824	
85	0.003906	784	0 . 002604	19	0 . 052632	
31	0 , 001953	724	0 . 001308	+	0 . 047619	
101	0.000977	1376	o . 000651	+1	0 . 243478	

Ces Fractions ont toutes pour numérateur l'unité : les deux premières colonnes renferment les fractions qui viennent de la bisection continuelle de ; et ;; la troisième contient les valeurs de quelques autres fractions dont le dénominateur est impair.

Lorsqu'une fraction proposée, dont le dénominateur est dans la Table, aura un autre numérateur que l'unité, on multipliera la fraction décimale de la Table par le numérateur: ainsi pour avoir la valeur de 11,000 m multipliera 0.03125 par 15, ce qui donnera 0,46875.

EXPLICATION ET USAGE DESTABLES.

L'on 1 et de ces tables est de réduire à de simples additions, tous les calculs relatifs à la transformation des anciennes mesures en nouvelles, ou des nouvelles en anciennes. Elles serviront sussi à déterminer le prix des nouvelles mesures, d'après le prix connu des anciennes.

On a compris dans ces tables les mesures qui étaient en usage dans le pays de Liège, ainsi que celles les plus généralement usitées en France, et principalement celles de Paris.

TABLE PREMIÈRE.

L'unité principale des monnaies s'appelle franc. Il se divise en dix décimes, & le décime en dix centimes. Il y a donc cent centimes dans un franc. Le franc comparé aux anciennes monnaies, vaut : livre o sou 3 deniers, monnaie de France, ou 16 sous 1 liard 8125 dix millièmes de liard, monnaie de Liège.

Dans les usages ordinaires, on négligera ce qui est au-dessous du centime, comme on négligeair autrefois les fractions de liard ou de denier. Cependant, lorsqu'on voudra faire les calculs plus exactement, ou lorsqu'on aura lieu de craindre que les erreurs ne s'accumulent, on pourra diviser le centime en autant de parties qu'on voudra; mais il conviendra, pour la facilité des calculs, de supposer que ces parties sont des décimales.

La table promière est calculée jusqu'à la précision des censièmes de centime; elle servira à trouver très-facilement la valeur, en nouvelles monnaies, de toute somme donnée en florans, sous et liards de Liège.

Par exemple, si l'on veut trouver, en nouvelles monnaies, la valeur de 19734 florins, 17 sous 3 liards, la table donne les valeurs de chacun des chiffres du nombre proposé, compa il tait.

															France.	C	ntimes.	Centièmes,	
(10000	f	orie	13				ř					•	4	12155 .		74 .	- 55	
1	2000					٠.			•	•1	i.				2431 W		14 .	. 9r	
1	700							¥	ų	•		٠	٠,	•	850 .		90 .	. 23	
Pour <	30														36 .		46 .	· 72	
1	4							٠							4 .		86 .	. 23	
- 1	Q	. •	17	Z	80	ns.	•								1 .		03 .	. 32	
- (Ω.	٠.	9	2	-	3	lis	rd				J	٠		<u>o .</u>		04 .	56	
`		4					1	Го	T./	L		•			15480 .		20 .	. <u>5 t</u> -	

La valeur cherchée est donc 15480 francs 20 centimes \$1 centièmes de centime.

On surait pû faire le même calcul sans tenir compte des fractions de centime; mais alors il eût fallu avoir soin d'augmenter d'un le nombre des centimes, dans tous les cas où la fraction furpasse ; ou 50 centièmes.

Voici donc comment il aurait fallu opérer.

																	Francs.	C	entimes
	10000	flo	rin	s.	٠.			:									12155	-	75
- 1	2000																2431		15
1	700									٠							850		90
_	30								•								36		47
Pour	4								•								4	٠.	86
			1	7	sou	18.					٠	٠				•	1		03
	۰			0		3	liar	ds	•	٠		٠		•	•		0		05
1										т	о т	A	L.				15480		21

Même résultat que ci-devant, si on ajoute I centime à la première opération pour la fraction 5I centièmes de centime.

TABLE II.me

MESURES LINÉAIRES.

Cette table sert à réduire les aunes de Liège, ainsi que les verges, pieds, pouces et lignes, mesure de St. Lambert, et les toises, pieds, pouces et lignes, mesure de St. Hubert, en mêtres et parties décimales du mêtre, ou réciproquement.

Pour rendre la table moins volumineuse, on n'a mis que la valeur des unités simples de verge, de toise ou de mêtre, depuis un jusqu'à dix : en effet, de la valeur des unités, on conclut, par un simple déplacement du point, la valeur des dixaines, centaines, etc.; savoir, celle des dixaines, en avançant le point d'un rang vers la droite; celle des centaines, en l'avançant de deux rangs, et ainsi des autres.

				arrect eas
Ainsi, de ce que 7 verges courantes valent	:	:	:	32 . 6812
On en conclut que 7 dixaines de verges valent		÷		326 . 812
Que 7 centaines de verges valent				
etc				

Delà on voit que, par une simple addition, on peut changer tout nombre de verges

proposé en mètres; savoir, en prenant séparément les valeurs des unités, des dixaines, des centaines, etc. du nombre proposé, et ajoutant toutes ces valeurs.

Le même mode de réduction a été employé constamment dans les autres tables & les autres genres de mesure.

Nous devons ajouter que dans la comparaison des sous-espèces, nous avons suivi une gradation telle, que chaque mesure de l'ancien système fut évaluée en mesures analogues du nouveau; ainsi, tandis que les verges sont évaluées en mètres, les pieds le sont en décimètres, les pouces en centimètres, les lignes en millimètres, et réciproquement. Dans cette disposition, nous avons eu pour objet d'indiquer spécialement le genre de mesures nouvelles qu'il convient de substituer à chacune des mesures anciennes. Il n'y a pas d'unité absolue dans le nouveau système, comme il n'y en avait pas dans l'ancien. Dans celui ci on prenait tantôt la verge pour unité, tantôt la toise, tantôt le pied, tantôt le pouce, tantôt la ligne; une petite longueur s'exprimait en lignes, et on se gardait bien de l'exprimer en fraction de verge, ou de toise : de même, dans le nouveau système, on a le choix entre diverses unités décimales, qui sont le mètre, terme moyen, puis le décimètre, le centimètre et le millimètre en descendant, et le décamètre, l'hectomètre, le kilomètre, le myriamètre en montant. Il faut, dans chaque cas, prendre l'unité qui paraît la plus appropriée. la plus rapprochée de son objet; le plus souvent on aura le choix de deux unités décimales. En effet, les mesures anciennes ne s'accordent jamais avec les nouvelles; une mesure ancienne tombe toujours entre deux unités décimales du nouveau système : on peut donc prendre l'une ou l'autre pour terme de comparaison. C'est ainsi que le pied tombant entre le mêtre et le décimetre, on peut comparer le pied, soit au mêtre, soit au décimètre; nous avons choisi le dernier dans la table, parce que la verge et la toise étant déjà comparées au mêtre, il convient de comparer le pied à une unité inférieure.

Au reste, les mesures décimales présentent cette facilité, que ce qui est exprissé par une sorte d'unité, peut l'être par tout autre en déplaçant convenablement le point. Ainsi, le pied peut être exprimé en diverses sortes d'unités décimales; savoir:

```
En Décimètres, par 2.9180; en Mètres, par . 0.29180;
En Centimètres, par 29.180; en Décamètres, par 0.029180;
En Millimètres, par 291.80; en Hectomètres, par 0.0029180;
etc.
```

Il sera donc aisé de réduire, lorsqu'on voudra, un nombre de verges, de toises, de pieds, pouces, lignes, tout en mêtres, ou tout en décimètres, etc. les exemples le montreront.



EXEMPLE PREMIER

Combien 548 aunes de Liège font-elles de mêtres?

Voici le calcul :

													1			Me	CF.	es,
500	aus	nes	for	ıt.	i	:		:							:	328		
40						•					:					26		24
8	•	٠	•	•	٠	•	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	•	5	•	248
											т.					2	-	.00

La réponse est donc 359 mètres 488 millimètres, ou une fraction décimale qui vaut à-peuprès : mêtre.

EXEMPLE II.

Combien 23 aunes 4 de Liège font-elles de mètres?

Voici le calcul :

20	aunes	fon	ŧ,		•	٠	•	:			:	÷	13	٠	120
3	aunes.			•	٠	٠							1		968
1 2	aune.		٠						٠				0		378
+	aune.														189
													-	_	_

TOTAL . . . 15 . 655

Merres.

Donc 23 aunes 3 font 15 mètres et 65 ou 66 centièmes.

EXEMPLE III.

Réduire 2281 verges courantes de St. Lambert en mêtres?

2000	verges d	ìe	lon	gu	eur	fo	nt.									9337	. 473
100	verges.	٠	•			•					•					933	. 7473
80	verges.	•		•	•	٠		٠	٠		•		•	٠	•	373	. 4989
1	verge.	•	•	•	•	٠		•		٠	٠	•	•	٠	٠	4	. 6687
	,							,	Г "							10610	-8=0

Ainsi 2281 verges font 10649 mètres 388 millimètres.

On a cru devoir ajouter une table particulière pour convertir les nouvelles mesures de

longueur en verges, pieds, pouces et lignes; ce qui épargnera, dans plusieurs cas, des calculs très-longs.

Soient, par exemple, 1408 mètres 55 centimètres à convertir en verges, pieds, pouces et lignes.

Voici le calcul :

											Verges,		Pieds.	F	ouc	es.	1	Lig	nes.
1000	mé	tres	for	at.						Ļ	214		3		0		5		148
400											85		10		8		2		059
8								٠.				•	1 8		4		ı		641
٥		50	ce	nti	mè	tres					0		1		7	٠	1		353
a		05		•	٠		•	•	•	•	0	٠	9	٠	t		7		135
			No	M	BR	в	h	erch	ıé.		301		11	,	1		,	_	336

TABLE III.

MESURES ITINÉRAIRES.

L's mot de lieue avait ci-devant une acception très-vague; la distance exprimée par ce mot variait du double au simple, selon les localités; il n'y avait de bien déterminées que la lieue de 25 au degré, celle de 20, la petite lieue de France de 2000 toises, et celle de Liège de mille verges de St. Hubert, ou de seize mille picés.

Désormais les distances itinéraires se mesureront par-tout en myriamètres ou lieues nouvelles, et kilomètres ou milles. Le myriamètre ou lieue nouvelle est de 5130 toises de France, ou de 2 lieues 1208 dix millièmes de Liège, et le kilomètre ou mille en est le dixième ou 513 toises de France, ou de 484 toises 5 pieds, mesure de St. Hubert.

Le myriamètre est la millième partie du quart du méridien ou la dixième partie d'un degré décimal. Cette mesure itinéraire est donc en même tems une mesure très-commode pour la géographie et la navigation.

La table 3 sert à changer en myriamètres une distance exprimée en lieues. Par exemple, si on veut savoir combien 39 lieues de Liège font de myriamètres, on dira:

																	•••		
30	lieues	fo	nt.								•.	٠.	٠,	٠.		14		146	
9	lieues	٠.		٠	•		•	٠	•	•	٠	•	٠	٠.	٠	4		2437	
									S	O M	M 4	ε.			. 1	18		3897	

Ainsi 39 desdites lieues font 18 myriamètres 3897 dix millièmes, ou 183 kilomètres 897 millièmes.

TABLE IV.me

MESURES DE SURFACE.

Cette table sert à comparer les verges carrées, pieds carrés, etc. aux mesures carrées qui leur correspondent dans le nouveau système : on a choisi à cet égard la même correspondance que dans les mesures lin aires; mais, comme dans la mesure des surfaces on se servait le plus souvent des verges-pieds, verges-pouces, etc. au-lieu des mesures carrées, on a ajouté à la table la valcur de ces rectangles en parties décimales du mêtre carré. On a mis dans une table additionnelle la valcur des mêtres carrés en anciennes mesures de superficie, avec leurs sous-divisions ordinaires.

EXEMPLE PREMIER.

Une surface a été évaluée de 367 petites verges carrées 45 centièmes, combien contientelle de mètres carrés?

Mètres carrés.

																		6539 . 13
60	٠		٠	•		٠		•			٠	٠		٠	٠			1307 . 826
7			•				٠	٠	٠	٠			٠			٠		152 . 5797
0	•	4	dix	tièr	nes													8 . 71884
9	٠	0	٠	5	c	ent	ièr	nes		•		•	٠	٠	•	•	٠	1 . 089855
												S	0.10	-	ж.			8000 . 144305

La surface proposée vaut donc 8000 mètres carrés et 34 centièmes.

Si cette surface est celle d'un terrain, il convient de la rapporter à l'are ou perche carrée, qui vaut 100 mètres carrés; et alors elle est exprimée par 80 ares 0924, ou à-peuprès 80 ares 9 centièmes.

EXEMPLE II.

Evaluer en nouvelles mesures une surface de 43 verges carrées, 14 verges pieds, 9 verges pouces, 6 verges lignes. Voici le calcul :

40	verges carrees	tot	ıţ	٠	•	٠	٠	•	٠	٠.		٠	871 . 884
3													65 . 3913
14	verges-pieds					٠							19 . 07246
9	verges-pouces										÷		I . 226087
6	verges-lignes			•		٠			٠				0 . 0817391

SOMME. . . . 957 . 6555861

Le tout vaut donc 957 mètres carrés et à-peu-près 66 centièmes.

TABLE V.me

Les calculs de cette table sont faits pour différentes sortes de verges, la verge de Liège qui est de 16 pieds de St. Lambert, celles des différentes communes du pays de Liège, et la verge pour la mesure des forêts qui est de 16 pieds 6 pouces 6 lignes et demi mesure de St. Lambert. Le bonnier est supposé constamment de vingt verges grandes et la verge grande de vingt petites, ou le bonnier de quatre cents petites verges carrées. Ces mesures anciennes seront remplacées désormais par l'are ou nouvelle perche carrée de cent mêtres carrés, et par l'hectare ou nouvel arpent de dix mille mêtres carrés.

EXEMPLE.

Quel est en nouvelles mesures l'équivalent de 127 bonniers 11 verges grandes 18 petites mesure de Liège?

La verge linéaire étant de 16 pieds, on trouvera dans la table les valeurs suivantes :

														Hectares ou Arpens nouveaux.
100	bonniers font .			:	:		:		:		:			87 . 1883944
20	bonniers											Į.		17 . 43767888
7	bonniers	٠	•	٠					•		•			6 . 103187608
11	verges grandes.		٠											0 . 4795362
18	petites	•	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	•	٠		0 . 0392348
							S	OM	M	E.			į.	111 . 248021888

Ainsi 127 bonniers II verges grandes 18 petites reviennent à III hectares et à-peu-près 25 ares, ou III arpens 25 perches carrées, nouvelle mesure.

TABLE VI.me

MESURES DE SOLIDITÉ.

 $C_{z\tau\tau z}$ table est formée dans le même esprit que la table des surfaces; il suffira d'en donner un exemple.

EXEMPLE.

Réduire 1265 pieds cubes 48 centièmes en mesures décimales analogues.

Les mesures analogues sont dans la table les décimètres cubes. En voici le calcul :

Car	1160	•																		Décimètres cubes.
	000	n	ied	8	cub	es	de	St.	I	,am	ber	t i	font				•			24844 · 94 4968 · 99
•															•	•	•			**
	200		•	•	•	٠.	•	•	•											4968 - 99
	1-													•	•					
	-													•	•	•	•	•		0
	•			٠	•	•		•												
	0			4	dix	uès	nes	٠		٠		•	٠	•	•	·	•	•		
	0			0		•	8	ce	nt	èm	es.			•	•		•	•	-	31440 - 777275
													5.0	M t	AE.	•		•	•	31440 . /// /

Ainsi 1265 . 48 pieds cubes valent 31440 décimètres cubes et un peu plus de 1.

Si on veut la même solidité en mêtres cubes, il faut se rappeller que le décimètre cube est la millième partie du mêtre cube : ainsi, en séparant trois chiffres par un point, la mème solidité peurra s'exprimer par 31 mètres cubes 441 millièmes.

Le décimètre cube est la contenance du litre. Ainsi, autant il y a de décimètres cubes dans un solide ou dans un vase, autant on peut dire qu'il contient de litres ou de nouvelles pintes; ce qui sera utile dans un grand nombre de cas, pour la comparaison des mesures de capacité.

TABLE VII.me

Mesures pour les Bois de Chauffage et de Charpente.

 $E_{\scriptscriptstyle N}$ France les bois de charpente étaient évalués ci-devant par solives et cent de solives. La solive, qui est de trois pieds cubes de France, répond à très-peu près au dixième du mètre cube ou décistère, qui est la nouvelle solive. Il convient en général d'employer le mètre cube ou stère comme unité pour les grands volumes ou les grands approvisionnemens; mais on pourra aussi, pour se rapprocher de l'ancien usage, évaluer les quantités plus petites en décistères ou solives nouvalles.

EXEMPLE.

Une quantité de bois de charpente est évaluée à 564 solives; on demande de la réduire en nouvelles mesures. Calcul: Mètres cubes.

-																
	500	soli	ves	f	ont		:					•	ě		•	6 . 1699
	60									٠	•	٠	•	•	•	
	4	Ċ				٠	٠	٠	•	•	•	٠	•	•	•	
									S	0 1	n M	в.				57 - 9971

Le résultat est 57 mètres cubes 997 millièmes, ou à très-peu-près 58 mètres cubes.

REMARQUE.

Outre la solive, on employait le pied de solive qui en était la sixième partie, le pouce de solive qui était le douzième du pied, etc. si on avait de ces mesures à réduire, voici comment on pourrait procéder.

Soient, par exemple, 25 solives 3 pieds 6 pouces 4 lignes; on réduira les sous-divisions en décimales:

D'abord 6 pouces 4 lignes font 6 . 333 pouces ou o . 5278 pieds;

Ensuite 3 pieds 6 pouces 4 lignes font 3 . 5278 pieds ou 0 . 358797 solives.

Ainsi le nombre proposé, réduit en solives, est 25, 58797, ou à très-pen-près 25, 588. Il se transforme en décistères ou nouvelles solives de cette manière :

														Dec		relles.
20	8	olive	:5	font										7	20	5664
5															5	1416
0		5.									٠.	•			0	5142
0		c8													0	0813
0		008													0	0082
								2	0	T A	L				26	3127

La Table 7me, sert aussi à changer en stères les quantités de bois de chauffage ci-devant exprimées en cordes, mesure de Liège et des eaux et forêts de France.

Le stère est équivalent au mêtre cube; il répond à peu-près à 28 centièmes de la corde mesure de Liège.

EXEMPLE.

Combien 2084 cordes de bois, mesure de Liège, font-elles de stères?

				r			,						oteres.
	2000	con	des										7155
6	80				٠								286 . 21
													14 . 311
							F	16	PO	N S	E.		7457 . 521

TABLE VIII.me

Mesures de Liège, pour les Grains et Matières sèches.

It suffit de quelques exemples pour entendre l'usage de cette table, qui est construite comme les précédentes.

EXEMPLE PREMIER.

Combien 13 pognoux ; , mesure de Liège, font-ils de litres?

																Litres.
4	pognoux	fo	nt	:											7	. 45348
4	pognoux	fo	nt		٠.	:					$\mathcal{E}_{\bullet}^{(t)}$				7	. 45348
4	idem		:	•					٠					•	7	. 45348
1	pognoul.		١.		:	:						ē		÷	1	. 86337
1	pognoul	٠	•	•	٠	•	3 .	٠	•	٠	•1		٠	٠	0	. 93169

Le résultat et 25 litres et 16 centièmes.

EXEMPLE II.

Exprimer 378 stiers de blé, mesure de Liège, en hectolitres ou nouveaux stiers.
Calcul.

														210100111101	
300	st	iers	fo	nt		:		ī.				١,		89 . 442	
50				٠.										14 . 9070	
														2 . 38511	
							ī		So	MB	1 B.			106 . 73411	

La réponse est 106 hectolitres et 73 centièmes ou 106 hectolitres 73 litres.

EXEMPLE III.

Exprimer 153 muids 7 stiers, mesure de Liège, en kilolitres ou muids nouveaux?

																olitres.
100	muie	is	Font.	٠.	.".		n :			:				:	23 .	85115
50				•		٠.	•		•	•			•		11 .	92557"
																715534
0	. 7	7	stiers.								. •				ο.	208698
	1.1		411	-	٠			3	S	O N	M	B.		1	36 .	700952

La réponse est 36 kilolitres 70 centièmes ou 36 kilolitres et 7 hectolitres () 1 113 -

TABLE IX.me

MESURES DE CAPACITÉ pour les liquides, en usage à Liège.

IL suffit, comme ci-dessus, de quelques exemples pour entendre l'usage de cette table, qui est aussi construite comme les précédentes.

EXEMPLE.

Combien 264 pots I pinte de Liège, font-ils de litres ou pintes nouvelles?

						-		٠											Lit	res.	
	200	po	ots		fon	t.	:	:	:		:	:		1	:	:	4	:	248	. 449	,
	60	٠.	٠.				:	:											74	. 535	
	4																	:	4	. 969	
1	0		1	ľ	Р	int	e,	٠					٠				٠		0	. 621	
					271	30	6					S	0 M	M	E.				328	. 574	

Le résultat est donc 328 litres 57 centièmes.

T A B L E X.me

CETTE table contient les dimensions calculées des mesures pour les grains et matières sèches, des mesures de capacité pour les liquides, et des tonneaux destinés au commerce des vins et eaux-de-vie. En joignant l'uniformité de la construction à celle de la contenance, on réunira deux avantages propres à écarter la fraude dans un genre de mesures qui est d'une grande importance pour les citoyens.

T. A. B. L. E. XI. me

Cett stable est composée de plusieurs parties. La première partie sert à composer les unités principales des nouveaux poids, chacune avec l'unité la plus approchée des anciens poids.

La seconde partie sert à exprimer uniformément les anciens poids, depuis les plus petites sous divisions jusqu'à la livre et ses multiples, en grammes et dix millièmes de gramme. On évite, par le moyen de cette table, tout embarras sur le placement du point, lorsqu'il s'agit d'exprimer en nouveaux poids, une quantité donnée en livres, onces, grains et parties de grain.

La troisième partie est disposée pour faciliter l'opération inverse, c'est-à-dire, pour convertir les poids nouveaux en poids anciens, avec leurs sous-divisions ordinaires.

EXEMPLE PREMIER.

Combien 2592 livres, poids de Liège, font-elles de kilogrammes ou livres nouvelles?

																nouvelles.
2000	liv	res	fon	t.												934 . 18565
																233 . 546663
90		٠		٠					٠							42 . 0383993
2	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠	•	٠	0 . 93418665
										1	ľo	TA	L			1210 . 70589895

Le résultat est 1230 kilogrammes 7 dixièmes, ou 1230 kilogrammes 7 hectogrammes.

EXEMPLE II.

Exprimer en nouveaux poids la quantité 13 onces 5 gros 42 grains 11 poids de Liège?

Au moyen de la seconde partie de la table, on trouve les valeurs comme il suit :

																			Cianimas.
	1	13	onces.				٠.												379 - 5133
	1	5	gros.			٠													18 . 2458
	1	30	grains	•	٠	•					٠			٠	٠			٠	I . 824583
Pour)																		0 . 304097
rour)																		0 . 025341
																			0 . 012670
	I	1	seizièn	ıe	٠	•		•	٠	٠	٠	٠	٠.		٠	٠	٠	٠	0 . 003167
	(T	т	A I						399 - 928958

Le résultat est 399 grammes 9290 dix millièmes, ou à -peu - près 93 centièmes. Il s'exprimerait également en nouveaux grains par 3999 29, et en livres nouvelles par 0.3999290.

EXEMPLE III.

Quel est en ancien poids de Liège l'équivalent de 25. 41928 kilogrammes, ou de 25419 grammes 28 centièmes?

Calcul.

Par la troisième partie de la table, on trouve les valeurs suivantes :

			۰			•	٠													Grains.
(20000	gra	nm	des	fo	ńŧ	٠.	٧.		٠.	٠.			42°		13		~	٦.	50 . 65
1	5000			٠.	٠.	٠.	٠.	٠.	٠.		٠.		٠.	10		11		2		12 . 66
1	- 400		٠		. •			٠						0		13		5		44 . 22
Pour c) 10	•		•	•	٠	•	٠	٠	•	٠	٠		0	•	0		2		53 . 30
) 9	٠		٠					٠	٠	٠		٠	0		0	•	2		33 . 57
	٥	٠	2	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	. •	•	0	٠	O		3 - 95
	0	•	68		•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	0	•	0		0		1 . 58
- 1						7	ro:	F A	L.					54		- 6		*		55 . 02

On trouve pour réponse 54 livres 6 onces 5 gros 55 grains 93 centièmes.

TABLE XII.me

Pour fixer le prix des nouvelles Mesures d'après celui des anciennes.

Cette table n'offre en particulier que le prix du mètre linéaire, du mètre carré, du litre et du kilogramme, d'après les anciennes mesures analogues. Les occasions de se servir de cette table seront très-fréquentes dans les commencemens de l'introduction des nouvelles mesures; c'est pourquoi nous l'expliquerons avec quelques détails.

EXEMPLE PREMIER.

Le prix de l'aune d'étoffe, mesure de Liège, étant supposé de 55 francs 73 centimes, on demande le prix du mêtre?

On prendra dans la table, pour chacun des chiffres de cette valeur de l'aune, la valeur correspondante du mètre: savoir :

	0	50	frai	ıcs		٠	٠					٠	٠		٠		÷	٠.		76 .	22	
	1	5			٠			•	•		•		٠			٠	•			7 .	622	
Pour	<	0		70	C	ent	im	es.				•		•	٠					1.	0671	
	1	0		03		٠		٠	•	•	٠	٠	•	٠		٠		•	٠	۰.	4573	
	(9										-44.	-

Ainsi le prix du mêtre sera 85 francs 37 centimes.

EXEMPLE II.

La livre pesant d'une marchandise vaut 3 francs 75 centimes, combien vaut le kilogramme

ou livre nouvelle de la même marchandise? - Calcul.

décimes.	•	•				÷				:	·		•		:	÷	1		49863
entimes.		•	•		÷	٠	•	٠	Ŀ	:	:		•	•	•	•	0		107045
	lécimes.	lécimes	lécimes	lécimes	lécimes	lécimes	lécimes.	lécimes	lécimes.	lécimes	rancs la livre répondent à								

Somme. . : 8 . 02837

Ainsi le prix demandé du kilogramme est 8 francs et à-peu-près 3 centimes.

REMARQUE.

Pour peu qu'on y réfléchisse, on verra que ces tables des prix ne diffèrent pas numériquement des tables qui servent à changer les mêtres en aunes et les kilogrammes en livres.

En effet, s'il est vrai, par exemple, que 125 aunes de Liège valent 82 mètres, on peut en conclure que l'aune valant 82 francs, le mêtre vaut 125 francs. De même s'il est vrai que 92 livres poids de marc font 45 kilogrammes, il s'ensuir que la livre pesant d'une marchandise valant 45 francs, le kilogramme pesant de la même marchandise vaudra 92 francs,

De là on voit que la question des prix des nouvelles mesures d'après celui des anciennes, revient toujours à la conversion des anciennes mesures en nouvelles, et par conséquent peut se résoudre par les tables précédentes. C'est par cette raison que nous n'avons pas étendu la table àctuelle à un plus grand nombre de mesures. Les exemples suivans feront voir comment on doit procéder dans les différens cas,

EXEMPLE III.

Le bonnier, mesure de Liège, valant 1280 francs, combien vaut l'hectare ou nouvel arpent?

Il faut chercher combien 1280 hectares valent de bonniers, mesure de Liège, à 256 pieds carrés la verge. Voici le calcul d'après la table 5.

	1000	he	ctai	res	va	len	t.	•		•	•	•	٠	•	•		٠.		1146	. 941
	100	he	ctás	res	va	len	t ."		÷		٠	٠		٠		٠			229	. 388
																				- 7553
		À																	-	
ŗ	-										٠	5	0.1	t M	в.			:	1468	. 10843

L'hectare vaudra donc 1468 francs, 8 centimes.

EXEMPLE IV.

Le stier de blé, mesure de Liège, valant 15 francs 34 centimes, combien vant l'hectolitre ou nouveau stien?

Cherchez par la table 8 combien 15 hectolitres 34 centièmes valent de stiers; vous

Catana

																	•	ricis.
10	he	cto	itr	es	fon	t.			•	;			:	;	:	33		5414
5										٠.	٠	•	÷		٠	16		7707
																		00624
0		04	٠.											٠.		0		134166
1.															17	-	-	452506

Donc l'hectolitre de blé vaut 51 francs 45 centimes.

EXEMPLE V.

La verge carrée, mesure de St. Lambert, d'un ouvrage, vaut 245 francs, combien vaut le mètre carré du même ouvrage?

Cherchez dans la table 4 combien 245 mètres carrés font de verges carrées.

																verges.
200	er	ıètı	res	ca	rrés	for	nt			i	i,	÷			í	9 . 1755
40														٠		1 . 8351
																0 . 229388
										S	o M	M	в.	:		11 . 239988

D'où l'on conclura que le prix cherché du mêtre carré est 11 francs 24 centimes.

Nota. Si les prix des anciennes mesures étaient donnés en florins, sols et liards monnaie de Liège, il faudrait préalablement les convertir en francs et centimes, à l'aide de la table première.

TABLE XIII.me

Rapports entre les Mesures anciennes de France et les nouvelles.

CETTE table contient les valeurs numériques des rapports entre les unités principales des mesures anciennes de France et celles des mesures nouvelles qui leur correspondent. Les rapports y sont exprimés, ainsi que leurs logarithmes, avec toute l'exactitude que comporte la mesure du méridien, qui sert de base à tout le système. Cette table suffit donc

pour tous les calculs relatifs à la transformation des mesures : son usage n'exige dans chaque cas qu'une seule multiplication, et même qu'une seule addition lorsqu'on opère par les logarithmes.

Je veux savoir combien 2592 livres, poids de marc, font de kilogrammes; je multiplie 2592 par le rapport o . 4895078; j'ai pour produit 1268 . 799, ce qui exprime 1268 kilogrammes et 80 centiemes environ.

Et le logarithme de 1268 kilogrammes, même quantité que ci-dessus,

Note. La table 14 porte avec elle son explication.

FIN.







